



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

**ПЕРВЫЙ  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА**

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 115093  
Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13  
E-mail: info@edu.gov.ru  
ОГРН 1187746728840  
ИНН/КПП 7707418081/770701001

Руководителям высших  
исполнительных органов  
субъектов Российской  
Федерации

12.01.2024 № АБ-71/06

О направлении информации

Поручения Правительства

Российской Федерации

от 3 ноября 2023 г. № 14365-П8-ТГ

от 14 ноября 2023 г. № 12пр-П8-ТГ;

от 24 ноября 2023 г. № 3пр;

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации Минпросвещения России направляет информацию МЧС России (Супруновский А.М., письмо от 16 ноября 2023 г. № 42-2470-19), Роспотребнадзора (Брагина И.В., письмо от 27 декабря 2023 г. № 02/22569-2023-15) о неисполненных предписаниях по устранению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере организации и оздоровления детей, выявленных при проведении проверок территориальными органами Роспотребнадзора и МЧС России по итогам летней оздоровительной кампании 2023 года.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 14 ноября 2023 г. № 12пр-П8-ТГ (далее – Протокол), а также приложением к протоколу необходимо обратить особое внимание на информацию МВД России о нарушениях, выявленных на объектах, задействованных в период летней оздоровительной кампании 2023 года.

Кроме того, во исполнение поручения Правительства Российской Федерации, а также в соответствии с письмом Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Разинкин А.В., письмо от 21 октября 2023 г. № 21/1-14-2023) в целях обеспечения прав детей на доступный отдых необходимо принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности проводимых контролирующими органами профилактических мероприятий, а также обеспечить надлежащее исполнение законодательства в указанной сфере.

Таким образом, в целях выработки единых подходов по исполнению поручений Правительства Российской Федерации Минпросвещения России обращает внимание на необходимость проведения анализа указанной информации и обеспечения устранения выявленных нарушений.

Вместе с тем необходимо обеспечить рассмотрение результатов проведенной работы по устранению нарушений на заседаниях межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Кроме того, в соответствии с пунктом 13 протокола Минпросвещения России будет осуществляться мониторинг неисполнения предписаний по устранению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Указанная форма мониторинга будет направлена дополнительно в субъекты Российской Федерации по факту ее подготовки.

В рамках подведения итогов летней оздоровительной кампании 2023 года по итогам заседания Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, состоявшейся в рамках Всероссийского форума организаторов отдыха детей и их оздоровления «Большие Смыслы – 2023», представителями МЧС России были отмечены случаи гибели детей на водных объектах.

В связи с этим Минпросвещения России направляет информацию МЧС России (Супруновский А.М., письмо от 27 ноября 2023 г. № 43-7061-29) о чрезвычайных ситуациях, связанных с гибелью детей на водных объектах в период летней оздоровительной кампании 2023 года, в разрезе субъектов Российской Федерации.

Так, в целях недопущения гибели детей на водных объектах Минпросвещения России в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2024 года просит принять незамедлительные меры по проведению инструктажей работников организаций отдыха детей и их оздоровления по безопасному поведению на водных объектах.

Приложение: на 114 л. в 1 экз., 1 файл в формате таблицы Excel.



А.В. Бугаев

Исаева С.К.  
(495) 587-01-10, доб. 3071



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

**Заместитель Министра – главный  
государственный инспектор  
Российской Федерации  
по пожарному надзору**

Театральный проезд, 3, Москва 109012  
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

16.11.2023 № 42-2470-19

На № \_\_\_\_\_

Аппарат Правительства  
Российской Федерации

Департамент просвещения,  
высшего образования и науки

О направлении сведений

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в соответствии с решением, принятым по итогам совещания, проведенного 14 ноября 2023 г. под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой по вопросу «Об итогах летней оздоровительной кампании 2023 года», направляются сведения о противопожарном состоянии объектов, задействованных в летней оздоровительной кампании 2023 года, на которых нарушения обязательных требований пожарной безопасности не устраняются продолжительное время.

Приложение: на 98 л. в 1 экз.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008A452D228923CA645C6E8865192E240A  
Владелец: СУПРУНОВСКИЙ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ  
Действителен с 13.03.2023 по 05.06.2024

А.М. Супруновский

Мацкевич Дмитрий Михайлович  
Департамент надзорной деятельности  
и профилактической работы  
8(495) 983-67-32

## СВЕДЕНИЯ

о противопожарном состоянии объектов, задействованных в летней оздоровительной кампании 2023 года, на которых нарушения обязательных требований пожарной безопасности не устраняются продолжительное время

№ п/п	Нарушение требований пожарной безопасности	Предписание от ____№____	Срок устранения	Дата с которой нарушение находится на контроле (первоначального выявления)
<b>Нарушения обязательных требований пожарной безопасности которые не устраняются 2 года</b>				
<b>Приморский край</b>				
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан», г. Владивосток, ул. Артековская, 10 (территория и здания дружины «Бригантина» и Дом пионерской учебы)				
1.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.	№ 2305/001-25/3-П/ПВП от 05.06.2023	04.03.2024	17.05.2021
2.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы (здание дружины Бригантина).	№ 2305/001-25/3-П/ПВП от 05.06.2023	04.03.2024	17.05.2021
3.	В здании дружины Бригантина и здании дома пионерской учебы не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха.	№ 2305/001-25/3-П/ПВП от 05.06.2023	04.03.2024	17.05.2021
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан», г. Владивосток, ул. Артековская, 10 (территория и здания дружины «Китенок»)				
1.	Не предоставлена декларация пожарной безопасности в отношении зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (дружина «Китенок»).	№ 2305/001-25/4-П/ПИВ от 18 мая 2023 года	04.03.2024	17.05.2021
2.	ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан», г. Владивосток, ул. Артековская, 10 (территория и здания дружины «Парус»)			
3.	В системе пожарной сигнализации не предусмотрено автоматическое блокирование электроприемников систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования, автономных и оконных кондиционеров, вентиляторных доводчиков, воздушно-тепловых завес и внутренних блоков кондиционеров.	№ 2306/001-25/7-П/ПВП от 26 июня 2023 года	14.05.2024	17.05.2021

МОБУ СОШ №34 Лесозаводского городского округа, г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д.82*				
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации) сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) до их замены в установленном порядке. Система пожарной сигнализации и СОУЭ устарела и не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности, эксплуатируется сверх установленного срока службы.	№106/1/1 от 06.08.2021	05.08.2022	06.08.2021
2.	В здании школы отсутствует эвакуационное освещение которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	№106/1/1 от 06.08.2021	05.08.2022	06.08.2021
МОБУ СОШ №4 Лесозаводского городского округа, г. Лесозаводск, ул. Вокзальная, д.76*				
1.	Проверяемым лицом не обеспечено на объекте защиты наличие дверей лестничных клеток предусмотренные проектной документацией препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации ведущих в общий коридор 1-го и 2-го этажа.	№160/1/1 от 07.09.2021	15.09.2022	07.09.2021
2.	Руководитель организации не обеспечил исправность источника наружного противопожарного водоснабжения, расположенного на территории МОБУ СОШ № 4 ЛГО (пожарный резервуар неисправен, отсутствует вода менее 50% объема резервуара).	№160/1/1 от 07.09.2021	15.09.2022	07.09.2021
3.	В спортивном зале и помещении тренажерного зала школы отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС).	№160/1/1 от 07.09.2021	15.09.2022	07.09.2021
4.	Руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. (Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения людей и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) устарела. Требуется замены. Элементы АУПС и СОУЭ не соответствуют нормативным документам по пожарной безопасности).	№160/1/1 от 07.09.2021	15.09.2022	07.09.2021

МОБУ СОШ №3 Лесозаводского городского округа, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 10*				
1.	Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор левого крыла 1 этажа здания школы.	№66/1/1 от 24.05.2021	24.04.2022	24.05.2021
2.	Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор левого крыла 3 этажа здания школы.	№66/1/1 от 24.05.2021	24.04.2022	24.05.2021
3.	Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор левого крыла 2 этажа здания школы.	№66/1/1 от 24.05.2021	24.04.2022	24.05.2021
4.	Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор правого крыла 2 этажа здания школы.	№66/1/1 от 24.05.2021	24.04.2022	24.05.2021
5.	Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор правого крыла 3 этажа здания школы.	№66/1/1 от 24.05.2021	24.04.2022	24.05.2021
6.	Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие через общий коридор в столовую здания школы.	№66/1/1 от 24.05.2021	24.04.2022	24.05.2021
7.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации) сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) до их замены в установленном порядке. Система пожарной сигнализации и СОУЭ устарела и не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности, эксплуатируется сверх установленного срока службы.	№66/1/1 от 24.05.2021	24.04.2022	24.05.2021
8.	Проверяемым лицом не предоставлена декларация пожарной безопасности.	№66/1/1 от 24.05.2021	24.04.2022	24.05.2021
9.	Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы или не включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Эвакуационное освещение отсутствует.	№66/1/1 от 24.05.2021	24.04.2022	24.05.2021

МОБУ СОШ №2 Лесозаводского городского округа, г. Лесозаводск, ул. Дзержинского, д. 26 *				
1.	Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор левого крыла 1 этажа здания школы.	№67/1/1 от 01.06.2021	01.06.2022	01.06.2021
2.	Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор левого крыла 2 этажа здания школы.	№67/1/1 от 01.06.2021	01.06.2022	01.06.2021
3.	Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор левого крыла 3 этажа здания школы.	№67/1/1 от 01.06.2021	01.06.2022	01.06.2021
4.	Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор правого крыла 1 этажа здания школы.	№67/1/1 от 01.06.2021	01.06.2022	01.06.2021
5.	Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор правого крыла 2 этажа здания школы.	№67/1/1 от 01.06.2021	01.06.2022	01.06.2021
6.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации) сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) до их замены в установленном порядке. Система пожарной сигнализации и СОУЭ устарела и не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности, эксплуатируется сверх установленного срока службы.	№67/1/1 от 01.06.2021	01.06.2022	01.06.2021
7.	Проверяемым лицом не предоставлена декларация пожарной безопасности.	№67/1/1 от 01.06.2021	01.06.2022	01.06.2021
8.	Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы или не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Эвакуационное освещение отсутствует.	№67/1/1 от 01.06.2021	01.06.2022	01.06.2021
9.	Отсутствуют двери, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор 1 этажа здания школы (возле библиотеки).	№67/1/1 от 01.06.2021	01.06.2022	01.06.2021
10.	Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных	№67/1/1 от 01.06.2021	01.06.2022	01.06.2021

	конструкций чердачного помещения здания школы.			
11.	Не обеспечено проведение проверок внутреннего противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	№67/1/1 от 01.06.2021	01.06.2022	01.06.2021
12.	Части здания различных классов функциональной пожарной опасности (здания школы и складское помещение 1 этажа) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Отсутствует противопожарная дверь.	№67/1/1 от 01.06.2021	01.06.2022	01.06.2021
МОБУ СОШ №7 Лесозаводского городского округа, г. Лесозаводск, ул. Челюскина, д.10*				
1.	Проверяемым лицом не хранится на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	№158/1/1 от 24.09.2021	15.08.2022	16.07.2020
2.	Проверяемым лицом не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. АУПС устарела. Требуется замены. Элементы АУПС не соответствуют нормативным документам по пожарной безопасности.	№158/1/1 от 24.09.2021	15.08.2022	16.07.2020
МОБУ ООШ с. Марково Лесозаводский городской округ, с. Маркова, ул. Волкова, д.35*				
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации) сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) до их замены в установленном порядке. Система пожарной сигнализации и СОУЭ устарела и не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности, эксплуатируется сверх установленного срока службы.	№64/1/1 от 21.05.2021	16.03.2022	21.05.2021
2.	На объекте отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности.	№64/1/1 от 21.05.2021	16.03.2022	21.05.2021
3.	На объекте отсутствуют средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	№64/1/1 от 21.05.2021	16.03.2022	21.05.2021
4.	Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы или не включаться автоматически при прекращении	№64/1/1 от 21.05.2021	16.03.2022	21.05.2021

	электропитания рабочего освещения. Эвакуационное освещение отсутствует.			
5.	Проверяемым лицом не предоставлена декларация пожарной безопасности.	№64/1/1 от 21.05.2021	16.03.2022	21.05.2021
6.	На объекте допускаются к работе лица (руководитель организации - директор) без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности.	№64/1/1 от 21.05.2021	16.03.2022	21.05.2021
МБОУ СОШ, с. Абрамовка, ул. Советская, 26*				
1.	На объекте защиты (здание школы) руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации)	№ 25-34-2021/0028рс от 02.09.2021	01.05.2022	26.05.2021
МБОУ СОШ, с. Ширяевка, ул. Октябрьская, д. 256*				
1.	На объекте защиты (здание школы) руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации). На объекте защите не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (акт ввода в эксплуатацию АУПС)	№ 25-34-2021/0024рс от 27.08.2021	01.04.2022	03.07.2020
МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д.33*				
1.	Помещение большого спортивного зала и актового зале не оборудованы АУПС.	№ 25-34-21/0032рс от 02.09.2021	01.04.2022	19.06.2020
МБОУ СОШ, с. Ляличи, ул. Школьная, д. 28*				
1.	Объект не обеспечен источником наружного противопожарного водоснабжения из расчета обеспечения пожаротушения здания не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с.	№ 25-34-21/0032рс от 02.09.2021	01.04.2022	10.07.2020
2.	На объекте не хранится (отсутствует) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	№ 25-34-21/0032рс от 02.09.2021	01.04.2022	10.07.2020
3.	В помещении спортивного зала (1 этаж) демонтирована в результате ремонта АУПС и СОУЭ людей при пожаре	№ 25-34-21/0032рс от 02.09.2021	01.04.2022	10.07.2020
Сахалинская область				
МБОУ СОШ с. Первомайск, Смирныховский район, с. Первомайск, ул. Гоголя, д. 4*				
1.	Здание школы не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением.	24.11.2022 № 33/1	31.12.2023	17.03.2021
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Охи имени Героя Советского Союза Антона Ефимовича Буюклы, по адресу: Сахалинская область, Охинский район, г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 32/1*				
1.	На объекте защиты не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а именно: резервный источник питания РИП-24 (аккумуляторные батареи АБ1 и АБ2) находится в неисправном состоянии	25.08.2023 № 2308/106-65/18-В/ПВП	31.07.2024	17.08.2021

2.	При размещении лестничной клетки (лестничная клетка №№ 1, 5 в соответствии с техническим паспортом объекта защиты от 05.02.2009г.) в блоке «Г» объекта защиты, в месте примыкания одной части здания к другой (Блока «Г» к блоку «А») внутренний угол составляет менее 135° (по факту 90°). При этом расстояние по горизонтали от оконных проемов лестничной клетки блока «Г» (лестничная клетка №№ 1, 5 в соответствии с техническим паспортом объекта защиты от 05.02.2009г.) до оконных проемов блока «А» в наружных стенах здания менее 4 м (по факту 1,2 м). Оконные проемы, размещенные в блоке «А» объекта защиты не заполнены противопожарными окнами с пределом огнестойкости не менее EI (E) 30.	25.08.2023 № 2308/106-65/18-В/ПВП	31.07.2024	17.08.2021
3.	Отсутствует противодымная защита, а также не обеспечивается естественное проветривание при пожаре из коридора третьего этажа блока «Г» объекта защиты длиной более 15 м. (по факту - 26,7 м.).	25.08.2023 № 2308/106-65/18-В/ПВП	31.07.2024	17.08.2021
4.	Отсутствует противодымная защита, а также не обеспечивается естественное проветривание при пожаре из коридора первого этажа блока «А» объекта защиты длиной более 15 м. (по факту - 27 м.).	25.08.2023 № 2308/106-65/18-В/ПВП	31.07.2024	17.08.2021
5.	Высота ступеней наружной эвакуационной лестницы, ведущей из кабинета технологии мальчиков блока «Д» объекта защиты более 22 см. (по факту - 53 см.).	25.08.2023 № 2308/106-65/18-В/ПВП	31.07.2024	17.08.2021
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 г. Охи имени кавалера ордена Мужества Алексея Викторовича Беляева, Охинский район, г. Оха, ул. Советская, д. 9*				
1.	Отсутствует противодымная защита, а также не обеспечивается естественное проветривание при пожаре из коридора третьего этажа объекта защиты длиной более 15 м.	25.08.2023 № 2308/106-65/19-В/ПВП	31.07.2024	19.08.2021
2.	Окна лестничной клетки и кабинетов третьего этажа объекта защиты (в соответствии с техническим паспортом помещения № 1, № 2, № 27) с ненормируемым пределом огнестойкости размещены на расстоянии над кровлей примыкающего отсека менее 4 м от стен примыкающего отсека по горизонтали (кровля переходной части в столовую).	25.08.2023 № 2308/106-65/19-В/ПВП	31.07.2024	19.08.2021
МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева, Охинский район, г. Оха, ул. Блюхера, д. 34*				
1.	На объекте защиты цокольный (подвальный) этаж используется для организации детского досуга без внесения изменений в проектную документацию. (В соответствии с договором безвозмездного пользования от 01.06.2011 МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева передала МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи помещение	28.08.2023 № 2308/106-65/23-В/ПВП	31.07.2024	14.05.2021

	площадью 228,1 м <sup>2</sup> , расположенное в цокольном (подвальном) этаже основной школы для использования данного помещения в качестве проведения дополнительной образовательной деятельности (проведения занятий «Бокса»).			
2.	Ширина дверного проема первого эвакуационного выхода (первого – 68 см.), ведущего с лестничной клетки первого этажа основной школы на восток менее ширины марша лестницы.	28.08.2023 № 2308/106-65/23-В/ПВП	31.07.2024	09.08.2021
3.	Ширина дверного проема первого эвакуационного выхода (второго – 89 см.), ведущего с лестничной клетки первого этажа основной школы на восток менее ширины марша лестницы.	28.08.2023 № 2308/106-65/23-В/ПВП	31.07.2024	09.08.2021
4.	Высота первого эвакуационного выхода в свету, ведущего на восток с основной школы менее 1,9 метра (по факту – 169 см.).	28.08.2023 № 2308/106-65/23-В/ПВП	31.07.2024	09.08.2021
5.	Высота второго эвакуационного выхода в свету, ведущего на восток с основной школы менее 1,9 метра (по факту – 169 см.).	28.08.2023 № 2308/106-65/23-В/ПВП	31.07.2024	09.08.2021
<b>Кемеровская область</b>				
<b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яйская основная общеобразовательная школа №3», Яйский район, поселок городского типа Яя, ул.Озерная, д. 3*</b>				
1.	Здание, а также территория организации должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров противопожарный водопровод должен предусматриваться на отдельно стоящих общественных зданиях объемов до 1000 м <sup>3</sup> , расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии автонасосов – 200 м количество пожарных резервуаров или водоемов должны быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.	11/3 от 25.01.2023	15.12.2023	20.10.2021
2.	Проемы в противопожарных перегородках 1 типа (кирпичные стены) не заполнены противопожарными дверьми с нормируемым пределом огнестойкости не ниже, чем EI 30 (горячий цех).	11/3 от 25.01.2023	15.12.2023	20.10.2021
3.	В здании школы отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации.	11/3 от 25.01.2023	15.12.2023	20.10.2021
4.	Двери эвакуационных выходов не обеспечивают свободного открывания без ключа.	11/3 от 25.01.2023	15.12.2023	20.10.2021
5.	В лестничной клетке отсутствуют двери с приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах.	11/3 от 25.01.2023	15.12.2023	20.10.2021

6.	В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа используется наружная открытая лестница 3-го типа.	11/3 от 25.01.2023	15.12.2023	20.10.2021
7.	Заполнение проемов в противопожарных преградах между столовой и школой, выполнены деревянными дверьми (требуются противопожарные двери).	11/3 от 25.01.2023	15.12.2023	20.10.2021
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Троицкая средняя общеобразовательная школа», Ижморский район, с. Троицкое, ул. Молодежна, д. 43*				
1.	Сняты двери из лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (второй этаж).	2/3 от 20.01.2023	15.12.2023	23.08.2021
2.	Предел огнестойкости лестничных маршей до потери несущей способности менее 45 минут (R45).	2/3 от 20.01.2023	15.12.2023	23.08.2021
3.	В помещении спортивного зала, столовой линейные дымовые извещатели пожарные (далее – ИП) расположены на расстоянии более 600 мм от перекрытия до оптической оси ИП.	2/3 от 20.01.2023	15.12.2023	23.08.2021
МБОУ «Ижморская средняя общеобразовательная школа № 1», Ижморский район, Ижморский поселок городского типа, ул. Комсомольская, д. 5*				
1.	Двери лестничных клеток первого и второго этажей здания, ведущие в общие коридоры, не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	41/3 от 10.02.2023	30.11.2023	01.08.2021
2.	В спортзале линейные дымовые ИП расположены на расстоянии более 600 мм от перекрытия до оптической оси ИП.	41/3 от 10.02.2023	30.11.2023	01.08.2021
3.	Отсутствуют двери лестничных клеток первого и второго этажа здания, ведущие в общие коридоры.	41/3 от 10.02.2023	30.11.2023	01.08.2021
4.	Ширина дверей эвакуационного выхода из холла непосредственно наружу (главный выход в здании) менее 1,2 метра.	41/3 от 10.02.2023	30.11.2023	01.08.2021
5.	Коридоры всех этажей длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05, но не превышает 60 м.	41/3 от 10.02.2023	30.11.2023	01.08.2021
6.	Предел огнестойкости лестничных маршей до потери несущей способности менее 45 минут (R45).	41/3 от 10.02.2023	30.11.2023	01.08.2021
7.	В качестве второго эвакуационного выхода из помещения спортзала 2 этажа применяется эвакуационная лестница 3 типа.	41/3 от 10.02.2023	30.11.2023	01.08.2021
8.	Выход из подвала через общую лестничную клетку, являющийся эвакуационным, не является обособленным и не отделен от лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1 типа.	41/3 от 10.02.2023	30.11.2023	01.08.2021
9.	Высота эвакуационных выходов в свету из лестничной клетки, имеющей выход из подвала менее 1,9 м (равна 1,7 м).	41/3 от 10.02.2023	30.11.2023	01.08.2021

10.	Проемы в противопожарных перегородках первого типа, отделяющих помещения пищеблока (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) от помещений школы (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1), помещений кладовых (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений школы (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1), помещений мастерских трудового обучения (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) от помещений школы (Ф4.1) не заполнены противопожарными дверями 2-го типа.	41/3 от 10.02.2023	30.11.2023	01.08.2021
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кольонская средняя общеобразовательная школа», Ижморский район, село Кольон, ул. Микрорайон, д.6*				
1.	В спортзале и столовой линейные дымовые ИП расположены на расстоянии более 600 мм от перекрытия до оптической оси ИП.	42/3 от 15.02.2023	16.10.2023	14.07.2021
2.	В помещениях пищеблока тепловые пожарные извещатели находятся в неисправном состоянии.	42/3 от 15.02.2023	16.10.2023	14.07.2021
3.	Не представлен протокол проверки огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного помещения.	42/3 от 15.02.2023	16.10.2023	14.07.2021
4.	Допускается хранение горючих материалов в подвальном помещении.	42/3 от 15.02.2023	16.10.2023	14.07.2021
5.	Отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	42/3 от 15.02.2023	16.10.2023	14.07.2021
6.	Отсутствуют лестницы для выхода на чердак с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа.	42/3 от 15.02.2023	16.10.2023	14.07.2021
7.	В спортзале и столовой линейные дымовые ИП расположены на расстоянии более 600 мм от перекрытия до оптической оси ИП.	42/3 от 15.02.2023	16.10.2023	14.07.2021
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Яйская общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки», Яйский район, поселок городского типа Яя, ул. Больничная, д.25*				
1.	В здании школы отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение.	43/3 от 14.02.2023	02.10.2023	20.12.2021
2.	Здание спального корпуса утеплено материалами с неизвестной пожарной опасностью (сертификат не представлен) (для зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0).	43/3 от 14.02.2023	02.10.2023	20.12.2021
3.	Расстояние от дверей помещений (спален) до выхода наружу превышает 20 метров (по факту 28).	43/3 от 14.02.2023	02.10.2023	20.12.2021
4.	Превышена площадь этажа здания V степени огнестойкости, фактически площадь спального корпуса составляет 664,9 м2 (согласно нормативным требованиям не более 500 м2).	43/3 от 14.02.2023	02.10.2023	20.12.2021

5.	Потолок коридора отделан сгораемыми конструкциями (панели ДВП).	43/3 от 14.02.2023	02.10.2023	20.12.2021
6.	Из помещения спортивного зала имеется один эвакуационный выход.	43/3 от 14.02.2023	02.10.2023	20.12.2021
7.	Пол и потолок спортивного зала отделаны материалами с неизвестной пожарной опасностью (сертификат не представлен).	43/3 от 14.02.2023	02.10.2023	20.12.2021
МБОУ «СОШ № 2», г. Новокузнецк, ул. Филиппова, 10*				
1.	В здании школы отсутствуют ограждения с перилами на лестнице эвакуационного выхода из пищеблока, эвакуационного выхода из левого крыла здания, выхода из здания на дворовую территорию.	28.02.2023 № 81/3	01.09.2023	11.10.2021
2.	Здание гаража не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	28.02.2023 № 81/3	01.09.2023	11.10.2021
3.	Здание хозяйственного блока № 1 (складского назначения) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	28.02.2023 № 81/3	01.09.2023	11.10.2021
4.	Здание хозяйственного блока № 2 (складского назначения) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	28.02.2023 № 81/3	01.09.2023	11.10.2021
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 города Юрги имени Героя Советского Союза А.П. Максименко», г. Юрга, ул. Колхозная, 21*				
1.	В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации).	№ 3/3 от 25.01.2023	15.01.2024	23.04.2021
2.	Не обеспечено надлежащее состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно вышел срок эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АУПС и СОУЭ запроектирована и введена в эксплуатацию 2006г., более 10 лет).	№ 3/3 от 25.01.2023	15.01.2024	23.04.2021
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Юрги», г. Юрга, ул. Достоевского, д. 10*				
1.	В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации).	№ 73/1 от 19.12.2022	01.09.2023	01.06.2021
2.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно вышел срок эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре (АУПС и СОУЭ запроектирована и введена в эксплуатацию 2006 г.). Подтверждающих документов о ежегодном проведении испытаний средств обеспечения пожарной безопасности не предоставлено.	№ 73/1 от 19.12.2022	01.09.2023	01.06.2021
3.	Не организовано содержание наружных пожарных лестниц, в исправном состоянии (согласно предоставленным протоколам испытаний № 31/20 от 05.06.2020 г. и № 32/20 от	№ 73/1 от 19.12.2022	01.09.2023	01.06.2021

	05.06.2020 г. пожарные лестницы не прошли проверку испытания на прочность).			
4.	Лестница 3-го типа (пристройки здания школы) располагается таким образом, что расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляет менее 1 м. до проекции оконного проема (фактически оконный проем расположен под эвакуационной лестницей 3-го типа, окно не является противопожарным).	№ 73/1 от 19.12.2022	01.09.2023	01.06.2021
5.	Чердак в здании школы не защищен автоматической установкой пожарной сигнализации.	№ 73/1 от 19.12.2022	01.09.2023	01.06.2021
6.	На путях эвакуации (в двух лестничных клетках), применена краска на стенах, с классом пожарной опасности КМ5, (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: НГ – не горючие). Сертификат на отделочный материал предоставлен № С-RU.ПБ57.В.04170.	№ 73/1 от 19.12.2022	01.09.2023	01.06.2021
7.	На путях эвакуации (в двух лестничных клетках), на полу применена краска, с классом пожарной опасности КМ4 (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, Д3, Т2, РП2). Сертификат на отделочный материал предоставлен № С-RU.ПБ57.В.04173.	№ 73/1 от 19.12.2022	01.09.2023	01.06.2021
8.	На путях эвакуации в общих коридорах здания, применена краска на стенах с классом пожарной опасности КМ5 (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2). Сертификат на отделочный материал предоставлен № С-RU.ПБ57.В.04170.	№ 73/1 от 19.12.2022	01.09.2023	01.06.2021
9.	На объекте защиты не хранятся документация (не предоставлена), подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений. Не представлены подтверждающие документы на соответствие облицовки, покрытия и отделки к допустимым классам КМ – классам пожарной опасности материала. Например: сертификаты соответствия пожарной безопасности на материалы, товарно – сопроводительные документы на материалы при поставке на объект защиты, акты выполненных работ с указанием класса пожарной опасности применяемых материалов и мест применения (на линолеум расположенный на первом и втором этажах школы и пристройки, помещения актового зала, сертификаты соответствия с показателями пожарной опасности не предоставлены).	№ 73/1 от 19.12.2022	01.09.2023	01.06.2021

10.	Коридор и кабинет психолога в пристройке здания школы на втором этаже не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации.	№ 73/1 от 19.12.2022	01.09.2023	01.06.2021
11.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают требуемый уровень звука в защищаемых помещениях здания школы (звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении).	№ 73/1 от 19.12.2022	01.09.2023	01.06.2021
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Юрги», г. Юрга, пр-кт Победы, 10 В*				
1.	В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации).	№ 126/3 от 02.12.2021	01.10.2023	02.12.2021
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 15 г. Юрги», г. Юрга, ул. Исайченко, д. 11*				
1.	В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации).	17/3 от 31.05.2023	01.10.2023	05.07.2021
2.	При эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в сверх срока службы (ввод в эксплуатацию 2006г.).	17/3 от 31.05.2023	01.10.2023	05.07.2021
3.	Чердак здания не защищен автоматической установкой пожарной сигнализации.	17/3 от 31.05.2023	01.10.2023	05.07.2021
4.	На путях эвакуации (в лестничных клетках) на стенах применена краска с неустановленным классом пожарной опасности (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ0).	17/3 от 31.05.2023	01.10.2023	05.07.2021
5.	На путях эвакуации (лестничная клетка, начальные классы) на полу применена краска с неустановленным классом пожарной опасности, (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ1).	17/3 от 31.05.2023	01.10.2023	05.07.2021
6.	На путях эвакуации (в общем коридоре первого этажа, начальные классы) на полу применен линолеум с неустановленным классом пожарной опасности (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ2).	17/3 от 31.05.2023	01.10.2023	05.07.2021
7.	На объекте защиты не хранится документация (не предоставлена), подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений. Не представлены подтверждающие документы на соответствие облицовки, покрытия и отделки к допустимым	17/3 от 31.05.2023	01.10.2023	05.07.2021

	классам КМ – классам пожарной опасности материала.			
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Юрги», г. Юрга, ул. Московская, д. 33*				
1.	В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации).	№ 2/3 от 19.01.2023	01.12.2023	16.06.2021
2.	При эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре сверх срока службы (более 10 лет, введена в эксплуатацию в 2006 г.) не обеспечено ежегодное проведение испытаний до их замены в установленном порядке. Документов, подтверждающих ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности или их замену не предоставлено.	№ 2/3 от 19.01.2023	01.12.2023	16.06.2021
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоромановская основная общеобразовательная школа», Юргинский район, д. Новороманово, ул. Центральная, д. 47*				
1.	В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации).	№2304/010-42/7-В/ПИВ	01.04.2024	03.06.2021
2.	Ширина эвакуационного выхода (спортзал) в свету менее нормативного 0.8 м.	№2304/010-42/7-В/ПИВ	01.04.2024	03.06.2021
3.	Ширина эвакуационных выходов из коридоров 1 и 2 этажей на лестничную клетку (правое крыло) в свету менее нормативного 1,2 м.	№2304/010-42/7-В/ПИВ	01.04.2024	03.06.2021
г. Севастополь				
ГАУС «РДОЦ «Планета Детства» по адресу: г. Севастополь, Севастопольская зона ЮБК, д. 21				
1.	Не соблюдены проектные решения и требования специальных технических условий, установленные к наружному противопожарному водоснабжению: согласно рабочей документации и требованиям специальных технических условий на территории детского лагеря необходимо установить не менее 8 пожарных гидрантов с максимально допустимым расстоянием прокладки рукавных линий длиной не более 200 м. по дорогам с твердым покрытием. На момент обследования объекта защиты на территории установлены два пожарных гидранта.	Предписание от 24.04.2023 №31/1	01.03.2024	13.07.2020
2.	Корпус не оборудован системами противодымной вентиляции из поэтажных коридоров при пожаре (цокольный этаж). (Корпус «Бирюза» (корпус 1).	Предписание от 24.04.2023 №31/1	01.03.2024	13.07.2020
3.	Корпус не оборудован системами противодымной вентиляции из поэтажных коридоров при пожаре (подвальный этаж). (Корпус «Лайм» (корпус 2).	Предписание от 24.04.2023 №31/1	01.03.2024	13.07.2020
4.	Корпус не оборудован системами противодымной вентиляции из поэтажных коридоров при пожаре (подвальный этаж). (Корпус «Мята» (корпус 3).	Предписание от 24.04.2023 №31/1	01.03.2024	13.07.2020

Свердловская область				
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Зубковская основная общеобразовательная школа №20, Тугулымский район, с. Зубково, ул. Школьная, д. 57*				
1.	Допускается эксплуатация автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре со сроком службы более 10 лет.	21.11.2022 №66-028-2022/0148пп/1	01.10.2023	15.02.2021
2.	Предел огнестойкости дверей склада спортивного инвентаря, мастерской мальчиков, электрощитовой менее 0,6 часа (установлены деревянные двери).	21.11.2022 №66-028-2022/0148пп/1	01.10.2023	15.02.2021
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Заводоуспенская средняя общеобразовательная школа №23, Тугулымский район, п. Заводоуспенское, ул. Насонова, д. 15*				
1.	Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (склад продуктов, склад 2 этаж (кинобудка), гараж).	18.01.2023 №66-028-2023/0162пп/1	01.11.2023	18.10.2021
2.	Не обеспечено свободное открывание дверей эвакуационных выходов на первом этаже, ведущих непосредственно наружу: выход из коридора напротив кабинета 106, выход из обеденного зала, выход из лестничной клетки восточное крыло.	18.01.2023 №66-028-2023/0162пп/1	01.11.2023	18.10.2021
3.	Не обеспечено открывание всех дверей на путях эвакуации по направлению выхода из здания: вторые двери (внутренние) из лестничной клетки в восточном крыле, из обеденного зала и из коридора открываются не по направлению движения из здания.	18.01.2023 №66-028-2023/0162пп/1	01.11.2023	18.10.2021
4.	Двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров, не оборудованы уплотнениями в притворах. Не обеспечивается плотное закрывание дверей (3 лестничные клетки).	18.01.2023 №66-028-2023/0162пп/1	01.11.2023	18.10.2021
5.	Допускается эксплуатация автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре со сроком службы более 10 лет.	18.01.2023 №66-028-2023/0162пп/1	01.11.2023	18.10.2021
6.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, установленные в помещениях гаражей.	18.01.2023 №66-028-2023/0162пп/1	01.11.2023	18.10.2021

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тугулымская средняя общеобразовательная школа №26», Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, д.2Б*				
1.	Допускается эксплуатация автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре со сроком службы более 10 лет.	13.09.2022г. №66-028-2022/0127/1	01.08.2023	23.04.2021
2.	В проемах люков, через которые осуществляется выход на чердак, установлены крышки с пределом огнестойкости менее 0,75 часа.	13.09.2022г. №66-028-2022/0127/1	01.08.2023	23.04.2021
3.	Высота эвакуационного выхода с первого этажа (около помещения технических работников) составляет 1,8 м., заколочена вторая створка эвакуационного выхода. При проектной ширине эвакуационного выхода из актового зала на улицу 1,2м., часть проема заколочена и установлена дверь шириной 0,8 м. Высоту эвакуационного выхода с первого этажа (около помещения технических работников) выполнить высотой не менее 1,9 м. в свету. Запретить заколачивание (блокирование) дверей эвакуационных выходов. Разблокировать вторую створку двери. Запретить уменьшать размеры эвакуационных выходов, предусмотренных проектов. Двери из актового зала на улицу выполнить шириной не менее 1,2м.	13.09.2022г. №66-028-2022/0127/1	01.08.2023	23.04.2021
4.	На лестницах (крыльцах) у эвакуационных выходов из здания (2 выхода из пищеблока, 1 выход около помещения технических работников, 1 выход из актового зала) отсутствуют ограждения. Выполнить ограждения крылец у эвакуационных выходов из здания: 2 выхода из пищеблока, 1 выход около помещения технических работников, 1 выход из актового зала.	13.09.2022г. №66-028-2022/0127/1	01.08.2023	23.04.2021
5.	На путях эвакуации устроен порог, а именно у выхода из актового зала на крыльцо, перепад высоты составляет 20 см. Запретить устройство порогов на путях эвакуации. Поднять уровень площадки крыльца у эвакуационного выхода из актового зала на улицу.	13.09.2022г. №66-028-2022/0127/1	01.08.2023	23.04.2021
6.	На путях эвакуации (коридоры на втором этаже здания школы) на стенах используются горючие декоративно-отделочные материалы (нижняя часть стен обшита ДВП). Согласно норм пожарной безопасности для отделки стен коридоров допускается применять декоративно-отделочные материалы с классом пожарной опасности не более КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1).	13.09.2022г. №66-028-2022/0127/1	01.08.2023	23.04.2021
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ертарская средняя общеобразовательная школа №27, Тугулымский район, п. Ертарский ул. Демьяна Бедного, д. 76*				
1.	Допускается эксплуатация автоматической установки пожарной сигнализации, системы	22.08.2022г. №2307/029-66/56-В/ПИВ	01.05.2024	22.08.2022

	оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре со сроком службы более 10 лет.			
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Двинская средняя общеобразовательная школа № 28 Тугулымский район, с. Трошково, ул. Школьная, д. 1*				
1.	Отсутствует возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов в здании школы, ведущих с первого этажа непосредственно наружу (лестничная клетка, мастерская мальчиков).	13.02.2023г. №66-029-2023/0176пп/1	01.12.2023	10.12.2021
2.	На дверях, отделяющих лестничные клетки от общих коридоров, отсутствуют уплотнения в притворах и устройства для самозакрывания. Двери не обеспечивают плотное закрывание, для предотвращения распространения опасных факторов пожара.	13.02.2023г. №66-029-2023/0176пп/1	01.12.2023	10.12.2021
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Троицкая СОШ № 5», Талицкий район, поселок Троицкий, ул. Ленина, д.1*				
1.	На объекте защиты (здание школы литеры А по техническому паспорту БТИ и литеры А 1 по техническому паспорту БТИ) при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия аварийного освещения в здании школы.	от 22.08.2023 № 2308/029-66/94-В/ПИВ	01.07.2024	30.04.2021
2.	На объекте защиты (здание школы литеры А по техническому паспорту БТИ и литеры А 1 по техническому паспорту БТИ) не обеспечивается в соответствии с технической документации заводов-изготовителей проведение планово-предупредительного ремонта средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ). При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (подтверждающие документы испытаний средств обеспечения пожарной безопасности не представлены).	от 22.08.2023 № 2308/029-66/94-В/ПИВ	01.07.2024	30.04.2021
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа», Талицкий район, п. Кузнецовский, ул. Восточная, д. 1*				
1.	При эксплуатации эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия аварийного эвакуационного освещения в здании школы.	от 30.08.2021г № 123/1/1 .	31.05.2022	30.08.2021

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Вихляевская основная общеобразовательная школа», Талицкий район, д. Вихляева, ул. Молодежная, д. 11*				
1.	На объекте защиты (мастерские, гараж, прачечная) отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (АУПС и СОУЭ), и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	от 29.05.2023 № 2305/029-66/20-В пп	13.05.2024	20.10.2021
2.	Предел огнестойкости заполнения проемов (дверей) в стенах, разделяющих помещения различного функционального назначения не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Так в складских помещениях (по техническому паспорту № 15, 31), котельная и электрощитовая (по техническому паспорту № 54, 56) установлены деревянные двери.	от 29.05.2023 № 2305/029-66/20-В пп	13.05.2024	20.10.2021
ГАУЗ СО «ОСБМР «Маян», Талицкий район, г. Талица, Вокзальная ул., д. 53б				
1.	В корпусе «Березы» при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС) сверх срока службы, а именно более 10 лет, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	от 23.10.2023 № 2310/029-66/113-В/ПИВ	01.07.2024	10.06.2021
2.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия эвакуационного освещения в здании корпуса «Березы».	от 23.10.2023 № 2310/029-66/113-В/ПИВ	01.07.2024	10.06.2021
3.	В здании «Детского корпуса» при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС) сверх срока службы, а именно более 10 лет, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	от 23.10.2023 № 2310/029-66/113-В/ПИВ	01.07.2024	10.06.2021
4.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия эвакуационного освещения в здании «Детского корпуса».	от 23.10.2023 № 2310/029-66/113-В/ПИВ	01.07.2024	10.06.2021
5.	В здании корпуса № 11 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС) сверх срока службы, а именно более 10	от 23.10.2023 № 2310/029-66/113-В/ПИВ	01.07.2024	10.06.2021

	лет, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.			
6.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия эвакуационного освещения в здании корпуса № 11.	от 23.10.2023 № 2310/029-66/113-В/ПИВ	01.07.2024	10.06.2021
7.	В здании корпуса ЛОК при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС) сверх срока службы, а именно более 10 лет, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	от 23.10.2023 № 2310/029-66/113-В/ПИВ	01.07.2024	10.06.2021
8.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия эвакуационного освещения в здании ЛОК.	от 23.10.2023 № 2310/029-66/113-В/ПИВ	01.07.2024	10.06.2021
9.	По результатам проверки состояния огнезащитного покрытия (акты (протокола) № 1 – корпус 13, № 2 – корпус 12, № 4 – корпус 11, а так же корпус «Березы» от 26.04.2021 года), установлено, что огнезащитное покрытие строительных конструкций (деревянных конструкций кровли) не соответствует требованиям пожарной безопасности огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты.	от 23.10.2023 № 2310/029-66/113-В/ПИВ	01.07.2024	10.06.2021
<b>ЗОЛ «Северянка» МАУ «ЦООиОД», Пригородный район, с. Покровское</b>				
1.	На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: в административно-бытовом корпусе ширина эвакуационного выхода со 2-го этажа непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход менее 50 человек, менее 0,8 м. и составляет 0,63 м.	Предписание от 02.06.2023 № 2305/022-66/61-П/ПВП	01.05.2024	28.05.2021
2.	В корпусе № 3 на 1-ом и 2-ом этажах сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных	Предписание от 02.06.2023 № 2305/022-66/61-П/ПВП	01.05.2024	28.05.2021

	коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.			
3.	В здании клуба-столовой в соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации не обеспечил проверку огнезадерживающих устройств (клапанов) в воздуховодах (устройств блокировки вентиляционных систем), с автоматическими установками пожарной сигнализации (автоматических устройств отключения вентиляции) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Предписание от 02.06.2023 № 2305/022-66/61-П/ПВП	01.05.2024	28.05.2021
4.	В спальном корпусе №3, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуацией людей при) сверх срока службы более 10 лет не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (акт приемки в эксплуатацию установок АПС и СОУЭ от 2009 года).	Предписание от 02.06.2023 № 2305/022-66/61-П/ПВП	01.05.2024	28.05.2021
5.	Не внесены изменения в декларации о пожарной безопасности (№ 65-232-0-ТО-00041 от 20.08.2015 года, № 65-232-0-ТО-00040 от 20.08.2015 года, № 65-232-0-ТО-00038 от 20.08.2015 года, № 65-232-0-ТО-00039 от 20.08.2015 года) в части, касающейся технического перевооружения объекта защиты в течение года после завершения соответствующих работ.	Предписание от 02.06.2023 № 2305/022-66/61-П/ПВП	01.05.2024	28.05.2021
<b>ЗОЛ «Лесной ручеек» МАУ «ЦООиОД», Пригородный район, ст. Анатольская</b>				
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы более 10 лет не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке в помещениях корпусов 6,7, столовой, котельной (акт приемки в эксплуатацию установок АПС, СОУЭ от 04.10.2007 года).	Предписание от 02.06.2023 2305/022-66/58-П/ПВП	01.05.2024	03.06.2021
<b>ЗОЛ «Солнечный» МАУ «ЦООиОД», Пригородный район, с. Николо-Павловское</b>				
1.	В здании столовой не обеспечено применение кабельных линий и электропроводки систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону, не обеспечена огнестойкость проводов и кабелей,	Предписание от 02.06.2023 № 2305/022-66/48-П/ПВП	01.05.2024	03.06.2021

	подключаемых к различным компонентам систем пожарной автоматики.			
ЗОЛ «Уральский огонек» МАУ «ЦООиОД», Пригородный район, п. Евтюниха				
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы более 10 лет не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (корпус 3, 5, 6, складские помещения №1,2, столовая - акт приемки в эксплуатацию установок АПС, СОУЭ от 05.06.2002г.)	Предписание от 02.06.2023 № 2305/022-66/64-П/ПВП	01.05.2024	15.06.2021
ГАМУ СО «ОСЦМР «Санаторий Руш», г. Нижний Тагил, Санаторий Руш, д. 10				
1.	Руководитель организации не обеспечивает своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации.	Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП	01.07.2024	11.06.2021
2.	Руководитель организации не обеспечивает очистку объекта защиты от горючих отходов (у здания столярной мастерской и тарного склада литер «Г»).	Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП	01.07.2024	11.06.2021
3.	В помещениях складов из профлиста категории по пожарной опасности «В2» и класса зоны «П-2а», категории по пожарной опасности «В3» и класса зоны «П-2а» (литер «Г») не установлены системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре первого типа, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.	Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП	01.07.2024	11.06.2021
4.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем: отсутствуют рабочие проекты систем смонтированных в зданиях в котельной у корпуса №8, гаража, пунктов КПП у корпуса №8 и у котельной, в здании АБК литер «Р», а также отсутствуют акты приемки в эксплуатацию, протоколы замеров сопротивления изоляции, ведомости смонтированного оборудования (зданий котельной у корпуса №8, пунктов КПП расположенных у корпуса №8 и у котельной, в здании АБК литер «Р»)..	Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП	01.07.2024	11.06.2021
5.	В здании литер «Д» (корпус № 1) класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2 применены декоративно- отделочные материалы и покрытия полов без подтверждающей документации показателей пожарной опасности.	Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП	01.07.2024	11.06.2021
6.	В здании литер «Д» (корпус № 1) не хранится техническая документация на системы	Предписание от 15.09.2023	01.07.2024	11.06.2021

	противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (акт входного контроля, ведомость смонтированного оборудования, акт замера сопротивления изоляции, акт ввода в эксплуатацию, проект, паспорта, сертификаты соответствия).	№ 2308/022-66/111-П/ПВП		
7.	В помещениях здания организации отдыха детей и их оздоровления (спальный корпус 1) IV степеней огнестойкости, допускается размещение более 50 детей.	Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП	01.07.2024	11.06.2021
8.	Замки на дверях запасных эвакуационных выходов ведущих из коридоров №№ 41, 41(1) на 1 и 2 этажах по тех. паспорту 2002г. в лестничные клетки, а также двери эвакуационных выходов здания литер «И» ведущие непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП	01.07.2024	11.06.2021
9.	На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, а именно: в спальном корпусе №5 здания литер «И» внутренняя дверь запасного эвакуационного выхода, ведущая с лестничного марша первого этажа непосредственно наружу, напротив помещения №19, и предназначенная для эвакуации более 15 человек, открывается не по направлению выхода; на втором этаже зданий литер «И,И1» ширина выходов из комнат с порядковыми №№19,20,17 предназначенных для размещения детей в свету менее 0,8 м	Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП	01.07.2024	11.06.2021
10.	В здании литер «К» (корпус № 6) помещение психологической разгрузки не защищено системой пожарной сигнализации.	Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП	01.07.2024	11.06.2021
11.	В пристрое литер «Л1» (корпус № 7) строительные конструкции способствуют скрытому распространению горения.	Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП	01.07.2024	11.06.2021
12.	На объекте защиты эвакуационные пути не обеспечивает безопасную эвакуацию людей: в здании литер «Л1» (корпус №7) коридор № 15 не отделен от помещения №11 на 1 этаже по тех паспорту 2002г., предусмотренной перегородкой от пола до перекрытия.	Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП	01.07.2024	11.06.2021
13.	В здании литер «З» (корпус № 4) строительные конструкции лестничного марша на 1 этаже способствуют скрытому	Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-	01.07.2024	11.06.2021

	распространению горения (доски защиты металлом и гипсокартоном).	66/111-П/ПВП		
14.	В здании литер «П» (главный корпус) не хранится документация, подтверждающая выполнение каркасов подвесных потолков на путях эвакуации из негорючих материалов.	Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП	01.07.2024	11.06.2021
15.	В здании литер «П» (главный корпус) допускается использование подвального этажа для хранения мебели, коробок, минеральной воды, медикаментов и других предметов.	Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП	01.07.2024	11.06.2021
16.	В здании литер «П» (главный корпус) приборы систем пожарной сигнализации, в аптеке на втором этаже, а также на 1 этаже в коридоре №12 по тех паспорту установлены на конструкции (стеновых панелях) изготовленных из горючих материалов.	Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП	01.07.2024	11.06.2021
17.	Автоматические установки пожарной сигнализации на 1 и 2 этажах в здании клубно-столовой главный корпус литер «П» не обеспечивают подачу управляющих сигналов на все технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.	Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП	01.07.2024	11.06.2021
18.	Каркас подвесного потолка в помещении для хранения дез. средств водонасосной станции (литер «Н») выполнен из горючих материалов	Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП	01.07.2024	11.06.2021
19.	В здании котельной литер «А» категории по пожарной опасности «Г» не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре первого типа; помещения административно-бытового назначения не защищены системой пожарной сигнализации, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.	Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП	01.07.2024	11.06.2021
20.	В здании оздоровительного комплекса кардиологического восстановления (литер «Ч») дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры, в помещения вестибюля №35 на 2 этаже, в помещение холла № 33 на 1 этаже не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающимися дверными проемами лифтовых шахт при пожаре.	Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП	01.07.2024	11.06.2021
21.	В корпусе №8 литер «Ч» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия не обеспечивается способом применения средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага: для предотвращения распространения	Предписание от 15.09.2023 № 2308/022-66/111-П/ПВП	01.07.2024	11.06.2021

	продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции (приточной и вытяжной) и кондиционирования не предусмотрены устройства противопожарных нормально открытых клапанов и воздушных затворов.			
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ошкуковская средняя общеобразовательная школа №31, Тугулымский район, с. Ошкуково, ул. Ленина, д. 1*				
1.	Неисправно внутреннее противопожарное водоснабжение. Расход воды на пожаротушение внутреннего противопожарного водопровода не соответствует требованиям пожарной безопасности.	29.11.2022г. №66-028-2022/0152пп/1	01.09.2023	19.11.2021
Курганская область				
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кургана «Гимназия №30», г. Курган, ул. Станционная, д. 26*				
1.	Не обеспечено проведение повторной обработки текстильных (тканевых) покрытий после окончания гарантированного срока действия (два года) огнезащитной обработки (акт от 25.10.2019 № 235).	От 28.10.2021 № 48/1/1	01.05.2022	28.10.2021
2.	Не обеспечено проведение повторной обработки деревянных конструкций крыши здания после окончания гарантированного срока действия (два года) огнезащитной обработки (акт от 25.10.2019 № 235).	От 28.10.2021 № 48/1/1	01.05.2022	28.10.2021
3.	На 2 этаже здания в коридоре, ведущем из спортивного зала к лестничной клетке с северной стороны здания, не обеспечено освещение знака пожарной безопасности (табло «ВЫХОД»), установленного над выходом в лестничную клетку.	От 28.10.2021 № 48/1/1	01.05.2022	28.10.2021
4.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированная в помещениях МАОУ города Кургана «Гимназия №30» и помещениях МБОУ ДО города Кургана «Детская школа искусств №1», не объединена в единую систему всего здания.	От 28.10.2021 № 48/1/1	01.05.2022	28.10.2021
5.	Звуковое давление СОУЭ в помещении спортивного зала на втором этаже здания колебалось в пределах 47-48 dB (A), что не превышало основной уровень шума (40 dB (A)) на 15 dB (A).	От 28.10.2021 № 48/1/1	01.05.2022	28.10.2021
6.	Звуковое давление СОУЭ в помещении спортивного зала на третьем этаже здания не превышало основной уровень шума (40 dB (A)) на 15 dB (A).	От 28.10.2021 № 48/1/1	01.05.2022	28.10.2021
7.	Звуковое давление СОУЭ в помещении спортивного зала на четвертом этаже здания колебалось в пределах 47-49 dB (A), что не превышало основной уровень шума (40 dB (A)) на 15 dB (A).	От 28.10.2021 № 48/1/1	01.05.2022	28.10.2021
8.	Звуковое давление СОУЭ в помещении актового зала на четвертом этаже здания	От 28.10.2021 № 48/1/1	01.05.2022	28.10.2021

	колебалось в пределах 48-49 dB (A), что не превышало основной уровень шума (40 dB (A)) на 15 dB (A).			
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сухринская основная общеобразовательная школа Шадринского района Курганской области», Шадринский район, с. Сухринское, ул. Школьная, д. 23*				
1.	Руководитель организации не организовал работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (прибор приемно-контрольный АУПС), обеспечивающие исправное состояние указанных средств.	От 17.06.2021 №129/1/1	01.05.2022	17.06.2021
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чистопрудненская основная общеобразовательная школа Шадринского района Курганской области», Шадринский район, с. Чистопрудное, ул. Пушкина, д.1*				
1.	Средства обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем (с 2006 года), при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	От 12.05.2021 №90/1/1	01.04.2022	12.05.2021
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	От 12.05.2021 №90/1/1	01.04.2022	12.05.2021
3.	Двери в лестничных клетках не имеют уплотнений в притворах.	От 12.05.2021 №90/1/1	01.04.2022	12.05.2021
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9», г. Шадринск, ул. Октябрьская 70*				
1.	Средства обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) эксплуатируется сверх срока службы с 2006 года, установленного изготовителем, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	От 28.04.2021 №89/1/1	01.04.2022	28.04.2021
	Для покрытия полов в коридорах 2 и 3 этажей применяется материал (линолеум), при этом на объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов.	От 28.04.2021 №89/1/1	01.04.2022	28.04.2021
Томская область				
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр городского округа Стрежевой», г. Стрежевой, 3 мкр., д. 314				
1.	Отсутствует проект, техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей).	19.08.2021 № 24/1/1	15.08.2022	17.09.2020

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа-интернат для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 22 г. Томска, г. Томск, ул. Басандайская, 11/1*				
1.	Отсутствует проектная документация на АПС и СОУЭ.	25.05.2021 № 30/1/1	01.03.2022	25.05.2021
2.	Повсеместно двери эвакуационных выходов имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа..	25.05.2021 № 30/1/1	01.03.2022	25.05.2021
3.	Повсеместно пожарные извещатели установлены не на несущих конструкциях подвесного потолка.	25.05.2021 № 30/1/1	01.03.2022	25.05.2021
4.	Повсеместно допущено горизонтальное и вертикальное расстояние пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	25.05.2021 № 30/1/1	01.03.2022	25.05.2021
5.	В здании спального корпуса эвакуационная наружная открытая лестница расположена менее 1 метра от плоскости оконного проема.	25.05.2021 № 30/1/1	01.03.2022	25.05.2021
6.	Руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).	25.05.2021 № 30/1/1	01.03.2022	25.05.2021
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии, г. Томска, г. Томск, ул. Пирогова,2*				
1.	Отсутствует проектная документация на АПС и СОУЭ.	27.04.2021 № 19/1/1	01.02.2022	27.04.2021
2.	Повсеместно двери эвакуационных выходов имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа.	27.04.2021 № 19/1/1	01.02.2022	27.04.2021
3.	Напольные ковры на путях эвакуации 1 этажа не прикреплены к полу.	27.04.2021 № 19/1/1	01.02.2022	27.04.2021
4.	Под лестничным маршем, ведущим из подвального помещения на улицу, хранится мебель, хозяйственный инвентарь.	27.04.2021 № 19/1/1	01.02.2022	27.04.2021
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска, г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина 27а*				
1.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты.	31.08.2021 № 52/1/1	01.04.2022	31.08.2021
2.	На объекте защиты план эвакуации не соответствует объемно-планировочным решениям.	31.08.2021 № 52/1/1	01.04.2022	31.08.2021
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 51 г. Томска, г. Томск, ул. Карташова, д. 47*				
1.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты.	29.06.2021 № 38/1/1	29.05.2022	29.06.2021
2.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	29.06.2021 № 38/1/1	29.05.2022	29.06.2021
3.	При эксплуатации объекта защиты руководителем организации не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций сцены в актовом зале в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической	29.06.2021 № 38/1/1	29.05.2022	29.06.2021

	документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не хранится на объекте защиты.			
4.	Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	29.06.2021 № 38/1/1	29.05.2022	29.06.2021
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска, г. Томск, ул. Б. Хмельницкого, д. 40*				
1.	Повсеместно запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, ведущих на лестничные клетки, а также на дверях эвакуационных выходов в холле первого этажа здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	31.03.2021 № 9/1/1	10.12.2021	31.03.2021
2.	Пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам и пожарным стволам на 1 и 2 этажах здания (ПК-10, ПК-1).	31.03.2021 № 9/1/1	10.12.2021	31.03.2021
3.	В помещениях: теплового узла, мастерской по обработке дерева, кабинете № 205, огнетушители расположены способом, не исключающим их падение или опрокидывание.	31.03.2021 № 9/1/1	10.12.2021	31.03.2021
4.	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в котором, в том числе, отражается порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.	31.03.2021 № 9/1/1	10.12.2021	31.03.2021
5.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	31.03.2021 № 9/1/1	10.12.2021	31.03.2021
6.	Повсеместно не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, помещений складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.	31.03.2021 № 9/1/1	10.12.2021	31.03.2021
7.	Допускается установка пожарных извещателей не на несущих строительных конструкциях в холле на 2 и 3 этажах здания.	31.03.2021 № 9/1/1	10.12.2021	31.03.2021
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Школьная, д. 18*				
1.	Отсутствует проектная документация на АПС и СОУЭ.	25.05.2021 № 34/1/1	01.03.2022	25.05.2021
2.	Повсеместно двери эвакуационных выходов, имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа	25.05.2021 № 34/1/1	01.03.2022	25.05.2021

	(двери оборудованы замками, которые имеют возможность запираения на ключ).			
3.	На 1 этаже на путях эвакуации допущено устройство ступеней с различной высотой в пределах одного лестничного марша.	25.05.2021 № 34/1/1	01.03.2022	25.05.2021
4.	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	25.05.2021 № 34/1/1	01.03.2022	25.05.2021
5.	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	25.05.2021 № 34/1/1	01.03.2022	25.05.2021
6.	Повсеместно расстояние от потолка до верхней части звуковых и речевых оповещателей составляет менее 150 мм (фактически извещатели установлены вплотную к потолку).	25.05.2021 № 34/1/1	01.03.2022	25.05.2021
7.	Повсеместно допущено горизонтальное и вертикальное расстояние пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	25.05.2021 № 34/1/1	01.03.2022	25.05.2021
8.	В помещении первого этажа допущено смежное расположение нескольких приемно-контрольных приборов на расстоянии менее 50 мм.	25.05.2021 № 34/1/1	01.03.2022	25.05.2021
9.	Повсеместно формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения не осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей (фактически осуществляется при срабатывании одного извещателя).	25.05.2021 № 34/1/1	01.03.2022	25.05.2021
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 56 г. Томска, ул. Кутузова, 7а*				
1.	На объекте защиты не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	30.04.2021 № 18/1/1	01.04.2022	30.04.2021
2.	Точечные пожарные извещатели установлены в помещениях не на несущих строительных конструкциях (на плитах подвесного потолка типа «Армстронг»).	30.04.2021 № 18/1/1	01.04.2022	30.04.2021
3.	В помещениях эксплуатируются пожарные извещатели, расстояние от которых менее 0,5 м до электросветильников.	30.04.2021 № 18/1/1	01.04.2022	30.04.2021
4.	Помещение пищеблока не заблокировано автоматической установкой пожарной сигнализации.	30.04.2021 № 18/1/1	01.04.2022	30.04.2021
5.	Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре. АПС спроектирована и эксплуатируется таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения и пожаротушения осуществляется при срабатывании одного неадресного пожарного извещателя, не удовлетворяющего параметрам Приложения Р, пункта 13.3.3 СП 5.13130.2009.	30.04.2021 № 18/1/1	01.04.2022	30.04.2021
6.	Отсутствует проектная документация на системы противопожарной защиты	30.04.2021 № 18/1/1	01.04.2022	30.04.2021

	(автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).			
7.	Не обеспечено наличие на объекте защиты огнетушителями а именно, в помещениях установлены и эксплуатируются углекислотные огнетушители не имеющие возможность тушения пожаров класса «А» (твердые горючие вещества), при этом согласно Приложения 1 следует применять огнетушители с рангом тушения модельного очага 2А.	30.04.2021 № 18/1/1	01.04.2022	30.04.2021
<b>Пермский край</b>				
<b>МБОУ ООШ №7, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16*</b>				
1.	На 1, 2, 3 этажах длиной более 60м не разделены противопожарными преградами.	Предписание от 16.04.2021 № 27/1/1	30.06.2023	16.04.2021
2.	Высота эвакуационного выхода из пом. 37 менее 1,9м (факт 1,76м).	Предписание от 16.04.2021 № 27/1/1	30.06.2023	16.04.2021
3.	Высота эвакуационного выхода из пом. 36 менее 1,9м (факт 1,76м).	Предписание от 16.04.2021 № 27/1/1	30.06.2023	16.04.2021
4.	Выход из подвала в общую лестничную клетку не отделен противопожарной перегородкой.	Предписание от 16.04.2021 № 27/1/1	30.06.2023	16.04.2021
5.	Снаружи здания (в арке) применены горючие материалы отделки.	Предписание от 16.04.2021 № 27/1/1	30.06.2023	16.04.2021
6.	В подвальном помещении отсутствует система автоматической пожарной сигнализации (АПС).	Предписание от 16.04.2021 № 27/1/1	30.06.2023	16.04.2021
7.	Эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), сверх срока службы, при этом ежегодное проведение испытаний не произведено.	Предписание от 16.04.2021 № 27/1/1	30.06.2023	16.04.2021
<b>МБОУ «Верхнегородковская СОШ», г. Чусовой п. Верхнечусовские городки ул. Мира д.13*</b>				
1.	Эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), сверх срока службы, при этом ежегодное проведение испытаний не произведено.	Предписание от 24.08.2023 № 73/1	02.12.2024	16.04.2021
<b>МБОУ «Верхнегородковская СОШ», г. Чусовой п. Комарихинский, ул. Школьная, д. 1*</b>				
1.	Эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), сверх срока службы, при этом ежегодное проведение испытаний не произведено.	Предписание от 24.08.2023 № 73/1	02.12.2024	16.04.2021

МАОУ «СОШ Тёплая Гора», г. Горнозаводск, рп. Сараны, ул. Кирова, 20*				
1.	Эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), сверх срока службы, при этом ежегодное проведение испытаний не произведено.	Предписание от 09.03.2023 № 11/1	01.03.2024	17.11.2021
МАОУ «СОШ Тёплая Гора», г. Горнозаводск, рп. Средняя Усьва, ул. Школьная, д. 1*				
1.	Эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), сверх срока службы, при этом ежегодное проведение испытаний не произведено.	Предписание от 09.03.2023 № 11/1	01.03.2024	17.11.2021
МБОУ ООШ №1, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 11В*				
1.	Эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), сверх срока службы, при этом ежегодное проведение испытаний не произведено.	Предписание от 11.08.2023 № 14/1	12.08.2024	18.05.2021
МБОУ ООШ №1, г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 99*				
1.	Эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), сверх срока службы, при этом ежегодное проведение испытаний не произведено.	Предписание от 11.08.2023 № 14/1	12.08.2024	18.05.2021
МБОУ ООШ №5, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/3*				
1.	Коридоры длиной более 60 метров не разделены противопожарными перегородками 2-го типа.	Предписание от 18.05.2021 № 38/1/1	01.11.2023	18.05.2021
МАОУ «СОШ» р.п. Пашия, Горнозаводский р-н, п. Пашия, ул. Ленина д.16*				
1.	На первом, втором и третьем этажах двери лестничных клеток не оборудованы уплотнениями в притворах (между дверей имеются сквозные щели).	Предписание от 01.10.2021 № 159/1	30.06.2023	22.12.2020
2.	Световые проемы (окна) в лестничных клетках заложены (третий этаж – помещение № 17, второй этаж).	Предписание от 01.10.2021 № 159/1	30.06.2023	22.12.2020
3.	Не предоставлены документы, подтверждающие проведение испытания ограждения кровли.	Предписание от 01.10.2021 № 159/1	30.06.2023	22.12.2020
4.	Перекрытие пристроенных складских помещений не соответствует степени огнестойкости основного здания (здание 2 степени огнестойкости, перекрытие пристроенных складов – дощаной, не защищенное).	Предписание от 01.10.2021 № 159/1	30.06.2023	22.12.2020

5.	Ширина эвакуационных выходов из здания наружу в свету не соответствует 1,2м. (фактически от 0,81 до 1,04м.).	Предписание от 01.10.2021 № 159/1	30.06.2023	22.12.2020
6.	На первом этаже высота горизонтального участка пути эвакуации из лестничной клетки (помещение № 14) в пристроенное здание в свету менее 2м. (фактически 1,84м., 1,84м. и 1,96м.).	Предписание от 01.10.2021 № 159/1	30.06.2023	22.12.2020
7.	На первом этаже высота эвакуационного выхода в свету (из помещения № 9 в помещение № 10) менее 2м. (фактически 1,97м.), с первого этажа здания отсутствует второй эвакуационный выход.	Предписание от 01.10.2021 № 159/1	30.06.2023	22.12.2020
8.	Высота эвакуационных выходов из помещений менее 1,9м. (фактически 1,72-1,75м.) (первый этаж помещение № 25, 26.	Предписание от 01.10.2021 № 159/1	30.06.2023	22.12.2020
9.	В здании второй степени огнестойкости металлические косоуры лестничных маршей и площадок, не соответствуют пределу огнестойкости R 45 (не подвергнуты огнезащитной обработке).	Предписание от 01.10.2021 № 159/1	30.06.2023	22.12.2020
10.	Для выхода на чердак здания противопожарные люки не соответствуют размерам 0,6x0,8м. (фактически 0,6x0,6м.).	Предписание от 01.10.2021 № 159/1	30.06.2023	22.12.2020
11.	В лестничных клетках пожарные шкафы установлены на высоте более 1,35м. (фактически 1,75-1,83м.).	Предписание от 01.10.2021 № 159/1	30.06.2023	22.12.2020
12.	На третьем этаже для отделки потолка на пути эвакуации (общий коридор № 1) применены материалы с неизвестными показателями по пожарной опасности (термоплита).	Предписание от 01.10.2021 № 159/1	30.06.2023	22.12.2020
13.	Все пожарные шкафы, расположенные в лестничных клетках, выступают из плоскости стен.	Предписание от 01.10.2021 № 159/1	30.06.2023	22.12.2020
МКОУ «Богородская СОШ», Октябрьский район, п. Зуевский, ул. Ленина, д. 3*				
1.	Руководитель организации не разработал и не утвердил регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы автоматической пожарной сигнализации).	Предписание от 22.10.2021 № 74/1	18.09.2023	20.11.2021
2.	Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций (перекрытие крыши).	Предписание от 22.10.2021 № 74/1	18.09.2023	20.11.2021
3.	При истечении срока эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.	Предписание от 22.10.2021 № 74/1	18.09.2023	20.11.2021
4.	Отсутствуют указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения.	Предписание от 22.10.2021 № 74/1	18.09.2023	20.11.2021

5.	Не представлены подтверждающие документы об обеспечении требуемого расхода воды на нужды пожаротушения из расчета 10 л/с.	Предписание от 22.10.2021 № 74/1	18.09.2023	20.11.2021
6.	Руководитель организации не разработал и не утвердил регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы автоматической пожарной сигнализации).	Предписание от 22.10.2021 № 74/1	18.09.2023	20.11.2021
Октябрьский район, с. Богородск, ул. Школьная, 14*				
1.	Руководитель организации не разработал и не утвердил регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы автоматической пожарной сигнализации).	Предписание от 22.10.2021 № 73/1	18.09.2023	20.11.2021
2.	Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций (перекрытие крыши).	Предписание от 22.10.2021 № 73/1	18.09.2023	20.11.2021
3.	Автоматическая пожарная сигнализация смонтирована не в соответствии с проектной документацией.	Предписание от 22.10.2021 № 73/1	18.09.2023	20.11.2021
4.	При эксплуатации системы противопожарной защиты не соблюдаются проектные решения (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре смонтирована не по проекту).	Предписание от 22.10.2021 № 73/1	18.09.2023	20.11.2021
МБОУ «Октябрьская СОШ № 1», Октябрьский район, д. Большой Сарс, ул. Садовая, д. 7*				
1.	При истечении срока эксплуатации автоматической пожарной сигнализации руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы автоматической пожарной сигнализации (кроме автоматической пожарной сигнализации в спортивном зале).	Предписание от 13.12.2021 № 98/1	17.12.2023	13.12.2021
2.	При истечении срока эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.	Предписание от 13.12.2021 № 98/1	17.12.2023	13.12.2021
3.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	Предписание от 13.12.2021 № 98/1	17.12.2023	13.12.2021
4.	В месте размещения прибора управления ПС (на посту охраны), отсутствует аварийное освещение.	Предписание от 13.12.2021 № 98/1	17.12.2023	13.12.2021
5.	В спортзале, где имеется опасность механического повреждения пожарных извещателей не предусмотрена защитная	Предписание от 13.12.2021 № 98/1	17.12.2023	13.12.2021

	конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.			
МБОУ «Октябрьская СОШ № 1», Октябрьский район, р.п. Октябрьский ул. Школьная, д. 13*				
1.	При истечении срока эксплуатации автоматической пожарной сигнализации руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы автоматической пожарной сигнализации (кроме автоматической пожарной сигнализации в спортивном зале).	Предписание от 13.12.2021 № 97/1	17.12.2023	13.12.2021
2.	При истечении срока эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.	Предписание от 13.12.2021 № 97/1	17.12.2023	13.12.2021
3.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	Предписание от 13.12.2021 № 97/1	17.12.2023	13.12.2021
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сарсинская средняя общеобразовательная школа имени А.М. Карпова» Октябрьский район, р.п.Сарс, ул. Микрорайон, д. 15*				
1.	При истечении срока эксплуатации автоматической пожарной сигнализации руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы автоматической пожарной сигнализации.	Предписание от 27.10.2021 № 80/1-2	02.10.2023	27.10.2021
2.	При истечении срока эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.	Предписание от 27.10.2021 № 80/1-2	02.10.2023	27.10.2021
3.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	Предписание от 27.10.2021 № 80/1-2	02.10.2023	27.10.2021
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сарсинская средняя общеобразовательная школа имени А.М. Карпова», Октябрьский район, д. Редькино, ул. Жданова, д. 13*				
1.	При истечении срока эксплуатации автоматической пожарной сигнализации руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы автоматической пожарной сигнализации.	Предписание от 27.10.2021 № 81/1-2	02.10.2023	27.10.2021
2.	При истечении срока эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре руководитель организации не принял	Предписание от 27.10.2021 № 81/1-2	02.10.2023	27.10.2021

	меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре			
3.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	Предписание от 27.10.2021 № 81/1-2	02.10.2023	27.10.2021
МКОУ Русско-Сарсинская СОШ Октябрьский район, с. Русский Сарс, ул. Зимина, д. 16*				
1.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением для целей пожаротушения.	Предписание от 26.10.2021 № 77/1-3	02.10.2023	26.10.2021
МКОУ Русско-Сарсинская СОШ Октябрьский район, с. Леун, ул. Школьная, д. 8*				
1.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением для целей пожаротушения.	Предписание от 26.10.2021 № 79/1-3	02.10.2023	26.10.2021
МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» Октябрьский район, р.п. Октябрьский ул. Газовиков, д. 8*				
1.	При истечении срока эксплуатации автоматической пожарной сигнализации руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы автоматической пожарной сигнализации (кроме автоматической пожарной сигнализации коридора 1 и 2 этажа, приемно-контрольного прибора АПС).	Предписание от 13.12.2021 № 96/1	27.11.2023	13.12.2021
2.	При истечении срока эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре руководитель организации не принял меры к выводу ее составных частей из эксплуатации, их списанию, а также не принял меры по созданию новой системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (кроме прибора управления оповещением).	Предписание от 13.12.2021 № 96/1	27.11.2023	13.12.2021
3.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (система автоматической пожарной сигнализации), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Предписание от 13.12.2021 № 96/1	27.11.2023	13.12.2021
4.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (система оповещения и управления эвакуацией), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Предписание от 13.12.2021 № 96/1	27.11.2023	13.12.2021
5.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	Предписание от 13.12.2021 № 96/1	27.11.2023	13.12.2021
6.	В помещении спортивного зала неверно выбран тип пожарных извещателей на основе преобладающей горючей нагрузки (выбраны извещатели пламени, вместо дымовых извещателей).	Предписание от 13.12.2021 № 96/1	27.11.2023	13.12.2021

МБОУ Тюшевская СОШ Октябрьский район, п. Тюш, ул. Северная, д. 14*				
1.	На объекте защиты не хранится техническая документация (паспорта, сертификаты, протоколы испытаний, эксплуатационная документация др.) на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (технические средства системы пожарной сигнализации) – указанные документы не представлены.	Предписание от 09.03.2023 № 3/1 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного предписания от 2021)	31.10.2023	09.03.2023
2.	На объекте защиты не хранится техническая документация (паспорта, сертификаты, протоколы испытаний, эксплуатационная документация др.) на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (технические средства системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) – указанные документы не представлены.	Предписание от 09.03.2023 № 3/1 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного предписания от 2021)	31.10.2023	09.03.2023
3.	Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (техническая документация отсутствует).	Предписание от 09.03.2023 № 3/1 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного предписания от 2021)	31.10.2023	09.03.2023
4.	Допущено проведение изменений, связанных с устройством системы противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности (в помещениях коридора 1 этажа, кабинетов № 5, 6, 7 на первом этаже, книгохранилище на 2 этаже, помещения кабинета учительской на 2 этаже, помещения раздевалки на 1 этаже, помещений лыжной базы и гимнастического зала (помещения, поименованные в пунктах 26-35 предписания от 14.09.2021 № 63/1) произведен монтаж системы пожарной сигнализации без разработки проектной, в том числе рабочей, исполнительной документации).	Предписание от 09.03.2023 № 3/1 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного предписания от 2021)	31.10.2023	09.03.2023
5.	В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 система пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре (при нажатии кнопки извещателя пожарного ручного в помещении коридора первого этажа возле выхода, сигнал о пожаре не поступил на пульт пожарной части, система	Предписание от 09.03.2023 № 3/1 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного предписания от 2021)	31.10.2023	09.03.2023

	оповещения и управления эвакуацией людей не включилась, при этом корпус пожарного извещателя отсоединился).			
МКОУ Ишимовская ООШ (здание школы) Октябрьский район, с. Ишимово, ул. Школьная, д. 2*				
1.	На объекте отсутствует декларация пожарной безопасности.	Предписание от 10.03.2022 № 40/1-1 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного предписания от 2021)	31.10.2023	10.03.2022
2.	Не проведен внеплановый инструктаж при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организации (введение Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806).	Предписание от 10.03.2022 № 40/1-1 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного предписания от 2021)	31.10.2023	10.03.2022
3.	На объекте отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Предписание от 10.03.2022 № 40/1-1 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного предписания от 2021)	31.10.2023	10.03.2022
4.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях, ведущих со второго этажа в лестничную клетку, ближнюю к посту охраны приспособлений для самозакрывания.	Предписание от 10.03.2022 № 40/1-1 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного предписания от 2021)	31.10.2023	10.03.2022
МБОУ Уинская СОШ, Уинский район, с. Уинское, ул. Светлая, д. 30*				
1.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (система автоматической пожарной сигнализации), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Предписание от 11.03.2022 № 47/1-2 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного предписания от 2021)	31.10.2023	11.03.2022
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (система оповещения и управления эвакуацией), в том числе технические средства, функционирующие в	Предписание от 11.03.2022 № 47/1-2 (предписание выдано по факту невыполнения ранее выданного	31.10.2023	11.03.2022

	составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	предписания от 2021)		
Калининградская область				
МБОУ СОШ г. Багратионовск, г. Багратионовск, ул. Пограничная, 68*				
1.	Ширина марша эвакуационной лестницы в здании составляет менее 1,35 м, а именно от 1,05 м до 1,09 м, ступени лестницы различной высоты.	от 16.02.2023 № №39-5-2023/0015пп	01.09.2023	02.07.2021
2.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	от 16.02.2023 № №39-5-2023/0015пп	01.09.2023	02.07.2021
3.	Дверь эвакуационного выхода, ведущая в лестничную клетку открывается не по направлению выхода из здания. Количество подъемов наружной лестницы 3 го типа- 22, что более требуемого 16-18, расстояние от наружной лестницы 3 го типа до оконного проема менее 1 м.	от 16.02.2023 № №39-5-2023/0015пп	01.09.2023	02.07.2021
МБОУ СОШ п. Южный, Багратионовский р-н, п. Южный, д. 57*				
1.	Класс пожарной опасности стены (пластиковые перегородки в отсеке классов от начальной школы к спортзалу) выше, чем КМ1, а именно КМ 5.	От 27.05.2022 245/1	17.04.2023	27.09.2019
2.	Двери эвакуационных выходов из актового зала расположены не рассредоточено.	От 27.05.2022 245/1	17.04.2023	27.09.2019
3.	Ширина эвакуационных выходов из помещения столовой и в лестничном марше из отсека младших классов составляет 0,84 м, что менее 1,2 м.	От 27.05.2022 245/1	17.04.2023	27.09.2019
4.	Дверь эвакуационного выхода из помещения спортивного зала открывается не по направлению движения эвакуации.	От 27.05.2022 245/1	17.04.2023	27.09.2019
МБОУ СОШ п. Нивенское, Багратионовский р-н, п. Владимирово, пер. Школьный, д. 8*				
1.	Двери, ведущие на лестничные клетки, находящиеся на пути эвакуации (первый этаж) открываются не по направлению выхода из здания.	От 06.08.2021 № 49/1/1	01.08.2022	06.08.2021
2.	Ширина эвакуационного выхода из помещения столовой менее, чем 1.2м, а именно 0.88.	От 06.08.2021 № 49/1/1	01.08.2022	06.08.2021
МБОУ СОШ п. Корнево, Багратионовский р-н, п. Корнево, ул. Школьная, д. 5*				
1.	Этажи обоих зданий школы не отделены друг от друга.	от 16.03.2023 № 2303/5-39/4-В/РИП	01.10.2023	09.04.2021
2.	Лестничные клетки не имеют дверей с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	от 16.03.2023 № 2303/5-39/4-В/РИП	01.10.2023	09.04.2021
3.	Ширина выхода с третьего этажа основного здания школы (0,63) и ширина выхода со второго этажа второго здания школы (0,77) менее нормируемого (1,2).	от 16.03.2023 № 2303/5-39/4-В/РИП	01.10.2023	09.04.2021
МБОУ СОШ п. Пятидорожное, Багратионовский р-н, п. Пятидорожное, ул. Советская, д. 13А*				

1.	На объекте отсутствует эвакуационное освещение.	От 04.12.2020 № 52/1/1	15.07.2021	04.12.2020
2.	Отсутствует акт проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией людей при пожаре.	От 04.12.2020 № 52/1/1	15.07.2021	04.12.2020
3.	АУПС находится в неработоспособном состоянии.	От 04.12.2020 № 52/1/1	15.07.2021	04.12.2020
МБОУ СОШ п. Пятидорожное, Багратионовский р-н, п. Ново-Московское, ул. Школьная, д. 1*				
1.	Ширина лестничного марша здания составляет 1,05 м, что менее 1,2 м.	От 04.12.2020 № 54/1/1	15.07.2021	04.12.2020
2.	Ширина эвакуационного выхода из здания составляет 0,8 м, что менее 1,2 м.	От 04.12.2020 № 54/1/1	15.07.2021	04.12.2020
3.	Двери выходов из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. АУПС и СОУЭ не проверены на работоспособность.	От 04.12.2020 № 54/1/1	15.07.2021	04.12.2020
МБОУ СОШ Мамоново, г. Мамоново, ул. Калининградское шоссе, д.5*				
1.	Ширина путей эвакуации на первом этаже здания с учетом открытой двери менее 1,2 м., а именно 0,7 м.	От 31.03.2021 № 12/1/1	01.09.2021	31.03.2021
	Ширина эвакуационных выходов под центральным лестничным маршем менее 1,2 м., а именно 0,8м.	От 31.03.2021 № 12/1/1	01.09.2021	31.03.2021
ГБУ ОО «Багратионовская общеобразовательная школа интернат №5», г. Багратионовск, ул. Калининградская, д. 20*				
1.	Ширина путей эвакуации с лестничной клетки менее 1,2 м, а именно 0,78 м.	От 02.04.2021 № 13/1/1	01.02.2022	02.04.2021
2.	На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	От 02.04.2021 № 13/1/1	01.02.2022	02.04.2021
3.	В помещении класса № 1 (зал информатики) отсутствует система пожарной сигнализации.	От 02.04.2021 № 13/1/1	01.02.2022	02.04.2021
Архангельская область				
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Архангельская средняя школа Соловецких юнг», г. Архангельск, ул. Галушина, д. 25, корп. 1*				
1.	Провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложены не в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время для отказа работы соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре превышает время эвакуации людей из здания.	№ 494/1 от 23.11.2021	01.03.2023	23.11.2021
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 4», г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 20*				
1.	Наружные лестницы эвакуационных выходов (крыльца), находятся в неисправном состоянии, а именно: нарушена целостность ступеней (эвакуационного выхода №1-2, разведальки, пищеблока); ступени лестниц находятся на разной высоте (по факту высота ступеней выхода №1-2 – 13 см., 20 см., 22 см.;	№ 369/1 от 20.08.2021	30.11.2022	20.08.2021

	выхода из помещений раздевалки – 9 см., 14 см., 17 см., 54 см.; выхода из помещений пищеблока – 14 см., 12 см., 43 см.			
Вологодская область				
МОУ «Малечкинская школа», Череповецкий район, п. Малечкино, ул. Молодежная, д. 16 А*				
1.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	Предписание № 10/1 от 01.03.2022	01.12.2023	10.02.2021
2.	В здании и сооружении на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	Предписание № 10/1 от 01.03.2022	01.12.2023	10.02.2021
3.	Люк выхода с лестничной клетки на кровлю, выполнен не противопожарным.	Предписание № 10/1 от 01.03.2022	01.12.2023	10.02.2021
4.	Ширина запасного эвакуационного выхода из здания, помещения обеденного зала для количества посетителей 144 сидячих мест, выполнена менее 1,2 м.	Предписание № 10/1 от 01.03.2022	01.12.2023	10.02.2021
5.	Высота запасного эвакуационного выхода из здания, помещения обеденного зала для количества посетителей 144 сидячих мест, выполнена менее 1,9 м.	Предписание № 10/1 от 01.03.2022	01.12.2023	10.02.2021
6.	Высота запасного эвакуационного выхода из горячего цеха, предназначенного для работников столовой, выполнен менее 1,9 м.	Предписание № 10/1 от 01.03.2022	01.12.2023	10.02.2021
7.	Дверь помещения библиотеки категории ВЗ, выполнена не противопожарной с нормированным пределом огнестойкости.	Предписание № 10/1 от 01.03.2022	01.12.2023	10.02.2021
МОУ «Нелазская школа», Череповецкий район, д. Шулма, ул. Школьная, д. 7*				
1.	В здании и сооружении на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	Предписание № 50/1 от 14.03.2022	06.03.2023	29.03.2021
МОУ «Судская школа № 2», Череповецкий район, п. Суда, ул. Сазонова, д. 7 А*				
1.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	Предписание № 11/1 от 21.02.2022	01.12.2023	10.02.2021
2.	В здании и сооружении на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	Предписание № 11/1 от 21.02.2022	01.12.2023	10.02.2021
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. А.А. Потапова», г. Череповец, пр. Строителей, д. 116*				
1.	В здании школы на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	от 14.06.2023 № 2306/004-35/124-В/ПИВ	03.04.2024	20.03.2020

2.	Допущено в помещении столовой с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.	от 14.06.2023 № 2306/004-35/124-В/ПИВ	03.04.2024	20.03.2020
3.	Дверь помещения столярной мастерской, выполнена с ненормируемым пределом огнестойкости (по факту деревянная).	от 14.06.2023 № 2306/004-35/124-В/ПИВ	03.04.2024	20.03.2020
4.	Люки выходов на кровлю выполнены с пределом огнестойкости ниже 3-го типа.	от 14.06.2023 № 2306/004-35/124-В/ПИВ	03.04.2024	20.03.2020
МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35», г. Череповец, ул. Верещагина, д. 5*				
1.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	от 01.02.2022 № 15/1	15.04.2023	09.02.2021
2.	Выходы с лестничных клеток на чердак не выполнены в виде противопожарных дверей 2-го типа.	от 01.02.2022 № 15/1	15.04.2023	09.02.2021
3.	На путях эвакуации допущена горючая отделка полов (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (декоративно-отделочные и облицовочные материалы на путях эвакуации не соответствуют требованиям пожарной безопасности к применению строительных, отделочных материалов для покрытия полов КМ2 (коридор третьего этажа).	от 01.02.2022 № 15/1	15.04.2023	09.02.2021
4.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	от 01.02.2022 № 15/1	15.04.2023	09.02.2021
5.	Вход в подвал (правое, левое крыло) не выделен противопожарной дверью.	от 01.02.2022 № 15/1	15.04.2023	09.02.2021
6.	Внутренний противопожарный водопровод не соответствует требованиям (струя с минимальным расходом воды менее 2,5 л/с, по факту 1,5 л/с).	от 01.02.2022 № 15/1	15.04.2023	09.02.2021
7.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука 75 дБА.	от 01.02.2022 № 15/1	15.04.2023	09.02.2021
Иркутская область				
МБОУ «Гимназия №1», г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 21*				
1.	Допущено проведение ремонта АПС и СОУЭ без проектной документации.	2308/2-38/202 от 24.08.2023	01.03.2024	21.08.2021
МБОУ СОШ №5, г. Усолье-Сибирское, пр-т Космонавтов*				
1.	Допущено снятие дверей предусмотренных проектной документацией.	2308/2-38/183 от 31.08.2023	01.08.2024	21.08.2021
2.	Не предусмотрено автоматическое выключение при пожаре систем общеобменной вентиляции.	2308/2-38/183 от 31.08.2023	01.08.2024	21.08.2021
МАОУ «СОШ 12», г. Усть-Илимск, ул. Дружбы и Народов, д. 38*				
1.	Освещение выполнено не в соответствии с конструкцией.	206/1 от 15.10.2021	01.10.22	15.10.2021
МКОУ Новотрёминская СОШ, Тайшетский р-н, п. Новотрёмно, ул. Зелёная, д. 13*				
1.	Допускается эксплуатация системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией	134/1 от 17.08.2023	01.08.2024	29.07.2021

	людей при пожаре сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком).			
МКОУ Квитокская СОШ № 1, Тайшетский р-н, рп. Квиток, ул. Лобанова, д. 25*				
1.	Допускается эксплуатация системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком).	105/1 от 08.12.2022	01.08.24 (с учетом решения о переносе срока)	08.12.2022
2.	Отсутствует проектная документация на АПС и СОУЭ.	105/1 от 08.12.2022	01.08.24 (с учетом решения о переносе срока)	08.12.2022
СКОУ Джогинская СОШ, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Школьная, д. 16*				
1.	Допускается эксплуатация системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком).	133/1 от 17.08.2023	01.08.2024	29.07.2021
2.	СОУЭ находится в неработоспособном состоянии.	133/1 от 17.08.2023	01.08.2024	29.07.2021
МОУ СОШ № 85 имени Героя Советского Союза Н.Д. Пахотищева г. Тайшета, г. Тайшет, ул. Шевченко, д. 1*				
1.	Ограждение на крыше не прошло испытание.	2308/000- 38/98 от 18.08.2023	01.07.2024	25.06.2021
2.	АПС выполняет свои защитные функции не в полном объеме в виду срока эксплуатации более 10 лет.	2308/000- 38/98 от 18.08.2023	01.07.2024	25.06.2021
3.	Помещение актового зала не обеспечено АПС.	2308/000- 38/98 от 18.08.2023	01.07.2024	25.06.2021
4.	Помещение актового зала не обеспечено СОУЭ.	2308/000- 38/98 от 18.08.2023	01.07.2024	25.06.2021
5.	Из помещения актового зала допускается устройство горючих материалов.	2308/000- 38/98 от 18.08.2023	01.07.2024	25.06.2021
6.	Не хранятся техническая документация на используемые отделочные материалы.	2308/000- 38/98 от 18.08.2023	01.07.2024	25.06.2021
7.	Допускается размещение дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м средняя школа (кабинет директора, приемная, лаборантская кабинета №18, кабинет №24, кабинет №21, лаборантская кабинета №11, лаборантская кабинета 12 и сам кабинет, 3-й этаж коридор, кабинет №3, кабинет №5, 2-й этаж коридор, кабинет №10, бытовые помещения спортзала, помещения пищеблока, подсобное помещение бойлерной, кабинет №19), начальная школа (кабинет №25, помещение	2308/000- 38/98 от 18.08.2023	01.07.2024	25.06.2021

	электрощитовой, кабинет №102, коридор второго этажа, коридор третьего этажа, кабинет №304, кабинет №303, учебные классы психолога логопеда, 2-й этаж кабинет педагогического состава).			
8.	Дверь на путях эвакуации открывается не по направлению (второй эвакуационный выход).	2308/000-38/98 от 18.08.2023	01.07.2024	25.06.2021
9.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы (ВППВ) правообладатель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств защиты.	2308/000-38/98 от 18.08.2023	01.07.2024	25.06.2021
<b>МБОУ СОШ № 2, г. Усолъе-Сибирское, Фестивальный, д. 11*</b>				
1.	В помещении подвала не предусмотрено СОУЭ.	2308/2-38/180 от 31.08.2023	01.02.2024	16.08.2021
2.	Не организованы работы по ремонту АПС и СОУЭ.	2308/2-38/180 от 31.08.2023	01.02.2024	16.08.2021
<b>МБОУ СОШ № 6, г. Усолъе-Сибирское, ул. Коростова, д. 35*</b>				
1.	Монтаж АПС и СОУЭ не в соответствии с проектной документацией.	2308/2-38/181 от 31.08.2023	01.02.2024	01.03.2023
2.	Не обеспечено соблюдение проектных решений в части количества, размеров и объемн планировочных решений путей эвакуации и выходов.	2308/2-38/183 от 31.08.2023	01.02.2024	01.03.2023
3.	Допущено размещение предметов на путях эвакуации.	2308/2-38/183 от 31.08.2023	01.02.2024	01.03.2023
4.	Не обеспечено размещение огнетушителей на видных местах.	2308/2-38/183 от 31.08.2023	01.02.2024	01.03.2023
5.	Не обеспечено проверок в соответствии с документацией огнезадерживающих клапанах воздуховодах.	2308/2-38/183 от 31.08.2023	01.02.2024	01.03.2023
6.	Не обеспечено не реже 1 раза в год работ по очистке вентиляционных камер.	2308/2-38/183 от 31.08.2023	01.02.2024	01.03.2023
7.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	2308/2-38/183 от 31.08.2023	01.02.2024	01.03.2023
8.	Не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, не утверждены программы.	2308/2-38/183 от 31.08.2023	01.02.2024	01.03.2023
9.	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности.	2308/2-38/183 от 31.08.2023	01.02.2024	01.03.2023
<b>МБОУ «ООШ №8 им Разгуляева, г. Усолъе-Сибирское, ул. Крупской, д. 37*</b>				
1.	АПС и СОУЭ не соответствует проектной документации.	2308/2-38/227 от 31.08.2023	01.02.2024	17.05.2021
<b>МБОУ Гимназия № 9, г. Усолъе-Сибирское, ул. Интернациональная, д. 81*</b>				
1.	АПС и СОУЭ не соответствует проектной документации.	2308/2-38/170 от 31.08.2023	28.09.2023	26.05.2021
2.	Оконные проемы подвального помещения, являющиеся аварийным выходом, заложены кирпичом.	2308/2-38/170 от 31.08.2023	28.09.2023	26.05.2021

Ярославская область				
Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 6, г. Углич, ул. Кирова, д. 83*				
1.	Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности вертикальную наружную пожарную лестницу (на стене спортзала).	Предписание от 27.08.2021 № 61/1/1	01.07.2022	11.10.2021
2.	Оборудовать проходы и лестницы здания, служащие для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, аварийным эвакуационным освещением.	Предписание от 27.08.2021 № 61/1/1	01.07.2022	11.10.2021
Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 8, г. Углич, мкрн Мирный, д. 31*				
1.	Обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.	Предписание от 11.03.2022 № 19/3	01.03.2023	16.03.2021
2.	Оборудовать помещения № 83, 84, 85 по тех.паспорту (бывшие холодильные камеры) на пищеблоке системой автоматической пожарной сигнализации (используются как кладовые).	Предписание от 11.03.2022 № 19/3	01.03.2023	16.03.2021
3.	Оборудовать помещение № 36 по тех.паспорту на 3 этаже системой автоматической пожарной сигнализации.	Предписание от 11.03.2022 № 19/3	01.03.2023	16.03.2021
Муниципальное общеобразовательное учреждение Отрадновская средняя общеобразовательная школа, Угличский район, п. Отрадный*				
1.	Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности вертикальную пожарную лестницу № 1.	Предписание от 03.09.2021 № 75/1/1	01.08.2022	10.5.2021
2.	Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности вертикальную пожарную лестницу № 2.	Предписание от 03.09.2021 № 75/1/1	01.08.2022	10.5.2021
3.	Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности маршевую пожарную лестницу (западная сторона).	Предписание от 03.09.2021 № 75/1/1	01.08.2022	10.5.2021
4.	Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности маршевую пожарную лестницу (восточная сторона).	Предписание от 03.09.2021 № 75/1/1	01.08.2022	10.5.2021
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4, г. Углич, Ярославское шоссе, д. 10а*				
1.	Оборудовать проходы и лестницы здания, служащие для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, аварийным эвакуационным освещением.	Предписание от 02.09.2021 № 68/1/1	01.07.2022	19.02.2021
2.	Провести капитальный ремонт шлейфов автоматической пожарной сигнализации в связи с изношенностью изоляции (сопротивление изоляции 0,4 МОм, при наименьшем допустимом значении 0,5 МОм).	Предписание от 02.09.2021 № 68/1/1	01.07.2022	19.02.2021
Муниципальное общеобразовательное учреждение Дивногорская основная общеобразовательная школа, Угличский район, с. Дивная Гора*				
1.	Чердачные помещения зданий школы, относящиеся к классу функциональной пожарной опасности Ф4.1, здания детского сада,	Предписание от 22.10.2021 № 102/1	01.10.2022	22.10.2021

	относящиеся к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1 оборудовать системой пожарной сигнализации.			
2.	Вывести сигналы о срабатывании АУПС с приемно-контрольных приборов АУПС, установленных в зданиях спортивного зала и детского сада в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.	Предписание от 22.10.2021 № 102/1	01.10.2022	22.10.2021
Муниципальное общеобразовательное учреждение Воскресенская основная общеобразовательная школа, Угличский район, д. Ново, ул. Центральная, д. 25*				
1.	Установить дверь пищеблока, ведущую в общий коридор, в соответствии с требованиями пожарной безопасности (дверь должна иметь предел огнестойкости не ниже EI 30).	Предписание от 27.09.2021	19.09.2022	27.09.2021
2.	Произвести замену системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).	Предписание от 27.09.2021	19.09.2022	27.09.2021
Муниципальное общеобразовательное учреждение Угличский физико-математический лицей, Угличский район, город Углич, ул. З.Золотовой, д. 62А*				
3.	Оборудовать проходы и лестницы здания, служащие для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, аварийным эвакуационным освещением.	Предписание от 14.10.2021 № 67/3	01.11.2022	10.04.2021
Муниципальное общеобразовательное учреждение Покровская основная общеобразовательная школа, Угличский район, с. Покровское, ул. Строителей, д. 16*				
1.	Разместить ручные пожарные извещатели ИПР в коридорах школы на высоте не менее 1,5 м.	Предписание от 09.02.2022 г. № 10/3	01.02.2023.	19.02.2021.
2.	Обеспечить одновременную работу системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) во всех помещениях школы и дошкольной группы с постоянным или временным пребыванием людей.	Предписание от 09.02.2022 г. № 10/3	01.02.2023	19.02.2021
3.	Обеспечить формирование сигналов на управление в автоматическом режиме СОУЭ при срабатывании не менее 2-х дымовых пожарных извещателей.	Предписание от 09.02.2022 г. № 10/3	01.02.2023	19.02.2021
4.	Выполнить соединительные линии СОУЭ в помещениях дошкольной группы кабелем с типом исполнения FRLSLTx или FRHFLTx.	Предписание от 09.02.2022 г. № 10/3	01.02.2023	19.02.2021
5.	Обеспечить получение сигнала «Неисправность» на приборе приемноконтрольном пожарном (ППКП) при имитации обрыва и короткого замыкания соединительных линий АУПС.	Предписание от 09.02.2022 г. № 10/3	01.02.2023	19.02.2021
6.	Установить дверь в электрощитовую с пределом огнестойкости не ниже EI 30.	Предписание от 09.02.2022 г. № 10/3	01.02.2023	19.02.2021
7.	Установить двери пищеблока, ведущие в общий коридор, с пределом огнестойкости не ниже EI 30.	Предписание от 09.02.2022 г. № 10/3	01.02.2023	19.02.2021

8.	Оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации помещение гладильной (помещение № 54 по тех. паспорту) и сушильной для белья (помещение № 56 по тех. паспорту), кладовую у кабинета географии (помещение № 14 по тех. паспорту), кладовую завхоза и бытовые помещения для тех. служащих.	Предписание от 09.02.2022 г. № 10/3	01.02.2023	19.02.2021
9.	Обеспечить необходимый уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещении мастерской.	Предписание от 09.02.2022 г. № 10/3	01.02.2023	19.02.2021
Муниципальное образовательное учреждение Благовещенская средняя общеобразовательная школа д. Борисовское, ул. Молодежная, д. 6*				
1.	Выполнить капитальный ремонт шлейфов автоматической пожарной сигнализации.	Предписание от № 125/1 от 03.12.2021	01.12.2022 г	12.04.2021
Муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная общеобразовательная школа Большесельского муниципального района д. Миглино, ул. Мира д. 1а*				
1.	Установить дверь в противопожарной перегородке.	Предписание от 17.12.2021 № 126/1	06.02.2023 г.	19.03.2021
2.	Выполнить капитальный ремонт шлейфов автоматической пожарной сигнализации.	Предписание от 17.12.2021 № 126/1	06.02.2023 г.	19.03.2021
Муниципальное общеобразовательное учреждение Высоковской основной общеобразовательной школы Большесельского муниципального района д. Высоково, ул. Центральная д. 21*				
1.	Выполнить капитальный ремонт шлейфов автоматической пожарной сигнализации.	Предписание от 13.12.2021 № 124/1	20.12.2022	27.04.2021
2.	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени 63-го Угличского пехотного полка, 152612, Ярославская обл., город Углич, район Угличский, шоссе Ленинское, 1а*			
3.	Оборудовать проходы и лестницы здания, служащие для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, аварийным эвакуационным освещением.	Предписание от 27.08.2021 № 66/1/1	01.07.2022	10.04.2021
<b>Санкт-Петербург</b>				
ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга, ул. Токарева, д. 20, лит. А*				
1.	Ширина эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу в свету из кабинета № 1 старшей школы, расположенного на 1-м этаже здания, составляет менее 0.8 м (фактически 0.7 м).	35-1-177/1 (78-012-2022/0143пп) от 15.11.2022	01.11.2023	30.10.2020
2.	Ширина эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу в свету из помещения музея, расположенного на 1-м этаже здания, составляет менее 0.8 м (фактически 0.7 м).	35-1-177/1 (78-012-2022/0143пп) от 15.11.2022	01.11.2023	30.10.2020
3.	Ширина эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу в свету из подвала старшей школы, составляет менее 0.8 м (фактически 0.7 м).	35-1-177/1 (78-012-2022/0143пп) от 15.11.2022	01.11.2023	30.10.2020
4.	Ширина эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу в свету из подвала младшей школы, составляет менее 0.8 м (фактически 0.7 м).	35-1-177/1 (78-012-2022/0143пп) от 15.11.2022	01.11.2023	30.10.2020

5.	Не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами при высоте лестниц более 45 см. (фактически высота ограждений составляет 0,9 м).	35-1-177/1 (78-012-2022/0143пп) от 15.11.2022	01.11.2023	30.10.2020
ГБОУ СОШ № 545 Санкт-Петербурга, г. Сестрорецк, ул. Ново-Гагаринская, д. 39, корп. 2*				
1.	Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 58 в ч.п. 3 пом. 1-Н согласно предоставленному техническому паспорту объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.7м).	35-1-329/1/1 от 27.08.2021	01.03.2023	26.02.2021
2.	Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 58 в ч.п. 61 пом. 1-Н согласно предоставленному техническому паспорту объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.62м).	35-1-329/1/1 от 27.08.2021	01.03.2023	26.02.2021
3.	Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 51 в ч.п. 3 пом. 1-Н согласно предоставленному техническому паспорту объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.7м).	35-1-329/1/1 от 27.08.2021	01.03.2023	26.02.2021
4.	При одностороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор, ширина пути эвакуации не соответствует нормативному значению (фактически 0,46 метра) (ч.п. 31 пом. 1-Н согласно предоставленному техническому паспорту объекта).	35-1-329/1/1 от 27.08.2021	01.03.2023	26.02.2021
5.	Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 62 в ч.п. 33 пом. 1-Н согласно предоставленного технического паспорта объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.75м).	35-1-329/1/1 от 27.08.2021	01.03.2023	26.02.2021
6.	Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 66 в ч.п. 62 пом. 1-Н согласно предоставленного технического паспорта объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.73м).	35-1-329/1/1 от 27.08.2021	01.03.2023	26.02.2021
7.	Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 66 в ч.п. 3 пом. 1-Н согласно предоставленному техническому паспорту объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.78м).	35-1-329/1/1 от 27.08.2021	01.03.2023	26.02.2021
8.	Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 6 в ч.п. 13 пом. 1-Н согласно предоставленному техническому паспорту объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.78м).	35-1-329/1/1 от 27.08.2021	01.03.2023	26.02.2021
9.	Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 24 пом. 1-Н наружу согласно предоставленного технического паспорта объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.78м).	35-1-329/1/1 от 27.08.2021	01.03.2023	26.02.2021
10.	Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 137 в ч.п. 125 согласно предоставленному техническому паспорту объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.78м).	35-1-329/1/1 от 27.08.2021	01.03.2023	26.02.2021
11.	Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 125 в ч.п. 124 согласно предоставленному техническому паспорту объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.78м).	35-1-329/1/1 от 27.08.2021	01.03.2023	26.02.2021
12.	Ширина эвакуационного выхода (из ч.п. 181 в ч.п. 124 согласно предоставленному техническому паспорту объекта) свету менее 0,8м (фактически 0.75м).	35-1-329/1/1 от 27.08.2021	01.03.2023	26.02.2021

13.	Система пожарной сигнализации находится частично в не работоспособном состоянии.	35-1-329/1/1 от 27.08.2021	01.03.2023	26.02.2021
<b>Ямало-Ненецкий автономный округ</b>				
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», г. Салехард, ул. Титова, д. 19*				
1.	Уровень звукового сигнала СОУЭ не соответствует требованиям. Необходимый уровень сигнала от 75 до 120 дБА, фактически от 57 до 80 дБА.	Предписание от 12.10.2023 года № 2310/003- 89/80-В/ПИВ	01.11.2023	20.10.2021
<b>Республика Крым</b>				
МБОУ «Охотская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым, Нижнегорский район, с. Охотское, ул. Садовая, д. 56А*				
1.	Не предоставлена техническая документацию на материал, применяемый для покрытия пола в коридоре второго этажа, которая должна содержать информацию о пожарной опасности этого материала.	21.07.2023 № 99/3	01.04.2024	13.01.2021
МБОУ «Чкаловская средняя общеобразовательная школа имени И.Т. Неровича», Нижнегорский район, с. Чкалово, ул. Центральная, д. 52А*				
1.	Не предоставлена техническая документация на материал, применяемый для покрытия пола в коридорах 1 и 2 этажей, которая должна содержать информацию о пожарной опасности этого материала.	27.04.2023 № 67/3	15.01.2024	30.06.2021
<b>Самарская область</b>				
Усманский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр» Имени Героя Советского Союза С.В. Вавилова, Борский район, с. Усманка, ул. Центральная, д. 23*				
1.	Руководитель организации не обеспечил проведение повторной огнезащитной обработки или ежегодные испытания либо обоснования расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.	Предписание от 21.10.2022 № 27/1	09.10.2023	26.02.2021
2.	В противопожарных преградах допускается устройство (эксплуатация) заполнений их проемов (противопожарных дверей), на которые не представлена техническая документация (двери в противопожарных стенах отделяющих помещения школы и детского сада от частей здания другого назначения (административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) (требуемый тип заполнения – 2, дверь в пищеблоке).	Предписание от 21.10.2022 № 27/1	09.10.2023	26.02.2021
3.	В помещениях (группы) дошкольной образовательной организации допускается применение декоративно-отделочных материалов и покрытия полов, на которые не представлена техническая документация о показателях пожарной опасности этих материалов, свидетельствующая о допустимости применения данных материалов.	Предписание от 21.10.2022 № 27/1	09.10.2023	26.02.2021

4.	В здании на путях эвакуации (лестничные клетки, коридоры на 1-ом и 2-ом этаже) допускается применение декоративно-отделочных материалов стен и покрытия полов, на которые не представлена техническая документация о показателях пожарной опасности этих материалов, свидетельствующая о допустимости применения данных материалов на путях эвакуации.	Предписание от 21.10.2022 № 27/1	09.10.2023	26.02.2021
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2, Приволжский район, село Приволжье, улица Мира, 011*				
1.	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности (здание школы, столовой).	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021
2.	Не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа с работниками организации.	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021
3.	На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021
4.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны.	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021
5.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021
6.	Информация учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021
7.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации.	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021
8.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (помещение за сценой, инструментальная, раздевалка для девочек).	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021
9.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021
10.	Допускается блокировка эвакуационного выхода из кабинета для сторожей.	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021
11.	Руководитель организации не обеспечил наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (стрелки указывающие эвакуационный выход).	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021
12.	Не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах,	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021

	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
13.	На объекте не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем ограничения распространения пожара за пределы очага).	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021
14.	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021
15.	В подвальном этаже допущено складирование мебели, оборудования и других горючих материалов.	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021
16.	В помещении пожарного поста (диспетчерской) не обеспечено наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты.	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021
17.	На объекте не хранится техническая документация изготовителя средства огнезащиты (пол сцены зрительного зала).	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021
18.	Руководитель организации не обеспечил крепкого крепления к полу стульев в зрительном зале.	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021
19.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021
20.	Руководитель организации не обеспечил наличие приспособления для самозакрывания (эвакуационный выход 2 этаж левое крыло).	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021
21.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние противопожарной двери и дверной ручки (левое крыло 2 этаж).	Предписание № 155 от 19.11.2021	01.09.2022	19.11.2021
22.	При размещении прибор приемно-контрольный и приборы управления АПС и СОУЭ в не помещении пожарного поста, не обеспечено соблюдение условий по организации соответствующего уровня доступа к указанным устройствам. Фактически приборы расположен в коридоре в свободном доступе для всех посетителей.	Предписание № 157 от 22.11.2021	01.09.2022	22.11.2021
23.	Настенные речевые оповещатели располагаются таким образом, что их верхняя часть находится на расстоянии менее 150 мм от потолка.	Предписание № 157 от 22.11.2021	01.09.2022	22.11.2021

24.	Отключение систем вентиляции не осуществляется по сигналам, формируемым автоматическими установками пожарной сигнализации.	Предписание № 157 от 22.11.2021	01.09.2022	22.11.2021
25.	В лестничной клетке допускается размещение не встроенных шкафов для пожарных кранов.	Предписание № 157 от 22.11.2021	01.09.2022	22.11.2021
26.	Не обеспечено аварийное освещение эвакуационных выходов в круглосуточном режиме работы.	Предписание № 157 от 22.11.2021	01.09.2022	22.11.2021
27.	Не над всеми эвакуационными выходами из подвального помещения, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону обеспечено наличие знаков пожарной безопасности – световые оповещатели «Выход».	Предписание № 157 от 22.11.2021	01.09.2022	22.11.2021
28.	Эвакуационный выход со стороны спортзала не обеспечен наличием знака пожарной безопасности – световой оповещатель «Выход».	Предписание № 157 от 22.11.2021	01.09.2022	22.11.2021
29.	Эвакуационный выход со стороны спортзала не обеспечивает безопасную эвакуацию (дверь не открывается).	Предписание № 157 от 22.11.2021	01.09.2022	22.11.2021
30.	Не над всеми эвакуационными выходами 2 этажа, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону обеспечено наличие знаков пожарной безопасности – световые оповещатели «Выход».	Предписание № 157 от 22.11.2021	01.09.2022	22.11.2021
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 3 имени М.Ф. Леонова, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Школьная, д. 6*				
1.	Допускается размещение приборов отопления на высоте менее 2,2 м. (лестничная клетка в правом крыле здания).	Предписание № 23 от 31.03.2021	01.03.2022	31.03.2021
2.	Ширина лестничных площадок правой лестничной клетки менее ширины лестничного марша.	Предписание № 23 от 31.03.2021	01.03.2022	31.03.2021
3.	Допускается размещение приборов отопления в центральной лестничной клетке без их ограждения для предотвращения травмирования людей.	Предписание № 23 от 31.03.2021	01.03.2022	31.03.2021
4.	Помещение столовой не в полном объеме оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, с установкой дымовых пожарных извещателей.	Предписание № 23 от 31.03.2021	01.03.2022	31.03.2021
5.	Ширина центрального эвакуационного выхода из здания менее 1,2 м (установлена рамка металлодетектора).	Предписание № 23 от 31.03.2021	01.03.2022	31.03.2021
6.	Здание не обеспечено светильниками аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания.	Предписание № 23 от 31.03.2021	01.03.2022	31.03.2021
7.	Пожарный пост не обеспечен светильниками аварийного освещения.	Предписание № 23 от 31.03.2021	01.03.2022	31.03.2021

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Екатериновка муниципального района Приволжский Самарской области по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Екатериновка, ул. Центральная, 21 А*				
1.	На объекте защиты не хранится техническая документация изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.	Предписание от 15.04.2021 № 26/1/1	01.09.2022	15.04.2021
2.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Предписание от 15.04.2021 № 26/1/1	01.09.2022	15.04.2021
3.	В зоне обнаружения излучателя и приемника (приемопередатчик и отражатель) линейного дымового пожарного извещателя в спортивном зале размещены светильники освещения, перекрывающие оптическую ось.	Предписание от 15.04.2021 № 26/1/1	01.09.2022	15.04.2021
4.	В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения линейных дымовых пожарных извещателей, не предусмотрена защитная конструкция, предусмотренная технической документацией изготовителя извещателя.	Предписание от 15.04.2021 № 26/1/1	01.09.2022	15.04.2021
5.	Пространства за подвесными потолками не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	Предписание от 15.04.2021 № 26/1/2	01.09.2022	15.04.2021
6.	Производственное помещение с циркулярным станком в кабинете технологии не отделено от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа, в заполнении проемов смонтирована деревянная дверь.	Предписание от 15.04.2021 № 26/1/1	01.09.2022	15.04.2021
7.	Конструкции рядов для сидений, в том числе трансформируемых, не предусмотрены закрепленными к ограждающим конструкциям помещения.	Предписание от 15.04.2021 № 26/1/2	01.09.2022	15.04.2021
8.	Эвакуационные пути в здании школы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. Столовая, предназначенная для одновременного пребывания 50 и более человек, не имеет второго эвакуационного выхода.	Предписание от 15.04.2021 № 26/1/2	01.09.2022	15.04.2021
9.	Пути эвакуации (общий коридор) не выделены стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия. Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками должны разделять пространство над ними.	Предписание от 15.04.2021 № 26/1/2	01.09.2022	15.04.2021
10.	Над эвакуационными выходами в читальном зале не установлены световые оповещатели «Выход».	Предписание от 15.04.2021 № 26/1/2	01.09.2022	15.04.2021
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза П.М. Потапова, Приволжский район с. Обшаровка, ул. Советская, д. 70*				

1.	Линии электроснабжения помещений здания не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара.	Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021	01.04.2022	29.04.2021
2.	В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения линейных дымовых пожарных извещателей, не предусмотрена защитная конструкция, предусмотренная технической документацией изготовителя извещателя.	Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021	01.04.2022	29.04.2021
3.	В лестничной клетке рядом с приборами приемно-контрольными пожарными допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе.	Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021	01.04.2022	29.04.2021
4.	Водонапорная башня не приспособлена для забора воды пожарной техникой.	Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021	01.04.2022	29.04.2021
5.	Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного водопровода противопожарного водоснабжения водонапорной башни, находящейся на территории организации. Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного водопровода противопожарного водоснабжения водонапорной башни, находящейся на территории организации.	Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021	01.04.2022	29.04.2021
6.	Дверь на путях эвакуации открывается не по направлению выхода из здания (выход из коридора спортзала в холл).	Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021	01.04.2022	29.04.2021
7.	Допущено проведение изменений, связанных с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации.	Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021	01.04.2022	29.04.2021
8.	Отсутствует дверь, соединяющая коридор школы с лестничной клеткой (лестница правого крыла).	Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021	01.04.2022	29.04.2021
9.	При размещении прибора приемно-контрольного и прибора управления АПС и СОУЭ не в помещении пожарного поста, не обеспечено соблюдение условий по организации соответствующего уровня доступа к указанным устройствам. Фактически приборы расположен в коридоре в свободном доступе для всех посетителей.	Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021	01.04.2022	29.04.2021
10.	В пределах лестничного марша (марш соединяющий первый этаж (около приемно-контрольных приборов) с тамбуром выхода) ступени имеют различную высоту (13 см, 15 см, 8 см).	Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021	01.04.2022	29.04.2021

11.	При высоте наружных лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями.	Предписание № 31/1/1, 31/1/2 от 29.04.2021	01.04.2022	29.04.2021
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2, Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Терешковой, д. 16*				
12.	На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	Предписание № 37/1/1 от 28.05.2021	01.04.2022	28.05.2021
13.	На входных дверях помещений производственного и складского назначения с наружной стороны отсутствуют знаки категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон определённые в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».	Предписание № 37/1/1 от 28.05.2021	01.04.2022	28.05.2021
14.	Не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами в помещении бойлерной.	Предписание № 37/1/1 от 28.05.2021	01.04.2022	28.05.2021
15.	Допускается устройство подсобного помещения и хранение под лестничным маршем вещей и других горючих материалов.	Предписание № 37/1/1 от 28.05.2021	01.04.2022	28.05.2021
16.	Данное нарушение приводит к увеличению времени эвакуации людей из здания, в случае возникновения пожара, возможности получения травм при эвакуации, что создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.	Предписание № 37/1/1 от 28.05.2021	01.04.2022	28.05.2021
17.	Отсутствует информация о месте хранения ключей на люке выхода на кровлю.	Предписание № 37/1/1 от 28.05.2021	01.04.2022	28.05.2021
18.	На дверях лестничных клеток (на дополнительной створке двери) отсутствуют приспособления для самозакрывания.	Предписание № 37/1/1 от 28.05.2021	01.04.2022	28.05.2021
19.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров в лестничную клетку и выход из спортзала непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Предписание № 37/1/1 от 28.05.2021	01.04.2022	28.05.2021
20.	Допускается устройство на путях эвакуации порогов (выход из спортзала наружу, выход из коридора 3-го этажа в лестничную клетку).	Предписание № 37/1/1 от 28.05.2021	01.04.2022	28.05.2021
21.	Дверь эвакуационного выхода из спортзала непосредственно наружу открывается не по направлению выхода из здания.	Предписание № 37/1/1 от 28.05.2021	01.04.2022	28.05.2021

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Новоспасский муниципального района Приволжский Самарской области по адресу: Самарская область, Приволжский район, п. Новоспасский, ул. Школьная, д. 1*				
1.	На объекте отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021	10.05.2022	16.06.2021
2.	На входных дверях помещений производственного и складского назначения с наружной стороны отсутствуют знаки категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон определённые в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.	Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021	10.05.2022	16.06.2021
3.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021	10.05.2022	16.06.2021
4.	Отсутствует эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или обеспечивающее его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021	10.05.2022	16.06.2021
5.	На дверях лестничных клеток и поэтажных коридоров отсутствуют приспособления для самозакрывания с уплотнениями в притворах.	Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021	10.05.2022	16.06.2021
6.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021	10.05.2022	16.06.2021
7.	Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021	10.05.2022	16.06.2021
8.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, в столовой.	Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021	10.05.2022	16.06.2021
9.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов и отложений.	Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021	10.05.2022	16.06.2021

10.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021	10.05.2022	16.06.2021
11.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, утвержденным руководителем организации.	Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021	10.05.2022	16.06.2021
12.	Не предусмотрена защитная конструкция пожарных извещателей от механических воздействий в спортивном зале.	Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021	10.05.2022	16.06.2021
13.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (электрощитовая, склад рядом с актовым залом) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, в дверном проеме, соединяющем помещения установлена деревянная обитая железом дверь (не представлены документы, подтверждающие нормативный предел огнестойкости).	Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021	10.05.2022	16.06.2021
14.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из помещений библиотеки в общий коридор менее нормативной (менее 0,8 м, фактически ширина составляет 0,71 м.).	Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021	10.05.2022	16.06.2021
15.	Наружные эвакуационные лестницы 3-го типа, установленные в 1, 2, 3, 4 блоках здания не соответствуют нормативным требованиям, а именно: площадка лестниц выполнена менее 1,5 ширины дверного полотна; ограждения выполнены высотой менее 1,2 м; ширина марша лестницы менее 0,9 м; ширина проступи менее 25 см, высота ступени более 22 см; уклон лестницы менее 1:1.	Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021	10.05.2022	16.06.2021
16.	Лестница из вестибюля до второго этажа не оборудована дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Предписания № 45/1/1 от 16.06.2021, № 69 от 24.08.2021	10.05.2022	16.06.2021
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Кашпир, муниципального района Приволжский Самарской области по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Кашпир, ул. Школьная, д. 19*				

1.	В отношении объекта защиты не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности.	Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021	10.05.2022	16.06.2021
2.	Руководителем организации не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021	10.05.2022	16.06.2021
3.	На объекте отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021	10.05.2022	16.06.2021
4.	На входных дверях помещений производственного и складского назначения с наружной стороны отсутствуют знаки категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон определённые в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.	Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021	10.05.2022	16.06.2021
5.	Допускается хранение мебели и других предметов в подвале.	Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021	10.05.2022	16.06.2021
6.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021	10.05.2022	16.06.2021
7.	Допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении.	Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021	10.05.2022	16.06.2021
8.	Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021	10.05.2022	16.06.2021
9.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, в подсобном помещении второго этажа.	Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021	10.05.2022	16.06.2021
10.	Отсутствует эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или обеспечивающее его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021	10.05.2022	16.06.2021
11.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов и отложений.	Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021	10.05.2022	16.06.2021
12.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями,	Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021	10.05.2022	16.06.2021

	подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.			
13.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, утвержденным руководителем организации.	Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021	10.05.2022	16.06.2021
14.	Не предусмотрена защитная конструкция пожарных извещателей от механических воздействий в спортивном зале.	Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021	10.05.2022	16.06.2021
15.	При высоте эвакуационного выхода менее 1,9 м отсутствует обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 с обеспечением его травмобезопасностью.	Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021	10.05.2022	16.06.2021
16.	Помещение подвала не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021	10.05.2022	16.06.2021
17.	Помещение кладовой на втором этаже не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021	10.05.2022	16.06.2021
18.	Помещение рядом с входом в подвал не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021	10.05.2022	16.06.2021
19.	Не проводятся не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний.	Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021	10.05.2022	16.06.2021
20.	В полу на путях эвакуации допускается перепад высот у запасного эвакуационного выхода с первого этажа.	Предписания № 42/1/1, № 42/1/2 от 16.06.2021	10.05.2022	16.06.2021
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области по адресу: Самарская область, Приволжский район, пос. Ильмень, ул. Школьная, д. 2*				
1.	На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
2.	Допускается хранение вещей и других горючих материалов под лестничным маршем центральной лестничной клетки.	Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
3.	В подвальном этаже допущено складирование мебели, оборудования и других горючих материалов.	Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
4.	Не определена периодичность, а также не обеспечено проведение работ по очистке пола и	Предписания № 39/1/1,	01.04.2022	16.06.2021

	оборудования (циркулярный станок) от пыли, стружек и горючих отходов.	39/1/2 от 16.06.2021		
5.	Допускается размещение оборудования и других предметов на путях эвакуации, у дверей эвакуационного выхода (спортзал).	Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
6.	Огнетушители, установленные на объекте, не имеют дату зарядки (перезарядки).	Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
7.	Огнетушители, расположенные в столовой, спортивном зале не установлены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
8.	На путях эвакуации не предусмотрены светильники аварийного освещения с автономными источниками питания.	Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
9.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны.	Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
10.	Информация о работах, проводимых средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
11.	На объекте не хранятся (не представлены) документы на отделочные горючие материалы (линолеум).	Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
12.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации.	Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
13.	Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
14.	Допускается оставление без присмотра в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов (помещение столовой).	Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
15.	На дверях подвального помещения отсутствует информация о месте хранения ключей.	Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
16.	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.	Предписания № 39/1/1, 39/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
17.	Помещение подвала не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	Предписания № 39/1/1,	01.04.2022	16.06.2021

		39/1/2 от 16.06.2021		
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области по адресу: Самарская область, Приволжский район, с. Заволжье, ул. Школьная, д. 22*				
1.	На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
2.	Допускается размещение хозяйственного инвентаря на путях эвакуации.	Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
3.	Огнетушители, расположенные на объекте не установлены в специальных подставках из негорючих материалов, исключаящих.	Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
4.	Допускается установка глухих решеток на окнах, являющихся аварийными выходами (кабинет директора).	Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
5.	Не предоставлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты.	Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
6.	Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
7.	Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных элементов чердака.	Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
8.	На объекте не хранится техническая документация изготовителя средства огнезащиты.	Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
9.	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.	Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
10.	На путях эвакуации из кабинета №№ 16, 17 допускается устройство порога (перепад высот менее 0,45 м).	Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
11.	Приёмно-контрольный прибор пожарной сигнализации не установлен в помещении пожарного поста (расположен в общем коридоре).	Предписания № 48/1/1, 48/1/2 от 16.06.2021	01.04.2022	16.06.2021
12.	В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения линейных дымовых пожарных извещателей, не предусмотрена	Предписания № 48/1/1,	01.04.2022	16.06.2021

	защитная конструкция, предусмотренная технической документацией изготовителя извещателя.	48/1/2 от 16.06.2021		
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Степняки муниципального района Приволжский Самарской области по адресу: Самарская область, Приволжский район, п. Степняки, ул. Школьная, д. 15*				
1.	В месте установки приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации размещена недостоверная информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.	Предписание № 61 от 18.08.2021	01.08.2022	18.08.2021
2.	Информация о проведении эксплуатационных испытаний пожарной лестницы не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Предписание № 61 от 18.08.2021	01.08.2022	18.08.2021
3.	Отсутствует эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или обеспечивающее его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Предписание № 61 от 18.08.2021	01.08.2022	18.08.2021
4.	Допускается фиксация дверей лестничных клеток на первом этаже в открытом положении.	Предписание № 61 от 18.08.2021	01.08.2022	18.08.2021
5.	Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Предписание № 61 от 18.08.2021	01.08.2022	18.08.2021
6.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения необозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Предписание № 61 от 18.08.2021	01.08.2022	18.08.2021
7.	Не предусмотрена защитная конструкция пожарных извещателей от механических повреждений в спортивном зале.	Предписание № 61 от 18.08.2021	01.08.2022	18.08.2021
8.	При высоте эвакуационного выхода менее 1,9 м отсутствует обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 с обеспечением его травмобезопасностью.	Предписание № 61 от 18.08.2021	01.08.2022	18.08.2021
9.	Двери в лестничных клетках второго этажа не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	Предписание № 61 от 18.08.2021	01.08.2022	18.08.2021
10.	В полу на путях эвакуации допускается перепад высот, (из коридора в лестничную клетку на первом этаже, на лестничной площадке 1-го этажа по направлению выхода из здания, эвакуационный выход из спортзала)	Предписание № 61 от 18.08.2021	01.08.2022	18.08.2021
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области по адресу: Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево, ул. Школьная, д. 4*				

1.	На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	Предписания № 43/1/1, № 43/1/2 от 09.06.2021	10.05.2022	09.06.2021
2.	На входных дверях помещений производственного и складского назначения с наружной стороны отсутствуют знаки категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон.	Предписания № 43/1/1, № 43/1/2 от 09.06.2021	10.05.2022	09.06.2021
3.	Не проведена проверка качества огнезащитных покрытий деревянных конструкций чердачного помещения.	Предписания № 43/1/1, № 43/1/2 от 09.06.2021	10.05.2022	09.06.2021
4.	На объекте не хранится (не представлена) документация, подтверждающая класс пожарной опасности применяемых на объекте облицовочных и декоративно-отделочных материалов для покрытия полов путей эвакуации (линолеум).	Предписания № 43/1/1, № 43/1/2 от 09.06.2021	10.05.2022	09.06.2021
5.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Предписания № 43/1/1, № 43/1/2 от 09.06.2021	10.05.2022	09.06.2021
6.	Противопожарная дверь в помещении электрощитовой не оборудована приспособлением для самозакрывания.	Предписания № 43/1/1, № 43/1/2 от 09.06.2021	10.05.2022	09.06.2021
7.	Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Предписания № 43/1/1, № 43/1/2 от 09.06.2021	10.05.2022	09.06.2021
8.	Не предусмотрена защитная конструкция пожарных извещателей от механических воздействий в спортивном зале.	Предписания № 43/1/1, № 43/1/2 от 09.06.2021	10.05.2022	09.06.2021
9.	Чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	Предписания № 43/1/1, № 43/1/2 от 09.06.2021	10.05.2022	09.06.2021
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.И., Хворостянский район, с. Владимировка, ул. Солнечная, д. 10*				
1.	На пути эвакуации допускается устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша основной лестницы.	Предписание № 160/2 от 30.11.2021	01.03.2022	30.11.2021
2.	В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот (выход на лестничную клетку – 3 этаж, выход из спортзала).	Предписание № 160/2 от 30.11.2021	01.03.2022	30.11.2021
3.	Выходы на кровлю здания из лестничных клеток не предусмотрены через	Предписание № 160/2 от 30.11.2021	01.03.2022	30.11.2021

	противопожарную дверь 2-го типа (фактически железная).			
4.	Ширина лестничной площадки 0,35 м, менее ширины марша 0,9 м.	Предписание № 160/2 от 30.11.2021	01.03.2022	30.11.2021
5.	Дверь запасного эвакуационного выхода из обеденного зала на улицу заблокирована трубами отопления.	Предписание № 160/2 от 30.11.2021	01.03.2022	30.11.2021
6.	Из цокольного этажа школы отсутствует второй эвакуационный выход.	Предписание № 160/2 от 30.11.2021	01.03.2022	30.11.2021
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области по адресу: Самарская область, Хворостянский район, с. Новокуровка, ул. Советская, д. 62*				
1.	Отсутствует эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или обеспечивающее его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Предписание № 137/2 от 12.10.2021	01.07.2022	12.10.2021
2.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Предписание № 137/2 от 12.10.2021	01.07.2022	12.10.2021
3.	Информация учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Предписание № 137/2 от 12.10.2021	01.07.2022	12.10.2021
4.	Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Предписание № 137/2 от 12.10.2021	01.07.2022	12.10.2021
5.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации.	Предписание № 137/2 от 12.10.2021	01.07.2022	12.10.2021
6.	На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	Предписание № 137/2 от 12.10.2021	01.07.2022	12.10.2021
7.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения.	Предписание № 137/2 от 12.10.2021	01.07.2022	12.10.2021
8.	Не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа с работниками организации.	Предписание № 137/2 от 12.10.2021	01.07.2022	12.10.2021
9.	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правил (здание школы, столовой).	Предписание № 137/2 от 12.10.2021	01.07.2022	12.10.2021

10.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Предписание № 137/2 от 12.10.2021	01.07.2022	12.10.2021
11.	Огнетушители, расположенные на объекте защиты, размещены в подставках из горючих материалов.	Предписание № 137/2 от 12.10.2021	01.07.2022	12.10.2021
12.	В помещении для размещения газового оборудования в здании столовой допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию.	Предписание № 137/2 от 12.10.2021	01.07.2022	12.10.2021
13.	На противопожарных дверях отсутствуют приспособления для самозакрывания.	Предписание № 137/2 от 12.10.2021	01.07.2022	12.10.2021
14.	Допускается размещение мебели на путях эвакуации, препятствующие безопасной эвакуации (центральный выход, эвакуационный выход через кабинет № 11).	Предписание № 137/2 от 12.10.2021	01.07.2022	12.10.2021
15.	Дверь эвакуационного выхода из кабинета № 11 открывается не по направлению выхода из помещения.	Предписание № 137/2 от 12.10.2021	01.07.2022	12.10.2021
16.	В спортивном зале, при возможности опасности механического повреждения пожарных извещателей, не предусмотрена защитная конструкция, предусмотренная технической документацией изготовителя извещателя.	Предписание № 137/2 от 12.10.2021	01.07.2022	12.10.2021
17.	В помещении у библиотеки хранится огнетушитель без раструба (распылителя) и гибкого шланга.	Предписание № 137/2 от 12.10.2021	01.07.2022	12.10.2021
18.	В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот (выход из мастерских, запасной выход из спортзала).	Предписание № 137/2 от 12.10.2021	01.07.2022	12.10.2021
19.	Ширина центрального эвакуационного выхода из школы менее 1,2 м (фактически ширина 1,05 м).	Предписание № 137/2 от 12.10.2021	01.07.2022	12.10.2021
20.	В здании столовой отсутствует второй эвакуационный выход.	Предписание № 137/2 от 12.10.2021	01.07.2022	12.10.2021
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Новотулка муниципального района Хворостянка Самарской области по адресу: Самарская область, Хворостянский район, с. Новотулка, ул. Советская, д. 37*				
1.	В отношении объекта защиты не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности	Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021	10.05.2022	30.06.2021
2.	На объекте отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021	10.05.2022	30.06.2021
3.	На объекте защиты ограничивается доступ к огнетушителям (отсутствуют ключи от ящиков, в которых установлены огнетушители).	Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021	10.05.2022	30.06.2021
4.	Отсутствует информация о месте хранения ключей на дверях чердачных помещений.	Предписания № 52/1/1,	10.05.2022	30.06.2021

		52/1/2 от 30.06.2021		
5.	Отсутствует эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или обеспечивающее его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021	10.05.2022	30.06.2021
6.	На объекте не хранится (не представлена) документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности примененных строительных конструкций к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем.	Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021	10.05.2022	30.06.2021
7.	На объекте не хранится (не представлена) документация, подтверждающая класс пожарной опасности применяемых на объекте облицовочных и декоративно-отделочных материалов для покрытия полов путей эвакуации (линолеум).	Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021	10.05.2022	30.06.2021
8.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021	10.05.2022	30.06.2021
9.	Допускается блокирование двери эвакуационного выхода из спортзала наружу.	Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021	10.05.2022	30.06.2021
10.	Допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении.	Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021	10.05.2022	30.06.2021
11.	Дверь эвакуационного выхода из столовой выполнена открывающейся не по направлению выхода.	Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021	10.05.2022	30.06.2021
12.	Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021	10.05.2022	30.06.2021
13.	Не предусмотрена защитная конструкция пожарных извещателей от механических воздействий в спортивном зале.	Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021	10.05.2022	30.06.2021
14.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов и отложений.	Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021	10.05.2022	30.06.2021
15.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств,	Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021	10.05.2022	30.06.2021

	функционирующих в составе систем, утвержденным руководителем организации.			
16.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится.	Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021	10.05.2022	30.06.2021
17.	Информация об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится.	Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021	10.05.2022	30.06.2021
18.	Не обеспечено проведение работ по очистке пола и оборудования помещения для уроков труда от пыли, стружек и горючих отходов.	Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021	10.05.2022	30.06.2021
19.	Лестничные клетки не имеют выхода наружу на прилегающую к зданию территорию.	Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021	10.05.2022	30.06.2021
20.	Ширина эвакуационного выхода менее нормативной 1,2 м фактически 0,72 м (выход из столовой на улицу).	Предписания № 52/1/1, 52/1/2 от 30.06.2021	10.05.2022	30.06.2021
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области общеобразовательная школа № 1 с. Хворостянка муниципального района Хворостянский Самарской области по адресу: Самарская область, Хворостянский район, с. Хворостянка, ул. Спортивная, д. 7*				
1.	На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021	10.05.2022	01.07.2021
2.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), подсобное помещение 1 этажа, помещении бассейна.	Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021	10.05.2022	01.07.2021
3.	На дверях (люках) чердачных помещений не размещается информация о месте хранения ключей.	Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021	10.05.2022	01.07.2021
4.	На дверях подвального помещения отсутствует информация о месте хранения ключей.	Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021	10.05.2022	01.07.2021
5.	Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных элементов чердака.	Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021	10.05.2022	01.07.2021
6.	Над эвакуационным выходом в помещении бассейна, не установлен световой оповещатель «Выход».	Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021	10.05.2022	01.07.2021
7.	Допускается блокировка дверей эвакуационных выходов.	Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021	10.05.2022	01.07.2021
8.	Огнетушители, расположенные на объекте не установлены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (помещение бассейна, 1 электропитовая).	Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021	10.05.2022	01.07.2021
9.	Руководитель организации не обеспечил своевременную уборку территории.	Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021	10.05.2022	01.07.2021

10.	Допускается размещении мебели на путях эвакуации (актовый зал).	Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021	10.05.2022	01.07.2021
11.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации.	Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021	10.05.2022	01.07.2021
12.	Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021	10.05.2022	01.07.2021
13.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнителями в притворах.	Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021	10.05.2022	01.07.2021
14.	Ширина эвакуационного выхода в свету на лестницу 3-го типа менее 0,8 м (фактически 0,7 м).	Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021	10.05.2022	01.07.2021
15.	Центральная лестничная клетка не имеет выхода наружу на прилегающую к зданию территорию.	Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021	10.05.2022	01.07.2021
16.	Эвакуационный выход из подвала не предусмотрен непосредственно наружу (выполнен через запасную лестничную клетку).	Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021	10.05.2022	01.07.2021
17.	Части здания (помещения) различной функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (здание школы и помещения бассейна).	Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021	10.05.2022	01.07.2021
18.	Двери лифтовой шахты не соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа. Установлены деревянные двери.	Предписание № 57/1/1 от 01.07.2021	10.05.2022	01.07.2021
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Студенцы муниципального района Хворостянский Самарской области по адресу: Самарская область, Хворостянский район, с. Студенцы, ул. Новый Посёлок, д. 2*				
1.	Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021	01.05.2022	01.07.2021
2.	На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021	01.05.2022	01.07.2021
3.	В помещении пожарного поста (диспетчерской) не обеспечено наличие инструкции о порядке действия дежурного	Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021	01.05.2022	01.07.2021

	персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты			
4.	Огнетушители, расположенные на объекте не установлены в специальных подставках из негорючих материалов	Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021	01.05.2022	01.07.2021
5.	В здании допускается эксплуатирование светильники со снятыми колпаками (рассеивателями).	Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021	01.05.2022	01.07.2021
6.	Допускается использование удлинителей для питания электроприборов в помещении прачечной.	Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021	01.05.2022	01.07.2021
7.	Не предоставлен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021	01.05.2022	01.07.2021
8.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана на основе не действующих нормативных правовых актов по пожарной безопасности.	Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021	01.05.2022	01.07.2021
9.	При введении новых правил противопожарного режима в Российской Федерации не проведен внеплановый противопожарный инструктаж с работниками организации.	Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021	01.05.2022	01.07.2021
10.	Объект защиты не обеспечен знаками пожарной безопасности (ручные пожарные извещатели).	Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021	01.05.2022	01.07.2021
11.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности.	Предписание № 56/1/1 от 01.07.2021	01.05.2022	01.07.2021
<b>Омская область</b>				
<b>БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 107», г. Омск, проспект Сибирский, д. 6А*</b>				
1.	Отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение на путях эвакуации (в коридорах 1,2,3 этажа; 3 лестничные клетки 1,2,3 этажа).	10.10.2023 № 2310/002-55/207-В/ПИВ	01.08.2024	22.09.2021
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при пожаре.	10.10.2023 № 2310/002-55/207-В/ПИВ	01.08.2024	22.09.2021
3.	Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника (актовый зал).	10.10.2023 № 2310/002-55/207-В/ПИВ	01.08.2024	22.09.2021
<b>БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 10», г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 15*</b>				
1.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение.	173 от 16.06.2023	01.03.2024	14.07.2021
2.	В помещениях здания школы (1 этаж позиция №6 (пищеварочный цех).	173 от 16.06.2023	01.03.2024	14.07.2021
3.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (позиция № 17 (музей), позиция №	173 от 16.06.2023	01.03.2024	14.07.2021

	18, позиция № 20 (мастерская) согласно технического паспорта 1 этажа (фактически деревянные двери).			
4.	В случае пожара система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники или ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах, или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	173 от 16.06.2023	01.03.2024	14.07.2021
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 11», г. Омск, ул. Путилова, д. 2*				
1.	Запроектированный и фактически смонтированный тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не соответствует требованиям пожарной безопасности.	229 от 04.10.2023	10.01.2024	27.08.2021
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 21», г. Омск, ул. Волгоградская, д. 34Б*				
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	342/1 21.10.2021	01.09.2022	21.10.2021
2.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	342/1 21.10.2021	01.09.2022	21.10.2021
3.	Не обеспечено наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания (помещения №№ 7, 12 на поэтажном плане первого этажа согласно технического паспорта нежилого строения от 30.10.2008 инвентарный номер 135632/2П-А).	342/1 21.10.2021	01.09.2022	21.10.2021
БОУ г. Омска «Гимназия № 26», г. Омск, ул. Лесной проезд, д. 5*				
1.	Ограждающие конструкции, противопожарные преграды, отделяющие части здания, сооружения, пожарные отсеки, не имеют соответствующего им типа заполнения проемов Помещение подвального этажа (позиция №5) и (позиция №6) согласно, технического паспорта 1-го этажа здания. (фактически деревянная дверь).	241/1 от 24.08.2023	24.04.2024	27.05.2021
2.	Выходы из этажа здания на лестничную клетку не оборудован дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (позиция №68)	241/1 от 24.08.2023	24.04.2024	27.05.2021

	согласно, технического паспорта 3-го этажа здания.			
3.	Двери эвакуационных выходов закрыты на запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа (позиция №5) согласно, технического паспорта 3-го этажа здания.	241/1 от 24.08.2023	24.04.2024	27.05.2021
4.	Пожарные оповещатели, установленные в здании бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 26» не обеспечивают однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации (табло «Выход» находится в неработоспособном состоянии).	241/1 от 24.08.2023	24.04.2024	27.05.2021
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 33», г. Омск, ул. Туполева, д. 1*				
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	240/1 от 24.08.2023	24.03.2024	29.10.2021
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Омск, ул. Фугенфирова, 11/Б*				
1.	В здании школы не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение путей эвакуации.	300/1 от 30.09.2021	10.05.2022	30.09.2021
2.	Устройство выходов на кровлю с лестничных клеток в здании не выполнено через противопожарные люки 2-го типа.	300/1 от 30.09.2021	10.05.2022	30.09.2021
3.	При высоте лестниц у актового зала, центрального входа более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями.	300/1 от 30.09.2021	10.05.2022	30.09.2021
4.	Заполнение проемов в противопожарной перегородке, отделяющей помещение книгохранилища (помещение № 43 на поэтажном плане 3-го этажа) от коридора - помещения № 47, от иных помещений № 40, 42 не выполнено противопожарным 2-го типа (фактически помещение книгохранилища отделено от других помещений деревянными дверьми).	300/1 от 30.09.2021	10.05.2022	30.09.2021
5.	Не проведено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	300/1 от 30.09.2021	10.05.2022	30.09.2021
6.	Для покрытия пола на путях эвакуации используются материалы с неисследованными показателями пожарной опасности (фактически в поэтажных коридорах 1-го этажа здания блока школы для покрытия пола применяется линолеум с неизвестными показателями).	300/1 от 30.09.2021	10.05.2022	30.09.2021
7.	Для помещения складского назначения	300/1 от	10.05.2022	30.09.2021

	(помещение № 43 на поэтажном плане 3-го этажа согласно технического паспорта нежилого строения) не определена и не обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	30.09.2021		
8.	Над эвакуационными выходами из здания непосредственно наружу (вторые эвакуационные выходы через лестницы 3-го типа из групповых ячеек блока детского сада на 1-м этаже здания) не установлены световые оповещатели «Выход».	300/1 от 30.09.2021	10.05.2022	30.09.2021
9.	Не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	300/1 от 30.09.2021	10.05.2022	30.09.2021
10.	В помещениях 1-го этажа здания, относящихся к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1 при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек ширина эвакуационных выходов из помещений менее 1,2 м (фактически 0,9 м).	300/1 от 30.09.2021	10.05.2022	30.09.2021
11.	На объекте защиты допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности части здания (фактически изменен класс функциональной пожарной опасности на Ф 1.1 в части левого крыла 1 этажа здания), не отвечающей нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности.	300/1 от 30.09.2021	10.05.2022	30.09.2021
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 47 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Омск, ул. Ватутина, д. 13, к. 1*				
1.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение.	217/1 от 29.08.2023	13.05.2024	30.10.2021
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 55 имени Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина», г. Омск, ул. Мельничная, д. 4*				
1.	Не обеспечено автоматическое включение эвакуационного освещения при прекращении электропитания рабочего освещения (фактически аварийное эвакуационное освещение включается в ручном режиме от резервного источника электропитания).	220/1 от 12.05.2023	21.08.2023	24.10.2021
2.	Правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее техническое содержание проездов к зданиям (фактически система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах к зданиям, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного	220/1 от 12.05.2023	21.08.2023	24.10.2021

	проезда пожарной техники).			
БОУ г. Омска «Лицей № 74», г. Омск, ул. Заречный, д. 5*				
1.	Правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее техническое содержание проездов к зданию (фактически система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открытие ворот, установленных на проездах и подъездах к зданию, а также нахождения их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники).	242/1 от 25.08.2023	24.03.2024	22.03.2021
2.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (фактически проектная документация на автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией не представлена).	242/1 от 25.08.2023	24.03.2024	22.03.2021
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 135 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Дмитриева», г. Омск, ул. Путилова, д. 2*				
1.	Выход с лестничной клетки на кровлю не предусмотрен через противопожарную дверь 2-го типа (фактически выход на кровлю выполнен через металлический люк в простом исполнении).	237/1 от 22.08.2023	10.02.2024	31.05.2021
БОУ г. Омска «Лицей № 137», г. Омск, проспект Комарова, д. 27, к. 3*				
1.	Двери, отделяющие лестничные клетки в блоке основной школы от поэтажных коридоров 1-го, 2-го и 3-го этажа без уплотнения в притворах.	136/1 от 11.08.2023	11.11.2023	22.08.2021
2.	В здании школы не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение путей эвакуации.	136/1 от 11.08.2023	11.11.2023	22.08.2021
3.	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов для покрытия пола на путях эвакуации (фактически в поэтажном коридоре 2-го этажа здания блока начальной школы для покрытия пола применяется линолеум с неизвестными показателями).	136/1 от 11.08.2023	11.11.2023	22.08.2021
БОУ г. Омска «Гимназия № 139», г. Омск, ул. бульвар Зеленый, д. 8*				
1.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	230/1 от 22.08.2023	01.12.2023	22.10.2022
2.	В помещениях здания не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции.	230/1 от 22.08.2023	01.12.2023	22.10.2022

3.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	230/1 от 22.08.2023	01.12.2023	22.10.2022
БОУ г. Омска «Гимназия № 140», г. Омск, ул. Дмитриева, д. 13*				
1.	Правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее техническое содержание проездов к зданию (фактически система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах к зданию, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники).	257/1 от 24.08.2023	10.01.2024	28.10.2021
2.	Не обеспечено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации (система находится в неисправном состоянии).	257/1 от 24.08.2023	10.01.2024	28.10.2021
3.	Не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение путей эвакуации перед каждым эвакуационным выходом, в коридорах и проходах по маршруту эвакуации, в местах размещения первичных средств пожаротушения, в местах размещения планов эвакуации, в лестничных клетках здания, предусмотренное в соответствии с требованиями СП 52.13330.	257/1 от 24.08.2023	10.01.2024	28.10.2021
4.	Электроснабжение электроприемников системы автоматической пожарной сигнализации осуществляется не по первой категории надежности электроснабжения.	257/1 от 24.08.2023	10.01.2024	28.10.2021
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 144», г. Омск, ул. Дианова, д. 18, к. 2*				
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового сигнала на специальные выносные устройства оповещения.	160/1 от 25.05.2023	01.11.2023	25.10.2021
2.	Автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает однозначное автоматическое информирование о возникновении неисправности (фактически неисправность в пожар).	160/1 от 25.05.2023	01.11.2023	25.10.2021
БОУ г. Омска «Лицей № 149», г. Омск, ул. Заречный бульвар, д. 3*				
1.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение.	243/1 от 25.08.2023	11.04.2024	11.08.2021
БОУ г. Омска «Гимназия № 150», г. Омск, ул. Путилова, д. 12А*				
1.	Руководителем организации не организованы работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию противопожарных дверей. К выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности не привлечены	209/1 от 16.08.2023	10.02.2024	03.09.2021

	организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специально разрешение.			
2.	Заполнение проема в противопожарной преграде (перегородке 1 – го типа) отделяющей складские помещения повального этажа (помещения № 32, 70 согласно предоставленного технического паспорта) не выполнено противопожарными дверями не ниже 2-го типа (фактически дверное полотно деревянное).	209/1 от 16.08.2023	10.02.2024	03.09.2021
3.	Заполнение проема в противопожарной преграде (перегородке 1 – го типа) отделяющей складские помещения 1-го этажа (помещения № 25, 31, 35, 98, 122 согласно предоставленного технического паспорта) не выполнено противопожарными дверями не ниже 2-го типа (фактически дверное полотно деревянное).	209/1 от 16.08.2023	10.02.2024	03.09.2021
4.	Заполнение проема в противопожарной преграде (перегородке 1 – го типа) отделяющей складские помещения 3-го этажа (помещение № 4 согласно предоставленного технического паспорта) не выполнено противопожарными дверями не ниже 2-го типа (фактически дверное полотно деревянное).	209/1 от 16.08.2023	10.02.2024	03.09.2021
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 151», г. Омск, ул. Дмитриева, д. 13, к. 10*				
1.	Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (автоматическая установка пожаротушения, система противодымной защиты), обеспечивающие исправное состояние указанных средств.	202/1 от 17.08.2023	15.12.2023	23.10.2021
2.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	202/1 от 17.08.2023	15.12.2023	23.10.2021
БОУ г. Омска «СОШ № 23», ул. 24-я Северная, 216*				
1.	Система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи (обрыв, короткое замыкание) между отдельными техническими средствами, входящими в состав системы.	298/1 от 18.08.2023	01.12.2023	30.06.2021
БОУ г. Омска «СОШ № 16», г. Омск, ул. Багратиона, 7*				
1.	Не обеспечено устройство подъема личного состава подразделений пожарной охраны на кровлю здания (фактически ограждение кровли на здании не выдержало испытание на прочность в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009).	от 04.08.2023 № 255/1	01.08.2024	14.10.2021
2.	Заполнение проема в противопожарной перегородке, отделяющей помещение № 15 (костюмерная) от помещения № 14 на поэтажном плане второго этажа согласно технического паспорта от 01.10.2008 с инв. № 641910 не	от 04.08.2023 № 255/1	01.08.2024	14.10.2021

	выполнено противопожарным 2-го типа (фактически установлена деревянная дверь).			
<b>БОУ г. Омска «СОШ № 90», г. Омск, ул. Омская, д. 197*</b>				
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проезде к зданию, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	№ 251/1 от 15.08.202	01.03.2024	19.02.2021
2.	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше здания с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний.	№ 251/1 от 15.08.202	01.03.2024	19.02.2021
<b>Республика Хакасия</b>				
<b>МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП», г. Сорск, ул. Кирова, д. 32а*</b>				
1.	На кровле здания отсутствует ограждение.	12.08.2022 № 60/1	01.08.2024	30.07.2021
2.	На объекте защиты не обеспечено хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта.	12.08.2022 № 60/1	01.08.2024	30.07.2021
<b>Нарушения обязательных требований пожарной безопасности которые не устраняются 3 и более лет</b>				
<b>Калининградская область</b>				
<b>ГБУ КО «УМЦ военно-патриотического воспитания «Авангард» (МАУ ДЦО ДОЛ Олимп), Багратионовский р-н, п. Ветрово</b>				
1.	При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (в части размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей), а именно: ширина марша лестниц в зданиях, предназначенной для эвакуации людей, составляет менее 1,35 м. (для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1).	От 09.06.2021 № 37/1/1	01.03.2022	29.08.2019
2.	Лестничные клетки зданий не имеют дверей с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах. На путях эвакуации допускается устройство лестницы частично криволинейной, а также забежных ступеней, ступеней с различной шириной проступи в пределах марша лестницы.	От 09.06.2021 № 37/1/1	01.03.2022	29.08.2019
<b>МАУ ДО г. Калининграда Станция юных техников (МАУ ДЦО ДОЛ Чайка) Багратионовский р-н, п. Ульяновка</b>				
1.	Противопожарные расстояния между зданиями не обеспечивают нераспространение пожара на соседние здания, а именно: противопожарное расстояние между спальным корпусом №3 и модульным зданием составляет 5 м., что менее требуемого (в зависимости от класса конструктивной пожарной опасности 10-12 м.).	От 09.06.2021 № 38/1/1	01.03.2022	17.05.2019

2.	При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (в части размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей), а именно: ширина марша лестниц в зданиях, предназначенной для эвакуации людей, составляет менее 1,35 м. (для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1).	От 09.06.2021 № 38/1/1	01.03.2022	17.05.2019
3.	Лестничные клетки зданий не имеют дверей с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах. На путях эвакуации допускается устройство лестницы частично криволинейной, а также забежных ступеней, ступеней с различной шириной проступи в пределах марша лестницы.	От 09.06.2021 № 38/1/1	01.03.2022	17.05.2019
<b>Вологодская область</b>				
<b>МБОУ «Вожегодская средняя школа №1», Вожегодский муниципальный округ, пос. Вожега ул. Советская д. 23*</b>				
1.	В здании школы (корпус № 2 первый этаж) высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 м (фактически составляет 1.75 метра).	№09/1/1 от 10.03.2021 г	10.03.2022 г.	22.02.2019
2.	В здании начальной школы ширина выходов на эвакуационную лестницу 3-го типа в свету менее 0,8 м (фактически составляет 0,78 м и 0,69 м).	№09/1/1 от 10.03.2021 г	10.03.2022 г.	22.02.2019
3.	В здании начальной школы наружная эвакуационная лестница 3-го типа размещена у не глухой стены (имеющей световые проемы), располагается на расстоянии менее 1 м от оконных проемов, имеет ограждение высотой менее 1,2 м (фактически составляет 0,84 м).	№09/1/1 от 10.03.2021 г	10.03.2022 г.	22.02.2019
<b>МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Череповец, ул. Вологодская, д. 23/1*</b>				
1.	При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; требуется устранение замечаний указанных в акте про-верки работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации от 23 июля 2018 года.	от 20.05.2021 № 83/1/1	29.06.2023 (отказ в согласовании и инспекционного визита)	20.09.2019
<b>МАОУ «Начальная общеобразовательная школа № 41», г. Череповец, ул. Батюшкова, д. 10*</b>				
1.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует	от 11.09.2023 № 2308/004-35/204-В/ПИВ	30.08.2024	20.09.2019

	требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.			
2.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. Ширина эвакуационных выходов из лестничных маршей на первый этаж менее 0,8 м (фактически 0,73 м.)	от 11.09.2023 № 2308/004-35/204-В/ПИВ	30.08.2024	20.09.2019
3.	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток (1 этаж).	от 11.09.2023 № 2308/004-35/204-В/ПИВ	30.08.2024	20.09.2019
4.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	от 11.09.2023 № 2308/004-35/204-В/ПИВ	30.08.2024	20.09.2019
5.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	от 11.09.2023 № 2308/004-35/204-В/ПИВ	30.08.2024	20.09.2019
6.	Ширина эвакуационного выхода из помещений обеденных залов, при числе эвакуирующихся более 50 человек составляет менее 1,2 м. (по факту 105 см).	от 11.09.2023 № 2308/004-35/204-В/ПИВ	30.08.2024	20.09.2019
<b>Нижегородская область</b>				
ГБУЗ Нижегородской области, «Детский санаторий «Солнечная поляна», с. Дивеево, территория урочища Ломовка, здание 3 (здание бытового обслуживания)				
1.	В коридоре из помещений душевых на пути эвакуации допускается размещение прибора отопления, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м.	от 07.04.2023 №2303/027-52/11-В/ПИВ	03.04.2024	21.02.2020
<b>Иркутская область</b>				
ДОЛ «Ёлочка», Иркутская обл. Черемховский район, урочище Федяево				
1.	Не разработаны меры пожарной безопасности, предусматривающие создание необходимых противопожарных расстояний, обеспечивающих нераспространение пожара от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, расположенных вне лесничеств.	53/3 от 17.06.2021	01.05.24	27.06.2019
<b>СШОР «Олимпиец», ДОЛ Сибиряк, д. Ст. Ясачная</b>				
1.	Не разработаны меры пожарной безопасности, предусматривающие создание необходимых противопожарных расстояний, обеспечивающих нераспространение пожара от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, расположенных вне лесничеств.	109/1 от 27.04.2023	01.04.2024	22.05.2021
<b>МАОУ СОШ № 7 имени Пичуева Леонида Павловича, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.19*</b>				
1.	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода без двери поэтажного коридора на первом этаже левого крыла здания школы в отступление от проектного решения.	201/1 от 28.09.2021	05.09.2022	30.11.2020
2.	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода без двери в лестничную клетку на втором этаже левого крыла здания школы в отступление от проектного решения.	201/1 от 28.09.2021	01.05.2023	30.11.2020
3.	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода без двери поэтажного коридора на	201/1 от 28.09.2021	01.05.2023	30.11.2020

	втором этаже левого крыла здания школы в отступление от проектного решения.			
4.	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода без двери поэтажного коридора на третьем этаже левого крыла здания школы в отступление от проектного решения.	201/1 от 28.09.2021	01.05.2023	30.11.2020
5.	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода (двери) с лестничной клетки на первом этаже правого крыла здания школы не имеющих уплотнений в притворах и приспособлений для самозакрывания.	201/1 от 28.09.2021	01.05.2023	30.11.2020
6.	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода без двери поэтажного коридора на первом этаже правого крыла здания школы в отступление от проектного решения.	201/1 от 28.09.2021	01.05.2023	30.11.2020
7.	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода без двери поэтажного коридора на первом этаже правого крыла здания школы в отступление от проектного решения.	201/1 от 28.09.2021	01.05.2023	30.11.2020
8.	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода (двери) поэтажного коридора на втором этаже правого крыла здания школы не имеющего уплотнения в притворах и приспособлений для самозакрывания.	201/1 от 28.09.2021	01.05.2023	30.11.2020
9.	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода (двери) поэтажного коридора на третьем этаже правого крыла здания школы не имеющего уплотнения в притворах и приспособлений для самозакрывания.	201/1 от 28.09.2021	01.05.2023	30.11.2020
10.	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода без двери поэтажного коридора на третьем этаже правого крыла здания школы в отступление от проектного решения.	201/1 от 28.09.2021	01.05.2023	30.11.2020
11.	На путях эвакуации первого этажа (район кабинета технологии) допускается изменения направления открывания двери.	201/1 от 28.09.2021	01.05.2023	30.11.2020
12.	На путях эвакуации первого этажа (район начального крыла) допускается изменения направления открывания дверей (при открывании эвакуационной двери, ведущей из помещения общего коридора в помещения лестничного марша (допускается заужение путей эвакуации)).	201/1 от 28.09.2021	01.05.2023	30.11.2020
МБОУ СОШ № 36, г. Ангарск, ул. Фридриха Энгельса, д. 14*				
1.	Внутренний противопожарный водопровод не соответствует требованиям пожарной безопасности (расход воды внутреннего водопровода составляет 0,9 л.с, что не удовлетворяет требованиям расхода).	25/1 от 15.02.2022	15.01.2023	01.12.2019
Ярославская область				
МОУ «Средняя школа №6», г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 10*				
1.	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	Предписание от 04.09.2023 №2308/004-76/34-В/ПВ	05.02.2024 г.	14.02.2017

	(кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты выполнены кабелем, не сохраняющим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону).			
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 имени Л.И. Ошанина, г. Рыбинск, ул. Ошанина, д.14*				
1.	Способ прокладки соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией по зданию в целом выполнен с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.	№285/1/88 от 27.09.2021	01.09.2022 (решение Рыбинского городского суда о понуждении к исполнению до января 2024 года)	03.09.2018
2.	Соединительные линии системы автоматической пожарной сигнализации по зданию в целом, которая предназначена для управления системой оповещения, выполнены с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.	№285/1/88 от 27.09.2021	01.09.2022 (решение Рыбинского городского суда о понуждении к исполнению до января 2024 года)	03.09.2018
3.	Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре смонтированной в здании школы, не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке. Здание не разделено на зоны оповещения с обратной связью с помещением пожарного поста диспетчерской.	№285/1/88 от 27.09.2021	01.09.2022 (решение Рыбинского городского суда о понуждении к исполнению до января 2024 года)	03.09.2018
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 им. П.Ф. Дерунова, г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д.27*				
1.	Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированной в здании школы «корпус Восток» не соответствует требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара третьего типа. Требуется не ниже четвертого типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	266/1(87) от 17.09.2021	01.09.2023	17.09.2021
2.	Помещение коридора (помещение № 74), расположенного на первом этаже здания (этаж на отметке 4) не оборудовано (не защищено) системой автоматической пожарной сигнализацией.	266/1(87) от 17.09.2021	01.09.2023	17.09.2021
3.	Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированной в здании школы «корпус Запад» не соответствует требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Здание	266/1(87) от 17.09.2021	01.09.2023	17.09.2021

	оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара третьего типа. Требуется не ниже четвертого типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.			
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Солнечный», г. Рыбинск, пр-т Ленина, д.181				
1.	Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированной в здании не соответствует требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара третьего типа. Требуется четвертый, либо пятый тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	№2/1/1(2) от 25.01.2021	01.12.2023	13.02.2019
2.	В помещениях кабинетов № 8,9,10, расположенных на первом этаже здания звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.	№2/1/1(2) от 25.01.2021	01.12.2023	13.02.2019
3.	В помещениях кабинетов № 47,50,51, расположенных на третьем этаже здания звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.	№2/1/1(2) от 25.01.2021	01.12.2023	13.02.2019
4.	В помещении кабинета № 50, расположенного на третьем этаже здания звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.	№2/1/1(2) от 25.01.2021	01.12.2023	13.02.2019
5.	Помещения подвального этажа здания не оборудованы системой оповещения людей о пожаре.	№2/1/1(2) от 25.01.2021	01.12.2023	13.02.2019
6.	Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации, находящиеся в круглосуточном режиме работы или автоматически включающиеся при прекращении электропитания рабочего освещения в помещениях подвального этажа здания (помещения №№ 2,4,8,9,15,16,17).	№2/1/1(2) от 25.01.2021	01.12.2023	13.02.2019
7.	Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации, находящиеся в круглосуточном режиме работы или автоматически включающиеся при прекращении	№2/1/1(2) от 25.01.2021	01.12.2023	13.02.2019

	электропитания рабочего освещения в помещениях первого этажа здания (помещения №№ 11,23,24,26,28,31,32,33,50,53).			
8.	Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации, находящиеся в круглосуточном режиме работы или автоматически включающиеся при прекращении электропитания рабочего освещения в помещениях второго этажа здания (помещения №№ 18,19,20,22,43,44).	№2/1/1(2) от 25.01.2021	01.12.2023	13.02.2019
9.	Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации, находящиеся в круглосуточном режиме работы или автоматически включающиеся при прекращении электропитания рабочего освещения в помещениях третьего этажа здания (помещения №№ 9,15,16,17,20,21,27,35).	№2/1/1(2) от 25.01.2021	01.12.2023	13.02.2019
10.	Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации, находящиеся в круглосуточном режиме работы или автоматически включающиеся при прекращении электропитания рабочего освещения в помещениях четвертого этажа здания. (помещения №№ 8,12,13,15,18,35, согласно технического паспорта на здание инв.№ 03980 от 27.04.2007г ).	№2/1/1(2) от 25.01.2021	01.12.2023	13.02.2019
11.	Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации, находящиеся в круглосуточном режиме работы или автоматически включающиеся при прекращении электропитания рабочего освещения в помещениях технического этажа здания. (помещения №№ 1,2,4,6,8,9,11,14, согласно технического паспорта на здание инв.№ 03980 от 27.04.2007г ).	№2/1/1(2) от 25.01.2021	01.12.2023	13.02.2019
12.	Кабельные (соединительные) линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара (автоматической установки пожарной сигнализации) в здании, а также выбор типа и способа их прокладки не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, в части сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону, а именно: кабельным изделием в исполнении FRLS, FRHF.	№2/1/1(2) от 25.01.2021	01.12.2023	13.02.2019
13.	Помещения здания не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	№2/1/1(2) от 25.01.2021	01.12.2023	13.02.2019
14.	Помещения здания не оборудованы системой оповещения людей о пожаре.	№2/1/1(2) от 25.01.2021	01.12.2023	13.02.2019

Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс «Переборы», г. Рыбинск, проспект 50 лет Октября, 23				
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	№380/1/123 29.11.2021	01.12.2023	29.11.2021
2.	На объекте защиты не разработан и не утвержден регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности.	№380/1/123 29.11.2021	01.12.2023	29.11.2021
3.	Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной без учета требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.	№380/1/123 29.11.2021	01.12.2023	29.11.2021
4.	На объекте защиты допускается размещать огнетушители в подставках, выполненных из горючих материалов.	№380/1/123 29.11.2021	01.12.2023	29.11.2021
5.	Руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) организацией, имеющей разрешение на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	№380/1/123 29.11.2021	01.12.2023	29.11.2021
6.	Допускается размещение в цокольном этаже мастерской.	№380/1/123 29.11.2021	01.12.2023	29.11.2021
7.	Допускается хранение в цокольном этаже оборудования, мебели и других предметов.	№380/1/123 29.11.2021	01.12.2023	29.11.2021
8.	Не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия стальных строительных конструкций (металлических балок в чердачном помещении).	№380/1/123 29.11.2021	01.12.2023	29.11.2021
9.	Не проведена повторная огнезащитная обработка занавесов сцены «Большого зала» (второй этаж).	№380/1/123 29.11.2021	01.12.2023	29.11.2021
10.	Не проведена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций «Планшета сцены» в помещении «Большого зала» (второй этаж).	№380/1/123 29.11.2021	01.12.2023	29.11.2021
11.	Не проведена повторная огнезащитная обработка тканей на сцене «Большого зала» (второй этаж).	№380/1/123 29.11.2021	01.12.2023	29.11.2021
12.	В помещении библиотеки (помещение № 18 по техническому паспорту на здание комплекса нежилых зданий инвентарный номер 20.0.06634 составлен по состоянию на 14.08.2012 г.) звуковые сигналы СОУЭ не	№380/1/123 29.11.2021	01.12.2023	29.11.2021

	обеспечивают общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями (не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения).			
13.	В помещении библиотеки (помещение № 19 по техническому паспорту на здание комплекса нежилых зданий инвентарный номер 20.0.06634 составлен по состоянию на 14.08.2012 г.) звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями (не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения).	№380/1/123 29.11.2021	01.12.2023	29.11.2021
14.	Не обеспечен нормируемый предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде - двери, отделяющей помещение костюмерной от коридора в цокольном этаже здания с присвоенной категорией по пожарной и взрывопожарной опасности – В2.	№380/1/123 29.11.2021	01.12.2023	29.11.2021
Муниципальное учреждение культуры Дворец культуры «Вымпел», город Рыбинск, улица Кораблестроителей, 6				
1.	На объекте защиты не осуществлено питание электроприемника СПЗ (система противопожарной защиты), отнесенного к первой категории по надежности электроснабжения, от панели ПЭСПЗ (панель питания электрооборудования системы противопожарной защиты). При отсутствии панели ПЭСПЗ на объекте защиты допускается выполнять питание электрооборудования СПЗ от самостоятельного НКУ (низковольтное комплексное устройство) с АВР (автоматический ввод резерва), при этом самостоятельное НКУ с АВР должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ (вводно-распределительное устройство), ГРЩ (главный распределительный щит) или НКУ здания.	351/1/1(106) от 28.10.2021	01.10.2023	12.09.2018
2.	Дверной проем в техническом помещении парозула в подвальном этаже (помещение 21 по техническому паспорту на здание дворца культуры инвентарный номер 03284 от 02.09.2012 года) не обеспечен необходимым пределом огнестойкости в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Тип заполнения проема в противопожарной преграде не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Предел огнестойкости заполнения проема в перегородке	351/1/1(106) от 28.10.2021	01.10.2023	12.09.2018

	должен быть не менее EI 30.			
3.	Дверной проем в помещении производственного назначения мастерской подвального этажа в подвальном этаже (помещение 2 по техническому паспорту на здание дворца культуры инвентарный номер 03284 от 02.09.2012 года) не обеспечен необходимым пределом огнестойкости в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Тип заполнения проема в противопожарной преграде не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Предел огнестойкости заполнения проема в перегородке должен быть не менее EI 30.	351/1/1(106) от 28.10.2021	01.10.2023	12.09.2018
4.	Дверной проем в помещении складского назначения 1-го этажа (помещение 12 по техническому паспорту на здание дворца культуры инвентарный номер 03284 от 02.09.2012 года) не обеспечен необходимым пределом огнестойкости в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Тип заполнения проема в противопожарной преграде не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. В проемах складов декораций со стороны сцены и карманов необходимо предусматривать противопожарные двери 1-го типа.	351/1/1(106) от 28.10.2021	01.10.2023	12.09.2018
5.	Дверной проем в помещении мастерской 1-го этажа (помещение 14 по техническому паспорту на здание дворца культуры инвентарный номер 03284 от 02.09.2012 года) не обеспечен необходимым пределом огнестойкости в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Тип заполнения проема в противопожарной преграде не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. В проемах складов декораций со стороны сцены и карманов необходимо предусматривать противопожарные двери 1-го типа.	351/1/1(106) от 28.10.2021	01.10.2023	12.09.2018
6.	Дверной проем в помещении насосной станции 1-го этажа (помещения 9, 10 по техническому паспорту на здание дворца культуры инвентарный номер 03284 от 02.09.2012 года) не обеспечен необходимым пределом огнестойкости в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Тип заполнения проема в противопожарной преграде не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	351/1/1(106) от 28.10.2021	01.10.2023	12.09.2018

	Помещение насосной станции должно быть отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45.			
7.	Дверной проем в помещении костюмерной 3-го этажа (помещения 7, 8, 9, 10 по техническому паспорту на здание дворца культуры инвентарный номер 03284 от 02.09.2012 года) не обеспечен необходимым пределом огнестойкости в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Тип заполнения проема в противопожарной преграде не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Предел огнестойкости заполнения проема в перегородке должен быть не менее EI 30.	351/1/1(106) от 28.10.2021	01.10.2023	12.09.2018
Муниципальное общеобразовательное учреждение Вареговская общеобразовательная школа с. арегово, ул. Школьная, д. 1*				
1.	Выполнить капитальный ремонт шлейфов автоматической пожарной сигнализации.	Предписание от 16.12.2021 № 108/1	23.01.2023	18.09.2019
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом детского творчества, г. Углич, ул. Ленина, д. 21/13				
1.	Обеспечить свободную эвакуацию людей через эвакуационный выход из помещения № 6 по тех. паспорту на 3-ем этаже на лестницу 3-го типа (выход прегражден металлической стяжкой, что препятствует свободной эвакуации людей).	Предписание от 09.11.2021 № 114/1	01.11.2022	05.04.2016
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2, г. Углич, Студенческий городок, д. 2*				
1.	Оборудовать проходы и лестницы здания, служащие для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, аварийным эвакуационным освещением.	Предписание от 02.09.2021 № 65/1/1	01.07.2022	06.06.2019
2.	Оборудовать помещения объектов (здание школы, здание спортивного зала) дымовыми пожарными извещателями.	Предписание от 02.09.2021 № 65/1/1	01.07.2022	06.06.2019
г. Санкт-Петербург				
Общество с ограниченной ответственностью «Детский оздоровительный лагерь «Юный строитель» поселок Смолячково, переулок Павлика Морозова, д. 11				
1.	В здании спального корпуса детского учреждения, предназначенного для проживания детей (класса функциональной пожарной опасности Ф1.1) не имеет не менее 2-х эвакуационных выходов с мансардного этажа здания. Выход с этажа осуществляется по лестнице 3-го типа, а также по лестнице 2-го типа (внутренней открытой расположенной не в объеме лестничной клетки) и ведущей к лестничной клетке (пом.2-Н ч.п.4 согласно плану ПИБ от 16.05.95 г.).	2305/012-78/135-П/ПВП от 31.05.2023	01.05.2024	13.08.2021
2.	При двухстороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор	2305/012-78/135-	01.05.2024	13.08.2021

	второго этажа (корпус № 4), ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 м (лит. К).	П/ПВП от 31.05.2023		
<b>Республика Крым</b>				
<b>АО ДОЦ «Воронеж», г. Ялта, пгт. Восход, ул. Авроры, д. 16Б</b>				
1.	Допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (системы обнаружения пожара (более 10 лет), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и до их замены в установленном порядке.	30.06.23 № 2305/001-91/32-П/ПВП	01.05.2023	23.09.2017
<b>МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, Республика Крым, г. Судак, ул. Бирюзова, д. 7*</b>				
1.	Из помещения столовой, расположенной в цокольном этаже школы, отсутствует второй эвакуационный выход.	17.10.2023 №2310/014-91/88-В/ПВП	03.06.2024	20.09.2016
<b>МБОУ «Далековская средняя школа», Черноморский район с. Далекое ул. Советская, д. 31*</b>				
1.	Помещения школы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	22.06.2021 № 15/1/1	07.03.2022	22.07.2015
2.	Помещения школы не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	22.06.2021 № 15/1/1	07.03.2022	22.07.2015
3.	Отсутствует ограждение по периметру кровли.	22.06.2021 № 15/1/1	07.03.2022	22.07.2015
4.	Помещения складского назначения, элетрощитовая не обеспечены противопожарными дверьми 2 типа.	22.06.2021 № 15/1/1	07.03.2022	22.07.2015
<b>МБОУ «Ароматновская СШ» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, с. Ароматное, ул. Школьная, д. 25*</b>				
1.	Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли (не представлены протоколы проверки состояния огнезащитной обработки).	28.02.2022 №07/1	01.05.2022	22.07.2016
2.	На путях эвакуации для отделки стен в начальной школе допускается использование горючих материалов.	28.02.2022 №07/1	01.05.2022	22.07.2016
3.	Допускается снятие предусмотренных проектной документацией дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	28.02.2022 №07/1	01.05.2022	22.07.2016
4.	Двери на путях эвакуации, а также двери выхода в лестничные клетки, не оборудованы приспособлением для самозакрывания с уплотнением в притворах.	28.02.2022 №07/1	01.05.2022	22.07.2016
5.	Предусмотренные в составе объекта помещения производственного и складского назначения не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от категории помещения и типа противопожарных преград за исключением помещений категорий В4 и Д.	28.02.2022 №07/1	01.05.2022	22.07.2016

6.	Не проведены работы по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	28.02.2022 №07/1	01.05.2022	05.12.2018
МБОУ «Головановская ОШ» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, с. Головановка, ул. Ленина, д. 41*				
1.	Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли (не представлены протоколы проверки состояния огнезащитной обработки).	04/1 от 18.02.2022	18.02.2023	29.07.2016
2.	Здание (помещения) не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализацией.	04/1 от 18.02.2022	18.02.2023	29.07.2016
3.	Здание (помещения) не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре.	04/1 от 18.02.2022	18.02.2023	29.07.2016
4.	Предусмотренные в составе объекта помещения производственного и складского назначения не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от категории помещения и типа противопожарных преград за исключением помещений категорий В4 и Д.	04/1 от 18.02.2022	18.02.2023	28.03.2019
МБОУ «Зуйская СШ №1 им. А.А. Вильямсона» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, п. Зуя, ул. Шоссейная, д. 39*				
1.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли (не представлены протоколы проверки состояния огнезащитной обработки).	31/1 15.04.2022	01.10.2022	25.07.2016
2.	Допускается снятие предусмотренных проектной документацией дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	31/1 15.04.2022	01.10.2022	25.07.2016
МБОУ «Литвиненковская СШ» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, с. Литвиненково, ул. Житомирская, д. 1*				
1.	Здание (помещения) не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализацией.	84/1 от 16.09.2022	16.09.2023	30.08.2016
2.	Здание (помещения) не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре.	84/1 от 16.09.2022	16.09.2023	30.08.2016
МБОУ «Новожиловская СШ» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, с. Новожиловка, ул. Ленина, д. 7А*				
1.	Предусмотренные в составе объекта помещения производственного и складского назначения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, книгохранилище библиотеки, пищеблок) не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от категории помещения и типа противопожарных преград за исключением помещений категорий В4 и Д.	90/1 от 18.11.2022	01.11.2023	21.11.2016
2.	Допускается эксплуатация котельной в подвале здания школы.	90/1 от 18.11.2022	01.11.2023	23.11.2017

МБОУ «Петровская ОШ» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, с. Петрово, ул. Мира, д. 89А*				
1.	Здание (помещения) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	01/1 от 28.01.2022	01.10.2022	30.08.2016
2.	Здание (помещения) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	01/1 от 28.01.2022	01.10.2022	30.08.2016
3.	Объект защиты не обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно норм положенности.	01/1 от 28.01.2022	01.10.2022	07.02.2018
МБОУ «Богатовская СШ» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, с. Богатое, ул. Московская, д. 51*				
1.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли (не представлены протоколы проверки состояния огнезащитной обработки).	2304/021- 91/10-В/1 пс	12.05.2023	28.04.2018
2.	Предусмотренные в составе объекта помещения производственного и складского назначения (лабораторные помещения, электрощитовая, книгохранилище, библиотеки) не обеспечены противопожарными дверьми.	2304/021- 91/10-В/1 пс	12.05.2023	28.04.2018
3.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	2304/021- 91/10-В/1 пс	12.05.2023	28.04.2018
4.	Двери на путях эвакуации, а также двери выхода в лестничные клетки, не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	2304/021- 91/10-В/1 пс	12.05.2023	28.04.2018
5.	Выход на чердак с лестничных клеток выполнен не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.	2304/021- 91/10-В/1 пс	12.05.2023	28.04.2018
6.	Не проведено эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний.	2304/021- 91/10-В/1 пс	12.05.2023	28.04.2018
7.	Не проведены работы по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов, с составлением соответствующего акта.	2304/021- 91/10-В/1 пс	12.05.2023	28.04.2018
МБОУ «Вишенская СШ» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, с. Вишенное, ул. Школьная, д. 39*				
1.	Здание (помещения) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	11/1 от 25.03.2022	25.10.2022	25.07.2016
2.	Здание (помещения) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	11/1 от 25.03.2022	25.10.2022	25.07.2016
3.	Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли.	11/1 от 25.03.2022	25.10.2022	25.07.2016
4.	Двери на путях эвакуации, а также двери выхода в лестничные клетки, не оборудованы	11/1 от 25.03.2022	25.10.2022	25.07.2016

	приспособлением для самозакрывания с уплотнением в притворах.			
5.	Предусмотренные в составе объекта помещения производственного и складского назначения (лабораторные помещения, кабинет физики, электрощитовая, книгохранилище, библиотека) не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от категории помещения и типа противопожарных преград за исключением помещений категорий В4 и Д.	11/1 от 25.03.2022	25.10.2022	06.03.2018
6.	Выход на чердак с лестничных клеток выполнен не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.	11/1 от 25.03.2022	25.10.2022	06.03.2018
МБОУ «Зыбинская СШ» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, с. Зыбины, ул. Ленина, д. 24*				
1.	Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли (не представлены протоколы проверки состояния огнезащитной обработки).	33/1 от 28.04.2022	28.04.2023	25.07.2016
2.	Не обеспечено наличие на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов приспособлений для самозакрывания.	33/1 от 28.04.2022	28.04.2023	25.07.2016
3.	Предусмотренные в составе объекта помещения производственного и складского назначения не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от категории помещения и типа противопожарных преград за исключением помещений категорий В4 и Д.	33/1 от 28.04.2022	28.04.2023	04.10.2018
МБОУ «Красногорская ОШ им. Л.К.Никитиной» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, с. Красногорье, ул. 70 лет Октября, д. 125ш*				
1.	Здание (помещения) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	02/1 от 28.01.2022	27.01.2023	09.11.2017
2.	Здание (помещения) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	02/1 от 28.01.2022	27.01.2023	09.11.2017
3.	Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли.	02/1 от 28.01.2022	27.01.2023	09.11.2017
4.	Выход на чердачное помещение с лестничных клеток выполнен не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.	02/1 от 28.01.2022	27.01.2023	09.11.2017
МБОУ «Криничненская СШ» Белогорского района Республики Крым, Белогорский район, с. Криничное, ул. Первомайская, д. 4*				
1.	На объекте не обеспечено наличие, а также находятся в неисправном состоянии приспособления для самозакрывания на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов.	35/1 от 27.05.2022	01.06.2023	30.08.2016
2.	Знаки пожарной безопасности, а также эвакуационные знаки безопасности не выполнены с применением	35/1 от 27.05.2022	01.06.2023	30.08.2016

	фотолюминесцентных материалов по ГОСТ Р 12.2.143-2009.			
3.	Предусмотренные в составе объекта помещения производственного и складского назначения не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от категории помещения и типа противопожарных преград за исключением помещений категорий В4 и Д.	35/1 от 27.05.2022	01.06.2023	06.03.2018
МБОУ «Муромская СШ» Белогорского района Республики Крым, Белогорский р-н, с. Муромское, ул. Школьная, 8Ш*				
1.	Здание (помещения) не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализацией.	88/1 от 14.10.2022	01.10.2024	30.08.2016
2.	Здание (помещения) не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре.	88/1 от 14.10.2022	01.10.2024	30.08.2016
3.	Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли.	88/1 от 14.10.2022	01.10.2023	30.08.2016
4.	Отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	88/1 от 14.10.2022	01.10.2023	26.10.2018
5.	Двери на путях эвакуации, а также двери выхода в лестничные клетки не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнителями в притворах.	88/1 от 14.10.2022	01.10.2023	26.10.2018
6.	Предусмотренные в составе объекта помещения производственного и складского назначения не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от категории помещения и типа противопожарных преград за исключением помещений категорий В4 и Д.	88/1 от 14.10.2022	01.10.2023	26.10.2018
МБОУ «Земляничненская СШ» Белогорского района Республики Крым Белогорский р-н, с. Муромское, ул. Школьная, 8Ш*				
1.	Объект защиты не обеспечен источниками противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения.	09/1 от 22.03.2022	01.03.2023	06.09.2019
МБОУ «Крымрозовская СШ» Белогорского района Республики Крым Белогорский район, с. Крымская Роза, ул. Октябрьская, 3Ш*				
1.	Объект защиты не обеспечен необходимым количеством воды для целей пожаротушений, пожарный водоем находится в неисправном состоянии.	34/1 от 27.05.2022	01.05.2023	30.08.2019
МБОУ «Мичуринская СШ» Белогорского района Республики Крым Белогорский район, с. Мичуринское, ул. Школьная, д. 4*				
1.	Здание (помещения) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	86/1 от 30.09.2022	01.10.2023	26.10.2018
2.	Здание (помещения) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	86/1 от 30.09.2022	01.10.2023	26.10.2018
МБОУ «Русаковская СШ» Белогорского района Республики Крым Белогорский район, с. Русаковка, ул. Киевская, д. 79А*				
1.	Объект защиты не обеспечен необходимым количеством воды для целей пожаротушений,	05/1 от 25.02.2022	01.02.2023	25.02.2018

	пожарный водоем находится в неисправном состоянии.			
МБОУ «Цветочненская СШ» Белогорского района Республики Крым Белогорский район, с. Цветочное, ул. Черниговская, д. 3*				
1.	Объект защиты не обеспечен источниками противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения (имеющийся пожарный водоем находится в неисправном состоянии).	91/1 от 25.11.2022	01.11.2023	30.08.2019
МБОУ «Чернопольская СШ» Белогорского района Республики Крым Белогорский район, с. Чернополье, ул. Школьная, д. 3*				
1.	Объект защиты не обеспечен источниками противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения.	92/1 от 15.12.2022	01.10.2023	01.10.2019
МБОУ «Васильевская СШ» Белогорского района Республики Крым Белогорский район, с. Васильевка, ул. А.Каманская, д. 55				
1.	Руководителем не организована работа по проведению эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.	03/1 от 27.01.2022	27.01.2023	27.01.2019
МБОУ «Белогорская СШ №4 им. Бекира Чобан Заде» Белогорского района Республики Крым г. Белогорск, ул. Мамута Муссы, 1*				
1.	Предусмотренные в составе объекта помещения производственного и складского назначения, технические помещения не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от категории помещения и типа противопожарных преград за исключением помещений В4 и Д.	2304/021- 91/6-пр от 12.05.2023	01.05.2024	12.05.2018
Самарская область				
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Петровка муниципального района Борский Самарской области, Борский район, с. Петровка, ул. Советская, д. 44а*				
1.	Отсутствует контроль соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ).	Предписание от 05.10.2021 №197/1	01.02.2022	14.08.2019
2.	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения,	Предписание от 05.10.2021 №197/1	01.02.2022	14.08.2019

	пожарного отсека – помещения школы и детского сада.			
3.	В противопожарных преградах допускается устройство (эксплуатация) заполнений их проемов (противопожарных дверей), на которые не представлена техническая документация, содержащая их пожарно-технические характеристики, свидетельствующей о допустимости (соответствии) их применения в данных противопожарных преградах и подтверждающей их нормативное значение пределов огнестойкости соответствующее требуемому типу заполнения (заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери): двери в противопожарных стенах и перегородках (здания (объекта) класса Ф 4.1 - здания общеобразовательных организаций), выделяющих пищеблок, электрощитовую. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д.	Предписание от 05.10.2021 №197/1	01.02.2022	14.08.2019
4.	В здании (помещениях) на путях эвакуации допускается применение строительных материалов, на которые не представлена техническая документация о показателях пожарной опасности этих материалов, свидетельствующей о допустимости применения данных материалов на путях эвакуации третий этаж: стеновые панели МДФ в общем коридоре, потолочная плитка, напольное покрытие (покрытие пола – линолеум) в общем коридоре; лестничная клетка – краска.	Предписание от 05.10.2021 №197/1	01.02.2022	14.08.2019
Алексеевский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 «Образовательный центр» имени Героя Российской Федерации Немцова Павла Николаевича Борский район, с. Алексеевка, ул. Школьная, д. 53в*				
1.	Здание не полностью защищено автоматической установкой пожарной сигнализация (АУПС). Имеются помещения, которые не защищены автоматической установкой пожарной сигнализация (АУПС): коридор детского сада.	Предписание от 26.02.2021 №26/1/1	01.02.2022	14.08.2019
2.	Отсутствует контроль работоспособности соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ).	Предписание от 26.02.2021 №26/1/1	01.02.2022	14.08.2019
3.	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения школы и помещения детского сада)	Предписание от 26.02.2021 №26/1/1	01.02.2022	14.08.2019

	должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.			
4.	В здании на путях эвакуации допускается применение строительных материалов, на которые не представлена техническая документация о показателях пожарной опасности этих материалов, свидетельствующей о допустимости применения данных материалов на путях эвакуации (стены в центральной лестничной клетке, коридорах 1-го и 2-го этажей отделаны обоями, в холле 1-го этажа панели из поливинилхлорида; в коридорах 1-го и 2-го этажей напольное покрытие линолеум; потолки в коридорах 1-го и 2-го этажей отделаны плитами из полистирола).	Предписание от 26.02.2021 №26/1/1	01.02.2022	14.08.2019
Новоборский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» имени Героя Российской Федерации Немцова Павла Николаевича с. Борское муниципального района Борский Самарской области, Борский район, п. Новоборский, ул. Куйбышева, 1 Б*				
1.	В лестничных клетках на дверях не предусмотрены (отсутствуют) приспособления для самозакрывания и не предусмотрены (отсутствуют) уплотнения в притворах. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	Предписание от 26.02.2021 №25/1/1	01.02.2022	14.08.2019
2.	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения школы и помещения детского сада, помещения детского сада и пищеблока) должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	Предписание от 26.02.2021 №25/1/1	01.02.2022	14.08.2019

3.	На путях эвакуации полы, (в коридоре второго этажа), а также для покрытия полов в спортивном зале (детского сада) применяется отделка - ковровое покрытие. Техническая документация на отделочные материалы с информацией о показателях их пожарной опасности не представлена.	Предписание от 26.02.2021 №25/1/1	01.02.2022	14.08.2019
4.	Установленные на этажах здания пожарные краны размещены в пожарных шкафах из горючих материалов. Пожарные шкафы не оборудованы элементами для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	Предписание от 26.02.2021 №25/1/1	01.02.2022	14.08.2019
5.	Руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, а именно противопожарный водоём на территории школы находится в неисправном состоянии. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Предписание от 26.02.2021 №25/1/1	01.02.2022	14.08.2019
6.	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы. Соответствующий протокол испытаний, не представлен.	Предписание от 26.02.2021 №25/1/1	01.02.2022	14.08.2019
7.	В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания. Излучатель и приемник (приемо-передатчик и отражатель) линейных дымовых пожарных извещателей установленных в спортзале школе не защищены защитной конструкцией.	Предписание от 26.02.2021 №25/1/1	01.02.2022	14.08.2019
8.	Помещения для инвентаря в спортивном зале не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации.	Предписание от 26.02.2021 №25/1/1	01.02.2022	14.08.2019
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» имени Героя Российской Федерации Немцова Павла Николаевича, с. Борское, ул. Степана Разина, 128*				
1.	При монтаже автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) в здании школы не соблюдаются проектные решения (холл 1-го этажа, пожарные извещатели установлены на расстоянии более 4,5 метров от стены; в помещениях кабинетов: № 5, № 3, № 9, мастерских, дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 50 см от осветительных приборов).	от 26.02.2021 №23/1/1	01.02.2022	14.08.2019
2.	Отсутствует контроль соединительных линий системы оповещения и управления	от 26.02.2021 №23/1/1	01.02.2022	14.08.2019

	эвакуацией людей (СОУЭ), кроме помещений спортзала, актового зала и примыкающего к нему коридора.			
3.	В ограждающих конструкциях (стенах, перегородках) лестничных клеток отсутствует их заполнение (двери) (лестничные клетки должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах).	от 26.02.2021 №23/1/1	01.02.2022	14.08.2019
4.	В противопожарных преградах допускается устройство (эксплуатация) заполнений их проемов (противопожарных дверей), на которые не представлена техническая документация, содержащая их пожарно-технические характеристики, свидетельствующей о допустимости (соответствии) их применения в данных противопожарных преградах и подтверждающей их нормативное значение пределов огнестойкости соответствующее требуемому типу заполнения (заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери): двери в противопожарных стенах и перегородках (здания (объекта) класса Ф 4.1 - здания общеобразовательных организаций), выделяющих пищеблок. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, электрощитовые и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д.	от 26.02.2021 №23/1/1	01.02.2022	14.08.2019
5.	Руководитель организации не организует проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	от 26.02.2021 №23/1/1	01.02.2022	14.08.2019
6.	При эксплуатации эвакуационных выходов, дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания (эвакуационная дверь из лестничной клетки непосредственно наружу).	от 26.02.2021 №23/1/1	01.02.2022	14.08.2019
<b>Омская область</b>				
<b>БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 104, г. Омск, ул. 6-я Станционная, д. 104*</b>				
1.	Ограждение крыши частично отсутствует или сломано.	17.08.2023 № 203/1	01.04.2024	27.07.2019
2.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения столовой.	17.08.2023 № 203/1	01.04.2024	27.07.2019
3.	Допущен перепад высоты пола в 20 сантиметров на выходе из лестничной клетки наружу (позиция 19 Технического паспорта БТИ).	17.08.2023 № 203/1	01.04.2024	27.07.2019
4.	Допускается блокирование двери эвакуационного выхода наружу из лестничной клетки (двери со стороны улицы упираются в	17.08.2023 № 203/1	01.04.2024	27.07.2019

	трубу отопления, позиция 23 Технического паспорта БТИ).			
5.	Допущен перепад высоты пола в 15 сантиметров на выходе из лестничной клетки наружу (позиция 23 Технического паспорта БТИ).	17.08.2023 № 203/1	01.04.2024	27.07.2019
6.	Допущен перепад высоты пола в 15 сантиметров (при выходе из актового зала на 1-й этаж) (позиция 20 Технического паспорта БТИ).	17.08.2023 № 203/1	01.04.2024	27.07.2019
7.	На путях эвакуации в коридорах и на лестничных клетках не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение.	17.08.2023 № 203/1	01.04.2024	27.07.2019
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза М.М. Дмитриева», г. Омск, ул. Бульвар Архитекторов, д. 10, к. 1*				
1.	В случае пожара система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники или ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах, или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	204/1 от 28.08.2023	28.02.2024	21.12.2018
2.	Руководителем организации не организованы работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию противопожарных дверей. К выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности не привлечены организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение.	204/1 от 28.08.2023	28.02.2024	21.12.2018
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 24», г. Омск, ул. Бульвар Архитекторов, д. 13, к. 2*				
1.	В коридоре школы (позиция 39, 1-го этажа технического паспорта на здание с инвентарным номером 52:401:005:000003560, Литер А, А1, А2 от 10.12.2013 (далее - Технический паспорт БТИ)) и в помещении физкультурно-оздоровительного комплекса (позиция 109, 1-го этажа Технического паспорта БТИ) точечные дымовые пожарные извещатели не установлены в каждом отсеке потолка, т.к. строительные конструкции (ребра плит) выступают от потолка на расстояние более 0,4 м (фактически 0,64-0,75 м).	193 от 18.09.2023	24.04.2024	24.04.2024
2.	В помещении не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация (здание школы: 3-й этаж позиция 22; 1-й этаж позиции 13,45,40,47,8; подвал позиция 20; здание детского сада: подвал позиция 11,13 Технического паспорта БТИ).	193 от 18.09.2023	24.04.2024	24.04.2024

3.	Эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	193 от 18.09.2023	24.04.2024	24.04.2024
4.	Помещения спортивного зала (позиции 99, 1-го этажа Технического паспорта БТИ), актового зала (позиция 29, 2-го этажа Технического паспорта БТИ) не защищены дымовыми пожарными извещателями (фактически применены извещатели пламени).	193 от 18.09.2023	24.04.2024	24.04.2024
5.	Отделка внешних поверхностей наружных стен выполнена из горючих материалов (фактически применен материал рулонный изоляционный марки Изоспан «В», группой горючести ГЗ), что не соответствует классу конструктивной пожарной опасности здания СО.	193 от 18.09.2023	24.04.2024	24.04.2024
6.	Отсутствует дистанционное управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах.	193 от 18.09.2023	24.04.2024	24.04.2024
7.	Не обеспечено исправное состояние системы противодымной защиты.	193 от 18.09.2023	24.04.2024	24.04.2024
8.	Шлейфы пожарной сигнализации не обеспечивают автоматический контроль целостности их по всей длине.	193 от 18.09.2023	24.04.2024	24.04.2024
9.	Для автоматизации систем противопожарной защиты в блоке детского сада шлейфы автоматической пожарной сигнализации и соединительные линии по типу кабеля не соответствуют ГОСТ 31565-2012.	193 от 18.09.2023	24.04.2024	24.04.2024
10.	Не обеспечен автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание.	193 от 18.09.2023	24.04.2024	24.04.2024
11.	Не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	193 от 18.09.2023	24.04.2024	24.04.2024

**Приморский край**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16», Приморский край, р-н Пожарский, с. Верхний Перевал, ул. Школьная, д. 2\*

1.	В здании не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара, подающихся на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала и на специальные выносные устройства оповещения, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	№ 25-020-2022/0002рс/3 от 26.01.2022	01.09.2022	14.07.2017
----	---	--------------------------------------	------------	------------

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 имени Заслуженного учителя школы РСФСР Грищенко А.А.» р-н Пожарский, с. Пожарское, ул. Ленинская, д. 27*				
1.	В здании не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара, подающихся на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала и на специальные выносные устройства оповещения, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	№ 25-020-2022/0008рс/1 от 14.02.2022	01.09.2022	15.07.2015
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», р-н Пожарский, пгт. Лучегорск, 2 микрорайон, д. 23*				
1.	В здании не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара, подающихся на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала и на специальные выносные устройства оповещения, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	№ 25-020-2022/0007рс/3 от 09.02.2022	01.09.2022	25.12.2019
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10», р-н Пожарский, с. Соболиный, ул. Школьная, д. 8*				
1.	В здании не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара, подающихся на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала и на специальные выносные устройства оповещения, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	№ 25-020-2022/0005рс/1 от 27.01.2022	01.09.2022	23.05.2017
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5», р-н Пожарский, с. Нагорное, ул. Юбилейная, д. 7*				
1.	В здании не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара, подающихся на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала и на специальные выносные устройства оповещения, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	№ 25-8-2021/0002рс/1 /1 от 24.08.2021	01.03.2022	04.09.2017
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная школа №8», Приморский край, р-н Пожарский, с. Губерово, ул. Совхозная, д. 15-а*				
1.	В здании МОБУ ООШ № 8, относящемуся по классу функциональной пожарной безопасности к зданиям класс — Ф 4.1 не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара, подающихся на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала и на специальные выносные устройства оповещения, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	№ 25-020-2022/0009рс/1 от 14.02.2022	01.09.2022	13.11.2017

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Содружество» город Спасск-Дальний, ул. Дербенёва, д.25а (бывшая МБОУ СОШ №3 ГО Спасск-Дальний)*				
1.	В здании отсутствует дублирование сигнала автоматической пожарной сигнализации о пожаре, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников МБОУ СОШ №3 ГО Спасск-Дальний и (или) транслирующей этот сигнал организации.	№ 25-9-2021/0027пп/1 от 08.09.2021	20.08.2022	2010 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Притяжение», город Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 38 (бывшая МБОУ СОШ №12 ГО Спасск-Дальний)*				
1.	В здании отсутствует дублирование сигнала автоматической пожарной сигнализации о пожаре, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников МБОУ СОШ № 12 и (или) транслирующей этот сигнал организации.	№ 25-023-2021/0058пп/1 от 13.12.2021	01.11.2022	2010 год
Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Горный», Спасский район, село Евсеевка, ул. Лесная				
1.	В зданиях жилых корпусов электроснабжение систем противопожарной защиты не предусмотрено от третьего независимого источника питания (автономного электрогенератора).	№ 2303/023-25/6-П/ПВП от 10.05.2023	20.08.2023	27.04.2021

\*Используется ежегодно для организации деятельности отдыха в период детской оздоровительной кампании.



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

**Заместитель Министра – главный  
государственный инспектор  
Российской Федерации  
по пожарному надзору**

Театральный проезд, 3, Москва 109012  
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

27.11.2023 № 43-7061-29  
На № АБ-4467/06 от 01.11.2023

Министерство просвещения  
Российской Федерации

О представлении информации

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий направляет информацию о гибели детей в происшествиях на водных объектах в летний период 2023 года в разрезе субъектов Российской Федерации.

Одновременно сообщается, что гибели детей на пляжах в детских оздоровительных лагерях в 2023 году не допущено.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

А.М. Супруновский



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008A452D228923CA645C6E8865192E240A  
Владелец: СУПРУНОВСКИЙ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ  
Действителен с 13.03.2023 по 05.06.2024

Крошила Ульяна Александровна  
Управление безопасности людей на водных объектах  
8 495 983 65 51



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994

Тел.: 8 (499) 973-26-90, Факс: 8 (499) 973-26-43

E-mail: [info@rospotrebnadzor.ru](mailto:info@rospotrebnadzor.ru)

<http://www.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512

ИНН 7707515984 КПП 770701001

Минпросвещения России

27.12.2023 № 02/22569-2023-15

На № ТГ-П45-18744 от 11.12.2023

О неисполненных предписаниях

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека во исполнение пункта 3 раздела 1 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой направляет информацию о неисполненных предписаниях по устранению нарушений санитарного законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выявленных при проведении проверок территориальными органами Роспотребнадзора по итогам летней оздоровительной кампании 2023 года.

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



И.В. Брагина

Приложение  
к письму Роспотребнадзора  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Информация о неисполненных предписаниях по устранению нарушений санитарного законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выявленных при проведении проверок территориальными органами Роспотребнадзора по итогам летней оздоровительной кампании 2023 года

В летнюю оздоровительную кампанию 2023 года на контроле Роспотребнадзора находилось 38 526 организаций отдыха детей и их оздоровления.

Перед началом летней оздоровительной кампании 2023 года 38 462 лагерям были выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства.

При этом, 64 лагерям в 12 субъектах Российской Федерации были выданы санитарно-эпидемиологические и экспертные заключения о несоответствии требованиям санитарного законодательства, в том числе в связи с невыполнением предписаний по приведению материально-технической базы в соответствие с законодательством ( 25 лагерям в Республике Крым, 13 лагерям в Республике Карелия, 12 лагерям в Краснодарском крае, 3 лагеря в Воронежской области, по 2 лагеря в Забайкальском крае, Смоленской области, Еврейской АО, по 1 лагерю в Астраханской, Калининградской, Томской, Свердловской областях, г. Санкт-Петербурге).

Основными причинами выдачи санитарно-эпидемиологических и экспертных заключений о несоответствии требованиям санитарного законодательства стало не завершение проводимых ремонтных работ, не соответствие материально-технической базы лагеря, набора помещений, моечного и технологического оборудования пищеблока требованиям санитарных правил, отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения на источник питьевого водоснабжения, неудовлетворительные результаты замеров и лабораторных исследований питьевой воды, не соблюдение поточности технологических процессов.

В отношении 34 230 лагерей были проведены контрольные (надзорные) и профилактические мероприятия, в ходе которых было выявлено 25 814 нарушений, в том числе связанных с неудовлетворительным содержанием территории и помещений, несоблюдением требований к приему детей, прохождению медицинских осмотров персоналом, нарушений требований к организации питания.

По результатам проведенных мероприятий территориальными органами Роспотребнадзора было выдано 8 664 предписания по их устранению. В установленные сроки было выполнено 7 902 предписания, не исполнено в установленные сроки 19 предписаний в 8 субъектах Российской Федерации.

За несвоевременное выполнение предписаний материалы переданы в суд для рассмотрения и понуждения хозяйствующих субъектов исполнения выданных

предписаний. По 7 делам судами принято решение о понуждении исполнения лагерями обязательных требований.

По состоянию на 25.12.2023 остается на контроле 11 не выполненных предписаний в 5 субъектах Российской Федерации (Тверской области – 4 предписания, Архангельской области – 3 предписания, Владимирской области – 2 предписания, Ивановской и Ульяновской областях – по 1 предписанию).

За несвоевременное выполнение предписаний приняты меры административного наказания в виде штрафа, общая сумма штрафов составила 101 тысяча рублей.

По итогам летней оздоровительной кампании 2023 года было выдано 3 764 предписания, в том числе 2 520 – дневным лагерям, 1 133 – загородным лагерям, 47 – лагерям труда и отдыха, 64 – палаточным лагерям. На сегодняшний день уже исполнено 2 743 предписания, 1 021 предписаний со сроками исполнения в 2024 году остаются на контроле.

Лагеря, которым были выданы санитарно-эпидемиологические заключения/экспертные заключения о несоответствии требованиям санитарного законодательства и которые не приступили к работе в ЛОК 2023

Регион	Наименование и адрес ЛОУ	Выявленные нарушения
Республика Крым	ДОЛ «Эспаньола» - ООО «Спасение», по адресу: г. Алушта, с. Солнечногорское, ул. Курортная, 18.	отсутствуют локальные очистные сооружения
Республика Крым	Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева г.Евпатории» г.Евпатория, ул. Полтавская, д. 8:	потолки туалета первого этажа, коридора и холла пристройки имеют следы протекания и дефекты; отсутствует горячее водоснабжение в умывальных раковинах в туалетах первого этажа
Республика Крым	Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Штормовская школа-гимназия» Сакский район, с. Штормовое, ул. Ленина, 10.	в горячем цехе локальная вентиляция не исправна, не представлен документ, подтверждающий эффективность работы вентиляции заключения по результатам технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования со сроком действия до 2022 г.
Республика Крым	Лагерь дневного пребывания детей на базе МБОУ «Сизовская средняя школа», Сакский район, с. Сизовка, ул. Юбилейная, д 42.	отсутствует горячее водоснабжение в умывальных раковинах перед обеденным залом, участок (зона) приготовления холодных блюд не оборудован прибором для обеззараживания воздуха.
Республика Крым	Лагерь дневного пребывания детей на базе МБОУ «Кольцовская средняя школа», Сакский район, с.Кольцово, ул.Мира, д 5.	по периметру территории частично отсутствует ограждение, - отсутствует горячее водоснабжение в туалетах, участок (зона) приготовления холодных блюд не оборудован прибором для обеззараживания воздуха, в игровых комнатах, медицинском кабинете, пищеблоке частично отсутствуют москитные сетки на окнах.
Республика Крым	Лагерь дневного пребывания детей на базе МБОУ «Журавлинская средняя школа», Сакский район, с.Журавли, ул. Виноградная, д 1А.	покрытие проездов, подходов и дорожек на территории с дефектами, в игровых комнатах, медицинском кабинете, пищеблоке частично отсутствуют москитные сетки на окнах, участок (зона) приготовления холодных блюд не оборудован прибором для обеззараживания воздуха,
Республика Крым	лагерь дневного пребывания детей на базе МБОУ «Добрушинская средняя школа»,	на втором этаже отсутствуют туалеты, не предусмотрен отдельный санузел (кабина) для персонала; в игровых комнатах, медицинском кабинете,

	Сакский район, с.Добрушино, ул.Школьная, д 33.	пищевые блоки частично отсутствуют москитные сетки на окнах; отсутствует горячее водоснабжение в туалетах, в цехах пищеблока, участок (зона) приготовления холодных блюд не оборудован прибором для обеззараживания воздуха, производственные ванны в овощном цехе демонтированы
Республика Крым	Лагерь дневного пребывания детей на базе МБОУ «Вересаевская средняя школа», Сакский район, с.Вересаево, ул. Школьная, д 3.	по периметру здания частично отсутствует ограждение, покрытие проездов, подходов и дорожек на территории с дефектами, в игровых комнатах, медицинском кабинете, пищеблоке частично отсутствуют москитные сетки на окнах, технологическое оборудование моечной не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции, горячее водоснабжение отсутствует в туалетах второго этажа, в цехах пищеблока
Республика Крым	лагерь дневного пребывания детей на базе МБОУ «Геройская средняя школа», Сакский район, с. Геройское, пр-кт Ленина, д. 2.	плиточное покрытие в туалетах отсутствует; потолок туалета для мальчиков с признаками поражения грибом, в игровых комнатах, медицинском кабинете, пищеблоке частично отсутствуют москитные сетки на окнах, вентиляционная система здания не исправна, замеры параметров искусственной освещенности в игровых комнатах не соответствует установленным нормативам, отсутствует горячее водоснабжение в туалетах, в раковинах цехов пищеблока, потолок и стены в горячем, овощном цехе и разгрузочной имеет признаки поражения грибом.
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Кумовская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района	в игровых комнатах, медицинском кабинете, пищеблоке частично отсутствуют москитные сетки на окнах, отсутствует горячее водоснабжение в сан.узлах, отсутствует горячее водоснабжение ко всем внутренним умывальным раковинам пищеблока, отсутствует отдельный сан.узел для персонала;
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Котовская средняя общеобразовательная школа-детский сад» Раздольненского района	участок приготовления холодных блюд не обеспечен прибором для обеззараживания воздуха; отсутствует отдельный сан.узел для персонала, в игровых комнатах, медицинском кабинете, пищеблоке не проведено засетчивание окон,
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Нивовская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района	участок приготовления холодных блюд не обеспечен прибором для обеззараживания воздуха, технологическое оборудование горячего цеха, моечной не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции; внутренняя отделка стен откосов игровых комнат, пищеблока, спортивного зала не допускает влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств

Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района	в заготовочном цехе на потолке имеются дефекты и повреждения; внутренняя отделка стен, полов игровых комнат, пищеблоке не допускает влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (имеются дефекты и повреждения), в игровых комнатах, медицинском кабинете, пищеблоке не проведено засетчивание окон
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Ковыльненская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района	участок приготовления холодных блюд не обеспечен прибором для обеззараживания воздуха; в игровых комнатах, медицинском кабинете не проведено засетчивание окон
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Раздольненская школа-лицей №1» Раздольненского района	в игровых комнатах, медицинском кабинете, пищеблоке не проведено засетчивание окон, не предусмотрено горячее водоснабжение в туалетах
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Славянская средняя общеобразовательная школа-детский сад» Раздольненского района	в игровых комнатах, медицинском кабинете не проведено засетчивание окон, отсутствует горячее водоснабжение ко всем внутренним умывальным раковинам пищеблока, внутренняя отделка стен откосов игровых комнат ,пищеблока, спортивного зала не допускает влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Кукушкинская средняя общеобразовательная школа-детский сад» Раздольненского района	В игровых комнатах, медицинском кабинете .пищеблоке не проведено засетчивание окон, горячее водоснабжение не предусмотрено в туалетах, отсутствуют раковины для мытья рук в овощном цехе, горячем цехе
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Серебрянская средняя общеобразовательная школа-детский сад»	внутренняя отделка стен, потолков, полов в игровых комнатах, спортивном зале, сан.узлах не допускает влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (имеются дефекты и повреждения), в игровых комнатах, медицинском кабинете, пищеблоке частично отсутствуют москитные сетки на окнах, отсутствует горячая вода в умывальных раковинах в сан.узлах, технологическое оборудование горячего цеха, мочной не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции.
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ «Школа № 22 имени Героев Аджимушкайских каменоломен», г. Керчь, улица Коммунаров, д. 49	параметры искусственного освещения в игровой комнате не соответствуют установленным нормативам, полы помещений учреждения имеют дефекты и повреждения
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ Приозерненская СОШ, 298242,	территория школы не ограждена, не имеет наружного освещения; покрытие проездов, подходов и дорожек имеет дефекты; полы помещений

	Республика Крым, Ленинский район, село Приозерное, улица Школьная, д. 73А	учреждения имеют дефекты; стены и потолки помещений учреждения имеют дефекты; в туалетах отсутствуют двери на кабинах; в туалетах отсутствуют смесители для горячей и холодной воды; отсутствует помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов; на открывающихся фрамугах отсутствуют москитные сетки
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ Калиновская СОШ, село Калиновка, улица Специалистов, д. 16	не оборудована площадка для твердых бытовых отходов; покрытие проездов, подходов и дорожек имеет дефекты; полы помещений учреждения имеют дефекты; стены и потолки помещений учреждения имеют дефекты; для мальчиков и девочек не предусмотрены отдельные туалеты; при обеденном зале столовой установлено недостаточное количество умывальников
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ «Школа-гимназия №1» г.Судак	Не исправна система вентиляции на пищеблоке.
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ «Муромская СШ» Белогорского района	стены и потолки спортзала, помещения хранения спортивного инвентаря пищеблока (все помещения) с признаками поражения грибок, отслойки краски, препятствующие проведению влажной уборки с применением дезсредств, туалетные комнаты не обеспечены горячей водой, недостаточное количество технологического оборудования на пищеблоке
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ «Чернопольская СШ» Белогорского района	для организации сбора твердых бытовых отходов отсутствует оборудованная площадка с твердым покрытием, ограждение с трех сторон, внутренняя отделка пищеблока, игровых комнат с дефектами, препятствующими проведению влажной уборки с применением дезсредств, уровень освещенности не соответствует установленным нормативам, система водоотведения в неисправном состоянии, технологическое оборудование пищеблока недостаточном количестве.
Республика Крым	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Ромашка» на базе МБОУ «Богатовская средняя школа» Белогорского района	внутренняя отделка помещений пищеблока (овощного склада, склада сыпучих продуктов, коридора) с дефектами в виде трещин, щелей, следов течи, следов поражения грибок; над оборудованием отсутствует вытяжная вентиляция с механическим побуждением, санузел для персонала не обеспечен подводкой горячей воды, моечные ванны в цехах пищеблока деформированы

Республика Карелия	МОУ «Летнереченская СОШ», Беломорский район, п. Летнереченск, ул. Школьная д. 19	в санузле для мальчиков, в производственных и складском помещениях пищеблока отсутствуют сливные трапы (ликвидированы в ходе ремонтных работ), над источником повышенного выделения влаги (моечные ванны) не оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции, пищеблок оборудован недостаточным количеством технологического, моечного оборудования, недостаточное количество моечных ванн на пищеблоке, нарушение поточности технологических процессов на пищеблоке
Республика Карелия	МОУ «Сумпосадская СОШ» 2 лагеря (2 адреса), Беломорский р-н, п. Сумский посад, ул. Школьная, д. 3, д. 4.	минимальный набор заявленных помещений не соответствует требованиям, - отсутствует СЭЗ на медицинскую деятельность или договор на оказание медицинских услуг, в санузлах, в производственных помещениях пищеблока отсутствуют сливные трапы (ликвидированы в ходе ремонтных работ), помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, недостаточное количество технологического и моечного оборудования на пищеблоке, не соблюдение последовательности (поточности) технологических процессов на пищеблоке, трехсекционная ванна для мытья столовой посуды не оборудована душевой насадкой с гибким шлангом, в помещении овощного склада частично отсутствует плитка,
Республика Карелия	МОУ «Сосновецкая СОШ» Беломорский район, пос. Сосновец, ул.Кирова, д. 22	в санузлах, производственных помещениях пищеблока (цех сырой продукции (мясо-рыбный и овощной), моечной столовой и кухонной посуды), складском помещении пищеблока) отсутствуют сливные трапы (ликвидированы в ходе ремонтных работ), над жарочным шкафом отсутствует локальная вытяжная система вентиляции, над столом для приготовления холодных блюд отсутствует бактерицидная лампа, пищеблок оборудован недостаточным количеством технологического, моечного оборудования, нарушение поточности технологических процессов на пищеблоке
Республика Карелия	МБУ ДО Костомукшского городского округа «Центр внешкольной работы» г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, д. 1, г. Костомукша, ул. Ленина, д.19	Не соответствие спортивных площадок требованиям законодательства, нарушение поточности технологических процессов на пищеблоке
Республика Карелия	МБУ ДО Костомукшского городского округа «Спортивная школа»	Не соответствие спортивных площадок требованиям законодательства, нарушение поточности технологических процессов на пищеблоке

	г. Костомукша, ул. Первооткрывателей , д.1, г. Костомукша, ул. Ленина , д.19, г. Костомукша, ул. Октябрьская, д.6а	
Республика Карелия	МБОУ «Кончезерская СОШ» Кондопожский район, с. Кончезеро, ул. Юности, д.1	В санузле для работников пищеблока отсутствует подводка системы горячего водоснабжения к раковине для мытья рук, дефекты отделки помещений, канализационный трап в горячем цехе в зоне обработки сырья закрыт, над технологическим оборудованием и моечными ваннами отсутствуют локальные вытяжные системы вентиляции, не достаточное количество моечного и технологического оборудования на пищеблоке, нарушение поточности технологических процессов на пищеблоке
Республика Карелия	МОУ «Чупинская СОШ» Лоухский район, пгт. Чупа, ул. Коргуева, д.12	Не достаточное количество моечного и технологического оборудования на пищеблоке, нарушение поточности технологических процессов на пищеблоке
Республика Карелия	МБОУ «Ведлозерская СОШ» Пряжинский район, с. Ведлозеро, ул. Школьная, д. 2	На источник хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения (скважину) не представлено СЭЗ, зоны санитарной охраны источника водоснабжения школы не организованы, не представлено заключение на проект зон санитарной охраны источника водоснабжения школы, не соответствует требованиям, нарушение поточности технологических процессов на пищеблоке, над моечными ваннами для мытья кухонной посуды отсутствует локальная система вентиляции, не достаточное количество технологического оборудования на пищеблоке
Республика Карелия	МОУ СОШ п. Ляскеля Питкярантский район, пос. Ляскеля, ул. Октябрьская, д. 42-а	нарушение поточности технологических процессов на пищеблоке, отсутствует СЭЗ на медицинскую деятельность или договор на оказание медицинских услуг
Республика Карелия	МОУ ООШ д. Рауталаhti Питкярантский район, д. Рауталаhti, ул. Центральная, д.16	нарушение поточности технологических процессов на пищеблоке, не оборудована локальная вытяжная вентиляция, не достаточное количество моечного и технологического оборудования на пищеблоке
Краснодарский край	Загородный лагерь МБОУ ДО «Образовательный центр «Смена», г-к. Сочи	Санитарно-техническое состояние производственных помещений пищеблока, спальных корпусов, территории не соответствует требованиям законодательства
Краснодарский край	Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ СОШ № 8	Не достаточное количество моечного и технологического оборудования на пищеблоке, отсутствие резервного водоснабжения в медицинском пункте

	Щербиновский район, с. Николаевка, ул. Первомайская, 31	
Краснодарский край	Лагерь дневного пребывания на базе МАОУ СОШ №4 г. Армавир, ул. Азовская,20	Нарушена целостность полового деревянного покрытия в помещениях и рекреации, спортивном зале
Краснодарский край	ЛТО при МАОУ СОШ №4 г. Армавир, ул. Азовская,20	Нарушена целостность полового деревянного покрытия в помещениях и рекреации, спортивном зале
Краснодарский край	Лагерь дневного пребывания на базе МАОУ СОШ № 1 «Казачья» г. Армавир, ул. Новворосийская,102	Нарушена целостность твердого покрытия территории учреждения, нарушение целостности покрытия стен и потолка в спортивном зале, загрузочное помещение, кладовая на пищеблоке со следами плесени и нарушенной целостностью, отсутствует СЭЗ на медицинскую деятельность или договор на оказание медицинских услуг.
Краснодарский край	Лагерь дневного пребывания на базе МОБУ СОШ № 3 г. Новокубанск, ул. Первомайская, 23А	Нарушена поточность технологических процессов на пищеблоке
Краснодарский край	Лагерь дневного пребывания на базе МОБУ СОШ № 6 Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Красноармейская, 4	нарушение целостности покрытия стен и потолка в спортивном зале, со следами течи
Краснодарский край	Лагерь дневного пребывания на базе МОБУ СОШ № 7 Новокубанский район, п. Кирова, ул. Мира,27/1	Нарушена целостность твердого покрытия территории учреждения, не обустроена площадка для сбора твердых бытовых отходов
Краснодарский край	Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ СОШ №2 Отрадненский район, ст. Попутная, ул. Красная,187А	Не завершен капитальный ремонт спортивного зала
Краснодарский край	Лагерь дневного пребывания на базе при МБОУ СОШ №16 Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Кизилова,137	Не завершены мероприятия по обустройству туалетов
Краснодарский край	Лагерь дневного пребывания на базе при МБОУ СОШ №24 Отрадненский район, ст. Попутная, ул. Кирова,68	Не завершен капитальный ремонт спортивного зала

Краснодарский край	Палаточный лагерь с круглосуточным пребыванием МБОУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) им. Н.М. Пржевальского» на базе загородного Православного Детского Летнего Центра отдыха и досуга общества с ограниченной ответственностью «Горний Посад» Апшеронский район	Отсутствие акарицидной обработки территории, не готовность пищеблока
Воронежская область	МКОУ Юдинская ООШ (Подгоренский район, с.Юдино, ул.Центральная 12)	Проведение капитальных ремонтных работ
Воронежская область	МКОУ Березовская СОШ (Подгоренский район, п.Красный Восход, ул.Челябинская 38)	Проведение капитальных ремонтных работ
Воронежская область	МКОУ Зайцевская СОШ (Кантемировский р-н, с.Зайцевка, ул.Центральная, 42)	Проведение капитальных ремонтных работ
Забайкальский край	Туристический палаточный лагерь «Альтаир» (непередвижной, туристические походы не организуются) при МУ ДО «Городской центр детского творчества»	Территория палаточного лагеря по периметру не обозначена, не оборудован отвод для дождевых вод от палаток, туалеты для детей не оборудованы, акарицидная обработка лагеря не проведена, территория не очищена от сухостоя и валежника, прошлогодней травы, медицинское обслуживание палаточного лагеря не организовано
Забайкальский край	Летний оздоровительный лагерь «Республика Дружных» -структурное подразделение ГУСО «Петровск-Забайкальский ЦПДОПР «Единство» Забайкальского края	Земельный участок учреждения имеет частичное ограждение, не соблюдение поточности технологических процессов на пищеблоке, отделка помещений пищеблока не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, дефекты внутренней отделки пола душевой, что не позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в помещениях спальных комнат, столовой, медицинского кабинета не установлены москитные сетки на форточки
Смоленская область	МБОУ «Васинская СШ» Дорогобужский район	Неготовность материально-технической базы, не завершены ремонтные работы
Смоленская область	МБОУ Монастырщинская СШ им. А.И.Колдунова)	Неготовность материально-технической базы, не завершены ремонтные работы
Еврейская АО	Лагерь дневного пребывания	Неготовность помещений для детей и территории школы (проводился ремонт)

Еврейская АО	Лагерь дневного пребывания	Неготовность помещений для детей и территории школы (проводился ремонт)
Астраханская область	МБОУ г. Астрахани «СОШ № 9	Проведение ремонтных работ на территории
Калининградская область	Стационарный загородный ЛОУ «Военно-патриотический центр «Авангард»	отсутствует СЭЗ на медицинскую деятельность, не организовано медицинское обслуживание
Томская область	Лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ «Озеренская СОШ» Колпашевского р-на	Не достаточный набор помещений пищеблока и моечного оборудования (есть судебное решение до конца 2024 года)
Свердловская область	Палаточный лагерь на территории МБУ ДОЛ «Заря»	Превышение проектной вместимости объекта в случае размещения палаток, не решен вопрос с наличием условий для организации питания (превышение числа посадочных мест на пищеблоке и мощности работы пищеблока)
г.Санкт-Петербург	Загородная база ГБОУ Центр образования № 633 Калининского района Санкт-Петербурга, п. Песочный, ул. Карла Маркса, д. 64, лит. А	Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние территории, спальных помещений, душевых, рекреаций, помещений пищеблока, несоответствия гигиеническим нормативам уровней искусственной освещенности в игровых

## Лагеря с неисполненными предписаниями

	Наименование и адрес ЛОУ	Выявленные нарушения	Принятые меры
<b>Тверская область 4 лагеря</b>			
1	МОУ «Алешинская ООШ», 171412, Тверская область, пгт Рамешки, д Алёшино, д.85	нарушение отделки стен и потолка на пищеблоке в цехе сырой продукции, в помещении раздевалки	должностное лицо привлечено судом по ст.19.5 ч.1 КоАП РФ, штраф
2	МОУ Шишково-Дубровская СОШ, Бежецкий район, д. Шишково-Дуброво, д.12	нарушение отделки потолка и стен на пищеблоке	должностное лицо привлечено судом по ст.19.5 ч.1 КоАП РФ, штраф
3	МБОУ ДО «Дом детства и юношества», 171900, Тверская область, поселок городского типа Максатиха, Советская ул, д. 22	нарушение отделки актового зала, мебель имеет дефекты и повреждения покрытия (стулья)	юридическое лицо привлечено судом по ст.19.5 ч.1 КоАП РФ, штраф
4	МБОУ «Пятницкая СОШ, пгт. Максатиха, поселок Труженик, Садовая ул, д. 7	Не достаточный набор кухонной посуды	юридическое лицо привлечено судом по ст.19.5 ч.1 КоАП РФ, штраф
<b>Архангельская область – 3 лагеря</b>			
1	Лагерь с дневным пребыванием детей МБОУ «Красноборская средняя школа» Красноборского района, с. Красноборск, ул. Плакидина д. 26, д. 32.	Не представлены сведения об иммунизации работников против кори, дифтерии, туляремии.	Выдано повторное предписание со сроком исполнения до 01.05.2024, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, дело направлено на рассмотрение в суд, вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа.
2	Лагерь с дневным пребыванием детей МОУ «СОШ № 76» г. Котласа, ул. Калинина, д. 21.	Не представлены сведения об иммунизации персонала, не выполнение меню.	Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, дело направлено на рассмотрение в суд, вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа.
3	Лагерь с дневным пребыванием детей МБОУ «Фоминская СОШ»	Дефекты пола в кабинетах, спортивном зале, в помещении для хранения матов, остекление окна в кабинете №1 нарушено,	Документы направлены в суд (протокол по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ).

	Вилегодского района, ул. Комарова, д. 10.	туалетные кабинки не обеспечены дверьми в туалетах первого этажа для мальчиков и девочек, горячий цех пищеблока не оборудован бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха.	
<b>Владимирская область – 2 лагеря</b>			
1	МБОУ «Левинская СОШ» Меленковского района, д.Левино, ул.Школьная д.18 б.	Не обеспечены горячим водоснабжением умывальные раковины в туалетах для мальчиков и девочек на 1-ом и 2-ом этажах, не оборудована площадка для сбора отходов твёрдым водонепроницаемым покрытием, отсутствие технологических карт на пищеблоке, отсутствие контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции	Подан иск в суд о понуждении исполнения обязательных требований, иск удовлетворен в полном объеме.
2	МБОУ Дмитриевогорская СОШ Меленковского района с. Дмитриевы горы, ул. Школьная, д.24.	Не соответствие качества воды установленным требованиям, отсутствие технологических карт на пищеблоке, отсутствие контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции	Подан иск в суд о понуждении исполнения обязательных требований, иск удовлетворен в полном объеме.
<b>Ивановская область – 1 лагерь</b>			
1	ООО «ДСОЛ «Березовая Роща» Ивановский район, д. Высоково, д. п/о Озерное	Несоблюдение нормативов площади на 1 ребенка.	За неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений по ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ в суд направлены 3 дела об административном правонарушении для рассмотрения и принятия решения. Дело производства прекращены.
<b>Ульяновская область – 1 лагерь</b>			
1	МОУ СОШ № 1 г. Барыш	В туалетах отсутствует горячая водоснабжение	Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5. Решение суда об обязанности исполнения обязательных требований.

## Информация

о гибели детей в происшествиях на водных объектах  
в летний период 2023 года в разрезе субъектов  
Российской Федерации

№ п/п	Наименование субъекта РФ	Дети (до 18 лет вкл.)	
		2022 г.	2023 г.
<b>Центральный федеральный округ</b>			
1	г. Москва	0	3
2	Белгородская область	2	2
3	Брянская область	2	2
4	Владимирская область	6	4
5	Воронежская область	1	2
6	Ивановская область	2	1
7	Калужская область	0	2
8	Костромская область	2	2
9	Курская область	1	1
10	Липецкая область	0	0
11	Московская область	4	9
12	Орловская область	0	2
13	Рязанская область	4	0
14	Смоленская область	0	1
15	Тамбовская область	2	0
16	Тверская область	1	1
17	Тульская область	0	0
18	Ярославская область	4	2
<b>Всего за ЦФО</b>		<b>31</b>	<b>34</b>
<b>Северо-Западный федеральный округ</b>			
1	Архангельская область	3	3
2	Вологодская область	0	2
3	Калининградская область	2	0
4	Ленинградская область	6	7
5	Мурманская область	1	1
6	Ненецкий АО	0	0
7	Новгородская область	3	2
8	Псковская область	1	4
9	Республика Карелия	1	2
10	Республика Коми	10	1
11	Санкт-Петербург	2	9
<b>Всего за СЗФО</b>		<b>29</b>	<b>31</b>
<b>Южный федеральный округ</b>			
1	Республика Адыгея	1	2
2	Республика Калмыкия	1	0
3	Республика Крым	5	0
4	Краснодарский край	6	10
5	Астраханская область	4	2

6	Волгоградская область	8	10
7	Ростовская область	4	3
8	г. Севастополь	0	1
<b>Всего за ЮФО</b>		<b>29</b>	<b>28</b>
<b>Северо-Кавказский федеральный округ</b>			
1	Республика Дагестан	3	5
2	Республика Ингушетия	1	1
3	Кабардино-Балкарская Республика	0	0
4	Карачаево-Черкесская Республика	3	3
5	Республика Северная Осетия - Алания	2	3
6	Чеченская Республика	2	1
7	Ставропольский край	12	3
<b>Всего за СКФО</b>		<b>23</b>	<b>16</b>
<b>Приволжский федеральный округ</b>			
1	Республика Башкортостан	10	9
2	Республика Марий Эл	1	2
3	Республика Мордовия	5	1
4	Республика Татарстан	7	6
5	Удмуртская Республика	3	3
6	Чувашская Республика	4	5
7	Кировская область	13	6
8	Нижегородская область	9	8
9	Оренбургская область	6	2
10	Пензенская область	1	3
11	Пермский край	10	8
12	Самарская область	2	2
13	Саратовская область	4	6
14	Ульяновская область	3	5
<b>Всего за ПФО</b>		<b>78</b>	<b>66</b>
<b>Уральский федеральный округ</b>			
1	Курганская область	1	0
2	Свердловская область	11	9
3	Тюменская область	6	7
4	Челябинская область	3	4
5	ХМАО-Югра	6	2
6	ЯНАО	4	1
<b>Всего за УФО</b>		<b>31</b>	<b>23</b>
<b>Сибирский федеральный округ</b>			
1	Республика Алтай	1	2
2	Республика Тыва	4	3
3	Республика Хакасия	0	1
4	Алтайский край	6	4
5	Красноярский край	7	20
6	Иркутская область	2	7
7	Кемеровская область	6	13
8	Новосибирская область	7	7
9	Омская область	0	7
10	Томская область	6	1
<b>Всего за СФО</b>		<b>39</b>	<b>65</b>
<b>Дальневосточный федеральный округ</b>			
1	Республика Бурятия	3	7
2	Республика Саха (Якутия)	3	7
3	Забайкальский край	6	3
4	Камчатский край	0	1
5	Приморский край	3	7
6	Хабаровский край	4	0

7	Амурская область	5	8
8	Магадаская область	0	0
9	Сахалинская область	0	1
10	Еврейская автономная область	0	1
11	Чукотский автономный округ	1	1
<b>Всего за ДФО</b>		<b>25</b>	<b>36</b>
1	ДФО	25	36
2	СФО	39	65
3	УФО	31	23
4	ПФО	78	66
5	СКФО	23	16
6	ЮФО	29	28
7	СЗФО	29	31
8	ЦФО	31	34
	ДНР	x	2
	ЛНР	x	4
	Запорожская область	x	1
	Херсонская область	x	0
<b>Всего по России</b>		<b>285</b>	<b>306</b>